

Nr zlecenia: 32/14/04/2026/CFM

z dnia: 2026/04/14

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IV-2026	
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy		VIN: Z A C P J F C W 6 P P S 4 3 9 9 1	
Marka:	JEEP	Nr rejestracyjny:	WJ6220M
Model pojazdu: Compass 1.3 Plug-in Hybrid MR`21 E6d-F		Nr Info-Ekspert:	316-00857
Wersja:	Upland	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza		35487 km	
Data pierwszej rejestracji		2024/02/29	
Data ważności badania technicznego		2027/02/28	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.		2400 kg*	
Jednostka napędowa		hybrydowa (benzyna/elektr.)	
Pojemność / Moc silnika spalinowego		1332 ccm / 132kW (179KM)	
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego		176kW (239KM) / 44kW (60KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD-i siln. elektr. nap. oś tylną	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Szary 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p. Nazwa elementu wyposażenia		L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, 4 kół	52	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3.247	Lic. 11013 Rafał Choromański	System INFO-EKSPERT	
		/ SRTSiRD	
		Strona 1	

2 Asystent pasa ruchu	53 Poduszki powietrzne boczne przednie
3 Asystent prędkości inteligentny	54 Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie
4 Asystent ruszania pod górę (HSA)	55 Przednie i tylne amy podłogowe z materiałów z recyklingu
5 Autoalarm	56 Przewód do ładowania Mode 2
6 Centrum informacyjne pojazdu	57 Radio cyfrowe
7 Czujnik obecności pasażera przód/tył	58 Reflektory przednie LED High
8 Dach w kolorze nadwozia	59 Reflektory wyłączane z opóźnieniem programowanym
9 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	60 Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
10 Elementy nadwozia i emblematy wykończone w kolorze Metakrome Bronze	61 Relingi dachowe czarne
11 Emblemat 4xe	62 Schowek na rękawiczki podświetlany
12 Emblemat Compass	63 Siedzenia tylne dzielone 60/40
13 Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	64 Sterowanie systemem audio w kierownicy
14 Fotel kierowcy z regulacją wysokości	65 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
15 Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach	66 System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
16 Funkcja "audio streaming Bluetooth"	67 System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
17 Głośniki 6 szt.	68 System kontroli zjazdu HDC
18 Gniazdo 12V	69 System mocowania fotelików dziecięcych Latch
19 Gniazdo 12V w bagażniku	70 System monitorujący zmęczenie kierowcy
20 Gniazdo 230V	71 System Mopar Connect
21 Hamulec postojowy elektroniczny	72 System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
22 Informacja o ruchu drogowym	73 System osuszania hamulców
23 Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów	74 System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
24 Kamera cofania	75 System rozpoznawania znaków drogowych
25 Kierownica pokryta skórą Techno	76 System Select-Terrain z trybem Sport
26 Kieszenie w oparciach foteli przednich	77 System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
27 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	78 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
28 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa z możliwością zdalnego planowania temperatury w kabinie	79 Szyby tylne ciemne
29 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	80 Światła do jazdy dziennej LED
30 Końcówki układu wydechowego w kolorze srebrnym	81 Światła p/mgielne LED
31 Kurtyny powietrzne boczne	82 Światła p/mgielne tylne
32 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	83 Światła tylne LED
33 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	84 Światła włączane automatycznie
34 Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	85 Tapicerka materiałowa Seaqual/winył z kontrastującymi przeszyciami
35 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	86 Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
36 Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black	87 Tylne nawiewy wentylacyjne
37 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	88 Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
38 Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne	89 Uchwyty do mocowania bagażu
39 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	90 Wejście podświetlane
40 Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	91 Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
41 Ochrona rozładowania akumulatora	92 Wlew paliwa bezkorkowy

42 Oparcie fotela pasażera z przodu składane	93 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
43 Organizator do bagażnika	94 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
44 Osłona akumulatora	95 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
45 Osłona podwozia	96 Wykładzina bagażnika
46 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	97 Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
47 Oświetlenie bagażnika	98 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
48 Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla środkowego pasażera z tyłu	99 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
49 Podłokietnik przedni przesuwany ze schowkiem	100 Złącze "USB"
50 Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na	101 Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie

kubki

51 Podsufitka szara z materiału z recyklingu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1Asystent parkowania i wyjazdu z miejsca parkingowego

Asystent parkowania równoległego

Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego

Asystent parkowania prostopadłego
- 2Czujniki parkowania - przód/tył

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył
- 3Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną(w 2 płaszczyznach)

Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
- 4Pakiet Power

Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów

Złącze USB typu C w II rzędzie siedzeń
- 5System multimedialny Uconnect 10.1 NAV

System nawigacji satelitarnej

System Bluetooth

System multimedialny uconnect

Funkcja Android Auto / Apple CarPlay

Wyświetlacz dotykowy 10,1"
- 6System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS

System stabilizacji toru jazdy ESC

System wspomagania nagłego hamowania BAS
- 7Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia 1
- Koło zapasowe dojazdowe 17" 215/65

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL	235/60 R17	102H	ALLSEASON CONTACT TL	5,1
Przednie prawe:	CONTINENTAL	235/60 R17	102H	ALLSEASON CONTACT TL	5,5
Tylne lewe:	CONTINENTAL	235/60 R17	102H	ALLSEASON CONTACT TL	6,5
Tylne prawe:	CONTINENTAL	235/60 R17	102H	ALLSEASON CONTACT TL	6,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Bertrandt

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO

ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		


Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Drzwi tylne prawe: 100-130



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

Błotnik tylny prawy:
100-130



Pokrywa przednia:
100-130

Dach:
100-130

Błotnik przedni prawy: 100-130

Drzwi przednie prawe :
100-130

Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia: 100-130

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-130	
4	Drzwi przednie	L	100-130	
5	Drzwi tylne	L	100-130	
6	Błotnik tylny	L	100-130	
7	Błotnik przedni	P	100-130	
8	Drzwi przednie	P	100-130	
9	Drzwi tylne	P	100-130	
10	Błotnik tylny	P	100-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

✓ Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

✓ Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

- ✓ Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcypsp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu
- ✓ Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ✓ Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ✓ Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ✓ Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ✓ Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ✓ Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilnoprawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ✓ Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ✓ Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu. ✓ Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ✓ W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ✓ Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ✓ Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ✓ W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ✓ Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ✓ Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ✓ Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

- ✓ W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ✓ Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu