

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218624/3/26-11401	Data raportu	16-03-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	10-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/18498/26/03/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZ5N9PW053241
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 20-24
Typ, wersja	Tiguan 2.0 TDI SCR Elegance ...
Numer rejestracyjny	WD4512R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	188 390 km
Data 1. rej./rok prod.	14-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	06-03-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8 głośników, App Connect - połączenie smartfona z samochodem (Apple CarPlay, Android Auto), Asystent podjazdu, Autoalarm, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Dynamic Light Assist - dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy z przyczepą, Emergency Call - automatyczne wzywanie pomocy, Felgi aluminiowe 18" Frankfurt 7Jx18, Fotel kierowcy i pasażera, sportowy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli środkowej z tyłu oraz w bagażniku, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kamera ułatwiająca parkowanie Rear Assist, Kanapa tylna asymetrycznie przesuwana i składana, z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu, Lampy przednie LED Matrix MDF ze światłami do jazdy dziennej LED oraz dynamicznymi kierunkowskazami, Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Cross, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Nakładki progowe z przodu, podświetlane, Oparcie fotela pasażera składane, Opony 235/55 R18 samouszczelniające się o obniżonym oporze toczenia, Oświetlenie Ambient Plus- oświetlenie LED przestrzeni na nogi-30 kolorów podświetlenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Park Assist 3.0 - system wspomagania parkowania z czujnikami parkowania, Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, z możliwością regulacji wysokości i napięcia, Podnośnik, Podparcia lędźwi w fotelach przednich, regulowane, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Podłokietnik przedni, Regulacja zasięgu reflektorów, dynamiczna z dynamicznym doświetlaniem zakrętów, Relingi dachowe - srebrne, Schowek w konsoli dachowej, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Easy Open/Easy Close - bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City dla Aktywnego tempomatu ACC do 210 km/h, System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu w połączeniu z alarmem, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, Tapicerka siedzeń z mikrofibry Art Velours, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, We Connect Plus, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Światła na złą pogodę LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Światła tylne w technologii LED przyciemniane, Lakier metalik, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/55 18 104V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/55 18 104V	6,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/55 18 104V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/55 18 104V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna podgrzewana	pęknięcie	WY	2.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2