

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12624/7/26-15201	Data raportu	16-07-2026
Rzeczoznawcy	Michał Michalski (WSP)	Data oględzin	10-07-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/62034/26/07/06	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZ4G5GN122761
Marka, model	AUDI A7 Sportback 14-17
Typ, wersja	A7 2.0 TFSI Quattro S tronic
Numer rejestracyjny	PY9991A
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/185 kW
Stan licznika	159 447 km
Data 1. rej./rok prod.	07-01-2016/2015
Data nast. bad. techn.	27-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/4
Lakier	czarny/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych, Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi drive select z regulacją tłumienia amortyzatorów, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchowy światła z czujnikiem deszczu, Dywaniki welurowe - przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 235/55, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna z czujnikiem wilgotności i jakości powietrza, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Lampy w technologii LED (diodowe), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe z aluminium, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwoslepieniową, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Przedni podłokietnik, Radio systemu MMI, Spoiler tylny wysuwany automatycznie przy prędkości 130 km/h, Spryskiwacze lamp przednich, System MMI (Multi Media Interface), System Start/Stop z systemem rekuperacji, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Horizont, Tempomat, Tylne podłokietnik ze schowkiem, Wspomaganie otwierania pokrywy bagażnika, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Złącze Bluetooth, Dach szklany otwierany elektrycznie, Elementy dekoracyjne wnętrza - Aluminium Delta, Fotele przednie sportowe, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana, Lakier metalik, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet stylistyczny S line Exterieur, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Szyby dodatkowo przyciemniane, tył (szyby privacy), Tapicerka skórzana Valcona, Tylne kanapa - 3 osobowa (homologacja 5-osobowa)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	235/55 17 103Y	5,8 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	235/55 17 103Y	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	235/55 17 103Y	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	235/55 17 103Y	6,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Spoiler czołowy	wgniecenie	WY	0.4
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie	NA	
3	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
4	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
6	Błotnik tylny L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1