

Nr zlecenia: 136/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 9 9 4 8**

Marka: **KIA**

Nr rejestracyjny: **WL4630L**

Model pojazdu: **Cee'd 1.4 MR`16 E6**

Nr Info-Ekspert: **052-00955**

Wersja: **S**

Rok produkcji: **2018**

Wskazanie drogomierza 129637 km

Data pierwszej rejestracji 2018/07/06

Data ważności badania technicznego 2026/07/04

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całk. 1820 kg

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1368 ccm / 73kW (99KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Białe 2-warstwowe typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Autoalarm obwodowy
- 2 Czujnik obecności pasażera przód/tył
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 4 Głośniki 6 szt.
- 5 Gniazdo 12V w bagażniku
- 6 Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- 7 Immobilizer
- 8 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 9 Klimatyzacja
- 10 Kluczyk składany

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 30 Spoiler tylny
- 31 Sterowanie radiem w kierownicy
- 32 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- 33 Sygnalizacja otwartych drzwi
- 34 System automatycznego ryglowania zamków
- 35 System kontroli trakcji TCS
- 36 System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
- 37 System rozpoznawania głosu
- 38 System stabilizacji toru jazdy ESC
- 39 System sygnalizacji hamowania awaryjnego -

11	Kolorystyka wnętrza czarna	40	ESS
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	41	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
13	Koło zapasowe dojazdowe	42	System wspomagania nagłego hamowania BAS
14	Komputer pokładowy	43	Szyby barwione
15	Kurtyny powietrzne boczne	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	45	Światła do jazdy dziennej
17	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	46	Światła mijania projekcyjne
18	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	47	Światło dodatkowe STOP LED
19	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	48	Tapicerka w kolorze czarnym
20	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	49	Tarcze kół stalowe 15"
21	Poduszka powietrzna kierowcy	50	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	51	Wskaźnik wyboru optymalnego biegu
23	Poduszki powietrzne boczne przednie	52	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
24	Radioodtwarzacz CD + MP3	53	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
25	Relingi dachowe	54	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Schówek chłodzony	55	Zderzaki w kolorze nadwozia
27	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	56	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
28	Siedzenia tylne składane	57	Złącze "AUX"
29	Sortownik pod podłogą bagażnika	58	Złącze "iPod"
			Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1
- ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1
- Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KUMHO 195/65 R15 91H ES 31 ECOWING TL	5,0
Przednie prawe:	KUMHO 195/65 R15 91H ES 31 ECOWING TL	4,8
Tylne lewe:	KUMHO 195/65 R15 91H ES 31 ECOWING TL	6,3
Tylne prawe:	KUMHO 195/65 R15 91H ES 31 ECOWING TL	6,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Hubert Izdebski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony, zarysowania		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione, zarysowania		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione, zarysowania		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia, zarysowania		
7	Słupek przedni	L	Wgniecenia, zarysowania		
8	Słupek środkowy	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Wgnieciony, zarysowania		
10	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Ogniska korozji		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-140	
2	Dach		110-120	
3	Błotnik przedni	L	110-140	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Drzwi tylne	L	120-130	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	120-130	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	110-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, pęknięcia		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Uszkodzona, połamana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, zabrudzenia		
6	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	Nazmienny luz dźwigni zmiany biegów
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu