

Nr zlecenia: 123/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WV1ZZZ7HZKH085699
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WE906VN
Model pojazdu:	Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t	Nr Info-Ekspert:	040-09708
Wersja:		Rok produkcji:	2019

Wartość pojazdu brutto (zakup) **58 500 PLN**

Wskazanie drogomierza	91421 km
Data pierwszej rejestracji	2019/02/28
Data ważności badania technicznego	2027/02/20
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Rodzaj kabiny	krótka
Dop. masa całkow. / Ładowność	2800 kg / 900 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3000 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6d
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent wiatru bocznego	15	System wspomagania ruszania na wzniesieniu Hill Hold Control

2	Audio System "Composition Audio"	16	Szyba przednia atermiczna
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	17	Szyby atermiczne
4	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	18	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Głośniki 2 szt.	19	Ścianka działowa wysoka bez okna
6	Immobilizer	20	Światła do jazdy dziennej
7	Instalacja telefoniczna Bluetooth	21	Tapicerka siedzeń "Double Grid"
8	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	22	Tarcze kół stalowe 16"
9	Koło zapasowe pełnowymiarowe	23	Uchwyty do mocowania ładunków
10	Kołpaki kół Mini	24	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
11	Poduszka powietrzna kierowcy	25	Wykładzina podłogowa gumowa w kabinie
12	Poduszka powietrzna pasażera	26	Wyłożenie ścian bocznych płytą do 1/2 wysokości
13	Schówek klimatyzowany	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	System Start/Stop	28	Zbiornik paliwa 70l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	System ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR, EDS, wspomaganie ruszania pod górę ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR Blokada mechanizmu różnicowego EDS System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP System wspomagania ruszania pod górę Asystent hamowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Czujniki cofania
2	+Dach nadwozia wysoki

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 205/65 R16C 107/105T VANHAWK 2	7,2
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 205/65 R16C 107/105T VAN CONTACT	7,6
Tylne lewe:	*FIRESTONE 205/65 R16C 107/105T VANHAWK 2	6,4
Tylne prawe:	*FIRESTONE 205/65 R16C 107/105T VANHAWK 2	6,6

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (86 mies.)		66 666 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 1 038 PLN po korekcie:	65 628 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 034 PLN po korekcie:	67 662 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	10 029 PLN po korekcie:	77 691 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-7 769 PLN	
Weryfikacja serwisowa	-11 653 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 19 422 PLN po korektach:	58 269 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	209 PLN po korekcie:	58 478 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		58 500 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Informacje podane przez osobę udostępniającą pojazd: pojazd uszkodzony, awaria mechanizmu różnicowego.

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

58500 PLN
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) **10939,02 PLN**

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski, ogniska korozji		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, ogniska korozji		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, ogniska korozji		
5	Dach		Wypłowiały lakier		
6	Błotnik tylny	L	Wgniecenia, zarysowania		
7	Błotnik tylny	P	Wgniecenia		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia, zarysowania		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Błotnik przedni	L	120-130	
3	Drzwi przednie	L	130-150	
4	Poszycie boku	L	120-140	
5	Błotnik tylny	L	120-140	
6	Błotnik przedni	P	120-130	
7	Drzwi przednie	P	110-120	
8	Drzwi tylne	P	130	
9	Błotnik tylny	P	120-140	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

3	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

 NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
2	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, wgniecenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77





Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu