

Nr zlecenia: 22/15/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/15

**Zleceniodawca:**CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo**Rzeczoznawca:**

Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] VII-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                        | VIN:               | T M B G K 6 N W 0 P 3 0 3 1 4 5 8 |
| Marka:                                              | SKODA                                    | Nr rejestracyjny:  | GD3F385                           |
| Model pojazdu:                                      | Kamiq TSI MR`20 E6                       | Nr Info-Ekspert:   | 034-04372                         |
| Wersja:                                             | Style DSG                                | Rok produkcji:     | 2022                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 135003 km                                |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/10/18                               |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/10/14                               |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                    |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1699 kg                                  |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1498 ccm / 110kW (150KM)                 |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni               |                    |                                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | Asystent pasa ruchu        | 27   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 2    | Dywaniki przód/tył         | 28   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |

|    |                                                                          |    |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 3  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                     | 29 | Połączenie alarmowe                                                 |
| 4  | Fotel pasażera z regulacją wysokości                                     | 30 | Półka nad przestrzenią bagażową                                     |
| 5  | Głośniki 8 szt.                                                          | 31 | Reflektory LED Basic                                                |
| 6  | Hamulec antykolizyjny                                                    | 32 | Relingi dachowe czarne                                              |
| 7  | Immobilizer                                                              | 33 | Schówek na okulary                                                  |
| 8  | Kamera cofania                                                           | 34 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa                      |
| 9  | Kieszenie w oparciach foteli przednich                                   | 35 | System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy                     |
| 10 | Klamki wewnętrzne chromowane                                             | 36 | System Bluetooth                                                    |
| 11 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                     | 37 | System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania |
| 12 | Koło zapasowe dojazdowe z tarczą stalową                                 | 38 | System podpowiedzi momentu zmiany biegu                             |
| 13 | Krata wlotu powietrza z chromowaną obwódką                               | 39 | System Smartlink                                                    |
| 14 | Kurtyny powietrzne boczne                                                | 40 | System Start/Stop                                                   |
| 15 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                   | 41 | System wspomagania ruszania pod górę HHC                            |
| 16 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                                   | 42 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                              |
| 17 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach   | 43 | Szyby tylne przyciemniane                                           |
| 18 | Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera                    | 44 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                 |
| 19 | Ogranicznik prędkości                                                    | 45 | Światła tylne FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami              |
| 20 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                     | 46 | Światło dodatkowe STOP                                              |
| 21 | Oświetlenie do czytania (przód)                                          | 47 | Tarcze kół aluminiowe 17" Braga opony 205/55                        |
| 22 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej, elementy mocujące i przenośna latarka | 48 | Tempomat                                                            |
| 23 | Oświetlenie wnętrza z przodu i tyłu                                      | 49 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                                          |
| 24 | Parasol w drzwiach kierowcy                                              | 50 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne                 |
| 25 | Podłokietnik centralny przedni                                           | 51 | Wycieraczka szyby tylnej                                            |
| 26 | Poduszka powietrzna kierowcy                                             | 52 | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

|    |                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Czujniki parkowania - przód/tył<br>Czujniki parkowania - przód<br>Czujniki parkowania - tył                                                                                                        |
| 2  | Fotele przednie i dysze spryskiwaczy podgrzewane<br>Dysze spryskiwaczy podgrzewane<br>Fotel kierowcy podgrzewany<br>Fotel pasażera podgrzewany                                                     |
| 3  | Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego<br>Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego<br>Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego                                                |
| 4  | Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą<br>Kierownica wielofunkcyjna<br>Kierownica pokryta skórą                                                                                                   |
| 5  | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa, lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie<br>Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa<br>Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie |
| 6  | Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT<br>Komputer pokładowy<br>Wyświetlacz Maxi-DOT                                                                                                          |
| 7  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                           |
| 8  | Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane<br>Oparcie siedzeń tylnych składane<br>Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie                                                    |
| 9  | Radioodtwarzacz Bolero<br>Radioodtwarzacz Bolero<br>Złącze USB typu C 2szt<br>Wyświetlacz radia 8"                                                                                                 |
| 10 | System Easy Light Assist<br>Czujnik zmierzchu                                                                                                                                                      |

- Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
- 11 System ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, TPM, XDS+  
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  
 System p/poślizgowy MSR  
 Układ wspomagania nagle hamowania HBA  
 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM  
 System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+  
 System EDL
- 12 Wnętrze Style  
 Listwa ozdobna chromowana  
 Wnętrze Style  
 Dekor Miedziany Brushed

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KUMHO 205/60 R16 92V ECSTA | 4,6          |
| Przednie prawe: | *KUMHO 205/60 R16 92V ECSTA | 4,7          |
| Tylne lewe:     | *KUMHO 205/60 R16 92V ECSTA | 5,5          |
| Tylne prawe:    | *KUMHO 205/60 R16 92V ECSTA | 5,6          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| Stan Utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Paweł Słoma

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia              | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|---------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej  |      |         |
| 2    | Drzwi boczne       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej  |      |         |
| 3    | Próg               | L     | Zarysowania powłoki lakierowej  |      |         |
| 4    | Próg               | P     | Zmatowiała powierzchnia lakieru |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne | L     | Zarysowania powłoki lakierowej  |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne | P     | Zarysowania powłoki lakierowej  |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 121                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 111                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 118                  |      |
| 5    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik przedni               | P     | 250                  |      |
| 7    | Drzwi przednie                | P     | 109                  |      |
| 8    | Błotnik tylny                 | P     | 113                  |      |
| 9    | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 115                  |      |
| 10   | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 107                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia                    | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                       | L     | Zabrudzony                            |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                       | P     | Zabrudzony                            |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                             |       | Zabrudzona, poplamiona, ślady sierści |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych      | L     | Zabrudzone                            |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych      | P     | Zabrudzone                            |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | Zabrudzone i zarysowane               |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |    |                                            |          |
|----|--------------------------------------------|----------|
| 1  | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG |
| 3  | Stateczność ruchu pojazdu                  | BEZ UWAG |
| 4  | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 5  | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 6  | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7  | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 8  | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG |
| 9  | Wskaźnik temperatury silnika               | BEZ UWAG |
| 10 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

---

Zastrzeżenia ograniczające.

---

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3




Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7




Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10






Fot. nr 11




Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20






Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26






Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33




Fot. nr 34






Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51




Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56






Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*