

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219794/7/26-11401	Data raportu	06-07-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/58393/26/06/25	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KNAD6818AM6542676
Marka, model	KIA Stonic 20-25
Typ, wersja	Stonic 1.2 L
Numer rejestracyjny	GD6E629
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1197 ccm/62 kW
Stan licznika	69 703 km
Data 1. rej./rok prod.	19-05-2021/2021
Data nast. bad. techn.	17-05-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, CBC - System kontroli hamowania w zakręcie, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik obecności pasażera, tył, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, El. podnoszenie szyby przód/tył z auto góra/dół po stronie kierowcy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 195/55, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Haczyki do mocowania siatki w bagażniku, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Cruise Control - tempomat z ogranicznikiem prędkości, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Eco Dynamics – system automatycznego wyłączania i włączania silnika podczas postoju, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, gniazdo USB, Kierownica wykończona perforowaną skórą i chromowanymi akcentami, Kieszonka w oparciu fotela pasażera, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyby przedniej, Kluczyk składany, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z wzdłużną regulacją podłokietnika i schowkiem, ładowarką USB, Konsola nad głową kierowcy z lampkami do czytania i schowkiem na okulary, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Lampy z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z funkcją podświetlania, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Nakładki zderzaków typu SUV w kolorze srebrnym, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Pokrywa przestrzeni bagażowej, Popielniczka + zapalniczka, Radio RDS/MP3/DAB/USB/kolorowy wysł. 8 cali/6 głośników/Android Auto/Apple CarPlay, Regulacja podświetlenia zegarów, Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, Regulacja wysokości zagłówków, Relingi dachowe, SLS - System stabilizacji toru jazdy podczas hamowania, Schowek na okulary, System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, Szyby barwione, Tapicerka materiał/skóra ekologiczna, Termometr zewnętrzny, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler, VSM - system zarządzania stabilnością auta, Wskaźnik wyboru optymalnego biegu, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	4,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	7,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotek przedni lewy	do 150
3	Łotek przedni prawy	do 150
4	Łotek przedni lewy	do 150
5	Łotek przedni prawy	do 150
6	Łotek środkowy lewy	do 150
7	Łotek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotek tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotek tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie	WY	1
2	Przysłona, dół	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie	WY	
3	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk	NA	1
4	Światnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Światnik przedni R	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Słupki środkowe (B) R	rysa/odprysk		
12	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

UWAGA

Niniejsza Książka Gwarancyjna stanowi podstawę do uzyskania świadczeń gwarancyjnych. Prosimy trzymać ją w samochodzie. Prosimy także pamiętać, że jest ona nieodłączną częścią kompletu dokumentów samochodu i powinna być przekazana kolejnemu właścicielowi w przypadku odsprzedaży samochodu.

Definicje

„Kia” oznacza Kia Motors i jej autoryzowane przedstawicielstwa.

Do przedstawicielstw Kia zaliczają się bez wyjątku: Kia Motors Europe GmbH (KME), Kia Motors Corporation (KMC) i Kia Motors Slovakia s.r.o (KMS).

„Autoryzowany Warsztat Kia” oznacza warsztat autoryzowany przez firmę Kia Motors do wykonywania pełnego zakresu obsługi oraz napraw gwarancyjnych objętych niniejszą Książką Gwarancyjną. Warsztat dysponujący pracownikami o wymaganej wiedzy, wyposażeniem diagnostycznym z aktualnym oprogramowaniem, narzędziami, dokumentacją techniczną nazywany jest Warsztatem uprawnionym.

„Mobis” oznacza firmę MOBIS Parts Europe N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51,65936 Frankfurt Main, Germany, która jest wyznaczona do zaopatrzenia w części i akcesoria.

„Pojazd Kia” oznacza nowy pojazd marki Kia, który podlega gwarancji, zgodnie z niniejszą Książką Gwarancyjną.

„Części” oznacza części zamienne lub akcesoria, które są dostarczane przez Kia do wymiany części lub akcesoriów w samochodzie Kia.

„Data rozpoczęcia gwarancji” oznacza datę wydania pojazdu pierwszemu właścicielowi, leasingodawcy lub firmie (np. samochód demonstracyjny, flotowy itp.).

PKO LEASING SP. Z O.O W WARSZAWIE O/KALISZ

Imię i nazwisko właściciela
Kalisz 62-800, ul. Śródmiejska 29

Adres
STONIC G 1.2 MPI

Model KIA
KNAD6818AM6542676 Samochód BEZ pakietu serwisowego

Numer identyfikacyjny (VIN)
K N A D 6 8 1 8 A M 6 5 4 2 6 7 6

Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2
 Data rozpoczęcia gwarancji (od-mm-rr)

Grupa Auto spółka z o.o. spółka komandytowa
 Nazwa Dealera KIA
62-800 Kalisz; Stanczukowskiego 18

Adres Dealera KIA / nr telefonu
 /

Nazwa Importera / nr telefonu

Rejestracja wymiany prędkościomierza

Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie _____ km

Data _____

Nazwa Dealera _____

Podpis Dealera _____

Dla ustalenia aktualnego przebiegu należy dodać powyższą wartość do bieżących wskazań zaokrąglonego licznika.

1

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD III km

Data przeglądu: **20.11.2023**

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: **38226**

Wynik badania testerem diagnostycznym: **OK**

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: **06.09.2024 / +15 tys**

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: **TONASZ LEBE CISZ**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **TONASZ LEBE CISZ**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	10W50	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:		

WROBUD Sp. z o.o.
 Autoryzowany Dealer 
 ul. Szczecińska 7, 54-517 Wrocław
 NIP 894-00-07-580, REGON 00592550
 tel. 71 353 59 97
 Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 44

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 64

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66


Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 68

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 70

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 2



Fot. 72

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1



Fot. 74

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 76

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Podsufitka - Inne 2



Fot. 78

Podsufitka() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2