

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                |                  |                                   |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Numer raportu | 219268/5/26-11401                              | Data raportu     | 14-05-2026                        |
| Rzeczoznawcy  | Damian Koch (WSP)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 23-04-2026                        |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/34370/26/04/20                   | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P?... |

### Dane pojazdu

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF0EXXWPCEKJ37172            |
| Marka, model                | FORD Mondeo Hatchback 19-21  |
| Typ, wersja                 | Mondeo 1.5 EcoBoost Titanium |
| Numer rejestracyjny         | DW5HY97                      |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1498 ccm/121 kW        |
| Stan licznika               | 107 849 km                   |
| Data 1. rej./rok prod.      | 27-03-2020/2019              |
| Data nast. bad. techn.      | 03-03-2028                   |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                |
| Lakier                      | niebieski/METALIK            |
| Skrzynia biegów             | manualna                     |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50, FordPass Connect z modelem GSM, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Inteligentny ogranicznik prędkości, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica skórzana, Kieszek w oparciu fotela kierowcy, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne kolan, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System nawigacji sat. Sony CD/MP3/DAB+/Ford SYNC/wys. 8"/AppLink/TMC/Bluetooth/12 głoś./2xUSB/st.kier., System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, pakiet, Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Tapicerka materiałowa Smitty Ebony, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40 z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykonany z skóry, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), wielofunkcyjny, Zagłówki regulowane w 2 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie światła przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne, przód, Active Park Assist - system wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd, Lakier metalizowany, Chrome Blue, Pakiet Comfort 4, Pakiet Technology 2, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | HANKOOK, WINTERICEPT EVO3 | 235/50 14 100V | 5,5 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, WINTERICEPT EVO3 | 235/50 14 100V | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | HANKOOK, WINTERICEPT EVO3 | 235/50 14 100V | 5,5 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, WINTERICEPT EVO3 | 235/50 14 100V | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni prawy                 | do 150                                     |
| 3    | Słupek środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 4    | Słupek środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 5    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 6    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 7    | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 8    | Drzwi przednie prawe                  | do 150                                     |
| 9    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |
| 10   | Pokrywa bagażnika                     | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 200                                  |
| 2    | Słupek przedni lewy    | 150 - 200                                  |
| 3    | Słupek przedni prawy   | 150 - 200                                  |
| 4    | Dach                   | 150 - 200                                  |
| 5    | Drzwi tylne lewe       | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 200 - 300                                  |

W zakresie do 2000 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 2000                                 |

#### **Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                         | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej | rozerwanie                             | WY        | 0.3           |
| 2    | Błotnik przedni R                     | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 0.7           |
| 3    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R          | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 1             |
| 4    | Błotnik tylny , część górna R         | rysa/odprysk                           | NA        | 0.5           |
| 5    | Tarcza koła aluminiowa tył L          | rysa/odprysk, ubytki materiału         | NA        | 2             |
| 6    | Okładzina zderzaka przedniego         | rysa/odprysk                           |           |               |
| 7    | Błotnik przedni L                     | zarysowanie                            |           |               |
| 8    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L       | rysa/odprysk                           |           |               |
| 9    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L          | wgniecenie/odkształcenie               |           |               |
| 10   | Okładzina zderzaka tylnego            | rysa/odprysk                           |           |               |
| 11   | Błotnik tylny , część górna L         | zarysowanie                            |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 36**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 40**

Błotnik przedni P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 58**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60**

Łotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1