



ZAMIATARKA ELEWATOROWA SCHMIDT BRODDWAY SENIOR

Zamawiający wycenę: CAR ARENA
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 11/23/07/2026/CarArena STANDARD

Numer wewnętrzny: -

Nr fabryczny: S24939

Autor wyceny: Przemysław Kaluźny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 23-07-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Ireneusz Ramiączek.

Przedmiot wyceny jest zmiatarka elewatorowa Broddway Senior. Urządzenie znajduje zastosowanie w firmach komunalnych oraz innych zakładach oczyszczania.

Dwie szczotki boczne zmiatają nieczystości w kierunku szerokiej szczotki walcowej i następnie transporterem przenoszone są na skrzynię ładunkową samochodu ciężarowego. Dzięki możliwości regulacji wysokości transportera, można go dopasować do wysokości skrzyni ładunkowej danego pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Zmiatarka elewatorowa
Producent:	Schmidt
Typ/model:	Broddway Senior
Numer fabryczny:	S24939
Czas pracy:	Brak danych
Rok produkcji:	2004

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	3750kg
Ładowność:	1090kg
Szerokość zmiatania:	2,9m
Prędkość zmiatania:	20 km/h
Dopuszczalna prędkość transportu:	40 km/h
Silnik:	Perkins (ON)
Moc silnika:	Ok 60kW
Wymiary:	6,5x2,9x2,25m

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane wewnątrz budynku, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin nie udało się uruchomić urządzenia. Brak możliwości zweryfikowania stanu technicznego. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po uruchomieniu. Według informacji otrzymanych od osoby udostępniającej urządzenie jest wyłączone z czynnej eksploatacji.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Elementy obłachowania posiadają liczne ogniska korozji, złuszczenia powłok oraz deformacje. Ponadto stwierdzono liczne zbrudzenia olejowe. Przedmiot wyłączony z czynnej eksploatacji od dłuższego czasu.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE. Podczas oględzin okazano instrukcję obsługi do przedmiotu.

PODSUMOWANIE

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dość dobry. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń podczas weryfikacji serwisowej.

WARTOŚCI RYNKOWA

W oparciu o wyniki przeprowadzonych oględzin, analizę rynku wtórnego porównywalnych maszyn oraz wiedzę i doświadczenie rzeczoznawcy ustalono wartość rynkową przedmiotu wyceny w wysokości:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

















