

Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/66689/26/07/17
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 17-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzeczoznawca:
mgr inż. Łukasz Wyszyński (WSP)
DEKRA Polska - O. Lublin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0105682
Producent	PEUGEOT
Model	308 SW 14-17
Typ/wersja	308 SW 1.6 HDi Access
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1180
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1850
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 5
Pojemność silnika [ccm]	1560
Moc silnika [KM/kW]	92/68
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	KR531YX
VIN	VF3LC9HPAES187249
Data 1. rejestracji	23-09-2014
Data nast. bad. techn.	07-04-2027
Rok produkcji	2014
Stan licznika [km]	193 989 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowy metalik
Data oględzin	2026-07-22

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Falken, SINCERA SN110	195/65 R15 91H	6,5 mm
	lewe	Falken, SINCERA SN110	195/65 R15 91H	6,0 mm
tylna	prawe	Falken, SINCERA SN110	195/65 R15 91H	6,5 mm
	lewe	Falken, SINCERA SN110	195/65 R15 91H	6,5 mm

zapas Continental, CST 17 125/85 R16 99M 5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 21. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia |
| 2. AFU - system wspomagania hamowania | 22. Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe |
| 3. ASR - system kontroli trakcji | 23. REF - system rozdziału sił hamowania |
| 4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 24. Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany |
| 5. Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania | 25. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód i tył |
| 6. Czujnik ciśnienia w oponach | 26. Szyba przednia akustyczna |
| 7. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 27. Szyby barwione |
| 8. Felgi stalowe 15 z ogumieniem | 28. Tapicerka materiałowa |
| 9. Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości | 29. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 10. Gniazdo 12V | 30. Tylne kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3 |
| 11. Immobilizer | 31. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył |
| 12. Kierownica 3-ramienna | 32. Uchwyty na kubki w konsoli środkowej |
| 13. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych | 33. WIP Sound: Radio CD/MP3 (6 głośników) z gniazdem AUX i USB, sterowane z kierownicy, wyświetlacz A+ |
| 14. Klimatyzacja | 34. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 15. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | 35. Wycieraczka + ogrzewanie tylnej szyby |
| 16. Komputer pokładowy | 36. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 17. Koło zapasowe dojazdowe | 37. Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości |
| 18. Lakier uni | 38. Zamek centralny z pilotem |
| 19. Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu | 39. Światła LED do jazdy dziennej |
| 20. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Kierowcy | - |
| Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | |
| WIP Bluetooth (USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth, f.Streaming Audio wysł. monochromatyczny C-) | |
| 3. Światła przeciwmgielne | - |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 15" z ogumieniem | - |
|--|---|

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup) ¹	-
---	---

KorektyPierwsza rejestracja

PrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Wcześniejsze naprawy -
Usunięcie naklejek reklamowych -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-07-2026

Rzecznik DEKRA:
mgr inż. Łukasz Wyszyński (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	70 - 96
2	Łotnik przedni lewy	70 - 91
3	Słupki przedni lewy	40 - 132
4	Drzwi przednie lewe	80 - 94
5	Dach	80 - 100
6	Słupki środkowy lewy	48 - 67
7	Próg lewy	50 - 70
8	Drzwi tylne lewe	80 - 108
9	Łotnik tylny lewy	80 - 107
11	Łotnik tylny prawy	80 - 111
12	Drzwi tylne prawe	80 - 210
13	Słupki środkowy prawy	80 - 120
14	Próg prawy	90 - 132
15	Drzwi przednie prawe	140 - 180
16	Słupki przedni prawy	50 - 140
17	Łotnik przedni prawy	70 - 100

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		niewielkie, pojedyncze odpryski powłoki lakierowej od kamieni
Rama dachu	boczn. lew.	odkształcenie		Niewielkie odkształcenie z zarysowaniem w części przyśrodkowej tylnej oraz niewielkie zarysowanie w części przedniej
Drzwi	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		Niewielkie, sporadyczne odpryski na krawędzi tylnej
Próg	praw.	odkształcenie		Punktowe, łagodne odkształcenie w części środkowej w otworze drzwiowym przednim
Błotnik	tyln. p.			Naklejki reklamowe
Pok. kom. bagaż./d. tyłu				Naklejki reklamowe
Błotnik	tyln. l.			Naklejki reklamowe
Drzwi	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		Niewielkie, sporadyczne odpryski na krawędzi tylnej
Słupek	przed. l.	ubytek powłoki lakierowej		Niewielkie, miejscowe, punktowe, sporadyczne odpryski w części środkowej
Drzwi	przed. l.	odkształcenie		Niewielkie odkształcenie w narożniku dolnym tylnym
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		Niewielkie zarysowania eksploatacyjne
Słupek	przed. p.	zarysowanie		Niewielkie, pojedyncze, sporadyczne zarysowanie w części środkowej

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		Niewielkie, sporadyczne, powierzchniowe zarysowanie w części prawej oraz dolnej środkowej
Zderzak	tyln.	zarysowanie		Niewielkie, sporadyczne, powierzchniowe zarysowania eksploatacyjne w części środkowej
Uszczelka / listwa okna	tyln. l.	zarysowanie		Niewielkie, miejscowe, sporadyczne zarysowanie w części przedniej
Zaślepka halogenu	przed. l.	zarysowanie		
Szyba drzwi	tyln. p.			Naklejki

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		Niewielkie zarysowanie na krawędzi
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		Niewielkie zarysowanie na krawędzi

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

1. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia pojazdu
2. Instrukcję obsługi pojazdu
3. Dokument potwierdzający przyjęcie opon do przechowania
4. Dokument z obsługi serwisowej pojazdu

5. Raport CEPiK

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Bez numeru.

ostatni wpis serwisowy w dniu 30.06.2026 r. przy przebiegu 192000 km.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

Pojazd posiada centralny zamek oraz blokadę kierownicy.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Krótką jazdą próbną w warunkach parkingowych.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Samochód wizualnie w przeciętnym stanie technicznym z licznymi, niewielkimi uszkodzeniami eksploatacyjnymi opisanymi w tabeli stanu technicznego pojazdu.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do uruchamiania pojazdu.

Wycenę sporządzono metodą organoleptyczną bez użycia podnośnika oraz specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Stwierdzono jedynie ogólny stan pojazdu w chwili oględzin, umożliwiający określenie wartości rynkowej. W związku z tym powyższa wycena nie może być traktowana jako szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.




Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.




Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.




Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.




Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.



Fot. 68.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.



Fot. 70.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.



Fot. 72.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.



Fot. 74.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.



Fot. 76.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.



Fot. 78.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.



Fot. 80.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.



Fot. 82.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.



Fot. 84.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.



Fot. 86.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.



Fot. 88.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.



Fot. 90.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.



Fot. 92.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.



Fot. 94.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.



Fot. 96.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.




Fot. 98.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 99.



Fot. 100.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 101.



Fot. 102.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

SERIA DR/SAP 4434439

Przebieg obsługi pojazdu

Kolejne strony są przeznaczone na pieczątki profesjonalnego serwisu samochodowego, przeprowadzającego przegląd Państwa samochodu PEUGEOT.

Prosimy Państwa o egzekwowanie kompletnego wypełnienia przez wybrany przez Państwa profesjonalny serwis samochodowy poniższych pól (data i przebieg aktualnego i następnego przeglądu, w zależności od pojazdu oraz warunków eksploatacji).

Zalecamy przechowywać wraz z książką faktury oraz dokumentację związaną z przeglądami wykonanymi w samochodzie.

W przypadku odsprzedaży samochodu, należy przekazać dokumenty samochodu nowemu właścicielowi.

• Obsługi okresowe mają charakter obowiązkowy, aby spełniać warunki gwarancji producenta.

Data: 03.08.2016 km: 18180 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Obsługa Okresowa T.A. GODNIEWSKI Autoryzowany Stacja Obsługi 30-437 Kraków, Wschodnia 3 tel. (012) 262 277, fax 262 27-99 NIP 944-164-14-21, telefon 350277354	Data: 22.08.2016 km: 37172 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Obsługa Okresowa PEUGEOT T.A. GODNIEWSKI Autoryzowany Stacja Obsługi 30-437 Kraków, Wschodnia 3 tel. (012) 262 277, fax 262 27-99 NIP 944-164-14-21, telefon 350277354
Następnym przeglądem do 46180 km lub do dnia 03.08.2016	Następnym przeglądem do 62172 km lub do dnia 22.08.2016

Fot. 103.

Przebieg obsługi pojazdu

Data: 31.07.2017 km: 52800 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Obsługa Okresowa T.A. GODNIEWSKI Autoryzowany Stacja Obsługi 30-437 Kraków, Wschodnia 3 tel. (012) 262 277, fax 262 27-99 NIP 944-164-14-21, telefon 350277354	Data: 08.07.2018 km: 68213 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Obsługa Okresowa PEUGEOT T.A. GODNIEWSKI Autoryzowany Stacja Obsługi 30-437 Kraków, Wschodnia 3 tel. (012) 262 277, fax 262 27-99 NIP 944-164-14-21, telefon 350277354
Następnym przeglądem do 77800 km lub do dnia 31.07.2018	Następnym przeglądem do 93213 km lub do dnia 08.07.2018
Data: 15.06.2020 km: 97903 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Obsługa Okresowa EURO REPAIR T.A. GODNIEWSKI 30-498 Kraków, Wschodnia 3 tel. 12 262 277, fax 103 403 e-mail: godniewski@peugeot.pl	Data: 26.05.2021 km: 108315 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Obsługa Okresowa EURO REPAIR T.A. GODNIEWSKI 30-498 Kraków, Wschodnia 3 tel. 12 262 277, fax 103 403 e-mail: godniewski@peugeot.pl
Następnym przeglądem do 112703 km lub do dnia 15.06.2021	Następnym przeglądem do 15815 km lub do dnia 26.05.2022

Fot. 104.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Przebieg obsługi pojazdu

Data: <u>02.06.2022</u> km: <u>117 660</u> Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐	Data: <u>30.06.2026</u> km: <u>142 000</u> Warunki Normalne ☐ Warunki Szczególne ☐
 T.A. GODNIEWSKI Z S.C. 30-498 Kraków, ul. Wacławowa 2 tel. 12 262 2777 e-mail: peugeot@godniowski.pl	 WIW Sp. z o.o. PEUGEOT www.wiw-peugeot.pl Dubois 6, 45-070 Opole Tel. +48 77 44 15 777 NIP: 754-000-66-59 REGON: 14059014
Następny przegląd <u>SYSTEMATYCZNY</u> do <u>140.000</u> km lub do dnia <u>02.06.2023</u>	Następny przegląd do <u>142 000</u> km lub do dnia <u>30.06.2027</u>
Data: / / km: / / Warunki Normalne ☐ Warunki Szczególne ☐	Data: / / km: / / Warunki Normalne ☐ Warunki Szczególne ☐
Obsługa Okresowa	Obsługa Okresowa
Pieczęć Firmy	Pieczęć Firmy
Następny przegląd do / / km lub do dnia / /	Następny przegląd do / / km lub do dnia / /

Fot. 105.

Potwierdzenie przyjęcia opon do przechowalni

Numer: **422/2022/D2**
Data dokumentu: 2022-05-12
Numer depozytu: 103310
Numer rejestracyjny: KR531YX
VIN:

Przyjmujący:
AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k.
Szwedzka 24
30-324 Kraków
(12) 267 04 55, (12) 266 08 98
szwedzka@autogum.com
https://autogum.com

Klient:
Tomasz Rokita

Rodzaj	Feiga	Nazwa/uwagi	Odporność bieżnika	DOT	Ilość
koło	stalowa	Falken EUROWINTER HS01 195/65R15 91 T	7,5	1821	2
koło	stalowa	Falken EUROWINTER HS01 195/65R15 91 T	8,0	1821	2

Wartość depozytu pozostawionego w przechowalni: nie zdefiniowano

PSO SIG


Podpis klienta

Podpis przyjmującego

Michał Harkawicz

Fot. 106.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107.



Fot. 108.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109.