

Nr zlecenia: 67/20/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/20

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VXKUPHMHDL4218279
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	WE1R449
Model pojazdu:	Corsa F 1.2 MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	028-07075
Wersja:	Corsa S&S	Rok produkcji:	2020
Wskaźnik drogowy	100850 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/09/22		
Data ważności badania technicznego	2026/09/12		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1550 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 55kW (75KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	System kontroli ciśnienia w oponach
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	System kontroli trakcji TC
3	Fotele przednie komfortowe	14	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
4	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	15	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Komputer pokładowy	16	Światła do jazdy dziennej
6	Kurtyny powietrzne boczne	17	Tarcze kół stalowe 15"
7	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Tempomat
8	Poduszka powietrzna pasażera	19	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
9	Poduszki powietrzne boczne	20	Zamek centralny zdalnie sterowany

10	Siedzenia tylne dzielone 60/40	21	Zestaw naprawczy opon
11	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Pakiet 5*NCAP
	System rozpoznawania kolizji drogowych
	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
	System rozpoznawania i wyświetlania ograniczeń prędkości
	Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
3	System Radio BT, USB
	Radioodtwarzacz
	Głośniki 4 szt.
	Złącze "USB"
	System Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Klimatyzacja
2	Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 185/65 R15 88T ECOWING ES01	6,9
Przednie prawe:	*KUMHO 185/65 R15 88T ECOWING ES01	6,9
Tylne lewe:	*KUMHO 185/65 R15 88T ECOWING ES01	7,2
Tylne prawe:	*KUMHO 185/65 R15 88T ECOWING ES01	7,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Informacje z bazy CEPiK:
25.06.2026
Dodatkowe badanie techniczne
Wynik badania: pozytywny
Rodzaj badania: po uczestniczeniu w wypadku


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski, zarysowania	Rozdarta uszczelka	
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski, zarysowania		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski, zarysowania		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski, zarysowania		
6	Błotnik tylny	L	Wgniecenia, zarysowania		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		84	
2	Dach		198	
3	Błotnik przedni	L	113	
4	Drzwi przednie	L	228	

5	Drzwi tylne	L	218	
6	Błotnik tylny	L	209	
7	Błotnik przedni	P	106	
8	Drzwi przednie	P	563	
9	Drzwi tylne	P	617	
10	Błotnik tylny	P	458	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		158	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		
2	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zabrudzenia		

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: aktywna ikona check engine, aktywna ikona serwisowa, usterka silnika



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



A close-up photograph of a car's center console featuring a large, rectangular touchscreen display. The screen shows a radio interface for "EskaROCK" on 93.30 MHz. The display includes various icons for music, settings, and navigation, as well as a progress bar and a volume knob below the screen. The car's interior is visible, including the dashboard and air vents.

Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu