

Nr zlecenia: 132/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	V N K K G 3 D 3 9 0 A 1 4 8 6 9 2
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WL9408M
Model pojazdu:	Yaris 1.5 MR`17 E6c	Nr Info-Ekspert:	037-02961
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2019

Wskazanie drogomierza	131278 km
Data pierwszej rejestracji	2019/07/02
Data ważności badania technicznego	2026/06/04
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1545 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1496 ccm / 82kW (111KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	System Bluetooth
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
3	Funkcja Follow-Me-Home	20	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Immobilizer	21	System ochrony przedzderzeniowej PCS
5	Kierownica wielofunkcyjna	22	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	23	System wspomagania nagłego hamowania
7	Klimatyzacja	24	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	Szyby przednie regulowane elektrycznie

9	Komputer pokładowy	26	Światła do jazdy dziennej
10	Kurtyny powietrzne boczne	27	Światła drogowe automatyczne AHB
11	*Lakier biały "Pure"	28	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	29	Tarcze kół stalowe 15"
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	30	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
15	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	32	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	33	Zderzaki w kolorze nadwozia
17	Poduszki powietrzne boczne przednie	34	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	System audio: radio + CD + MP3 +WMA + 6 głośników Głośniki 6 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3 Odtwarzacz WMA
2	Systemy VSC + TRC System kontroli trakcji TRC System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Czujniki parkowania - tył
---	---------------------------

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 175/65 R15 84H ECOPIA EP 25 TL	5,3
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 175/65 R15 84H ECOPIA EP 25 TL	4,2
Tylne lewe:	*FIRESTONE 175/65 R15 84T ROADHAWK	5,1
Tylne prawe:	*FIRESTONE 175/65 R15 84T ROADHAWK	4,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Informacje przekazane przez osobę udostępniającą pojazd: uszkodzony, awaria układu wydechowego.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L		Zabrudzenia substancją obcą	
2	Pokrywa przednia		Odpryski, ogniska korozji		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej	Zabrudzenia substancją obcą	
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Dach		Odpryski, ogniska korozji		
9	Błotnik tylny	P		Widoczne ślady napraw, zabrudzenia substancją obcą	
10	Drzwi tyłu nadwozia			Zabrudzenia substancją obcą	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	

2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	120-140	
4	Drzwi przednie	L	120-130	
5	Drzwi tylne	L	110-140	
6	Błotnik tylny	L	110-130	
7	Błotnik przedni	P	110-120	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	120-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, pęknięcia, odkształcenia	Widoczne ślady napraw	
2	Zderzak tylny		Zarysowania, uszkodzony czujnik parkowania	Zabrudzenia substancją obcą	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzenia, zarysowania		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzenia, zarysowania		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
6	Dźwignia zmiany biegów		Zarysowania		
7	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zabrudzenia, zarysowania		
8	Dywanik gumowy przedni	L	Rozdarty		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Zarysowany kołpak		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Zarysowany, pęknięty kołpak		
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Zarysowany kołpak		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Wytarta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | Nieprzyjemny zapach |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu