

Nr zlecenia: 29/29/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/29

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF0WXXTACWKE55016
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	PZ745SY
Model pojazdu:	Transit Courier 1.0 MR`18 E6.2 1.8t	Nr Info-Ekspert:	011-10712
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	179688 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/05/28		
Data ważności badania technicznego	2027/06/02		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	1780 kg / 513 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2489 mm		
Oznaczenie silnika	1.0 EcoBoost		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	3 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	17	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	18	System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	19	System kontroli trakcji ESC
4	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu,	20	System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym

	pochylenia oparcia, siedziska, wysokości		EBW
5	Fotel pasażera składany	21	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
6	Immobilizer	22	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
7	Klimatyzacja	23	System wspomagania nagłego hamowania EBA
8	Kolumna kierownicy regulowana	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Koło zapasowe pełnowymiarowe	25	Światła do jazdy dziennej
10	Kołpaki kół	26	Światła p/mgielne przednie
11	Komputer pokładowy	27	Tarcze kół stalowe 15"
12	Konsola podsufitowa	28	Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
13	Podłokietnik fotela kierowcy	29	Wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej
14	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Wykładzina podłogowa gumowa w kabinie
15	Przegroda przestrzeni ładunkowej przesuwna z siatki	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Przegroda przestrzeni ładunkowej z tworzywa		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet foteli 6
 - Poduszka powietrzna pasażera
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Podłokietniki fotela kierowcy
 - Szuflada pod fotelem pasażera
 - Ścianka działowa-krata przesuwana
 - Fotel pasażera z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia
- Radioodtwarzacz MyConnection
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Głośniki 2 szt.
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Złącze "AUX"
 - Radioodtwarzacz MP3

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PLATIN 195/60 R15 88H SUMMER RP 320 TL	5,0
Przednie prawe:	*PLATIN 195/60 R15 88H SUMMER RP 320 TL	5,0
Tylne lewe:	*PLATIN 195/60 R15 88H SUMMER RP 320 TL	4,0
Tylne prawe:	*PLATIN 195/60 R15 88H SUMMER RP 320 TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Drzwi boczne przednie	P	Listwa - zarysowania		
3	Drzwi boczne tylne	P	Odkształcenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	100	

4	Drzwi przednie	L	100	
5	Błotnik tylny	L	90	
6	Drzwi tyłu nadwozia		130	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	80	
11	Drzwi tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania		
4	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | Na tablicy rozdzielczej aktywna kontrolka "CHECK ENGINE". Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

☐ Data: 27.04.2023
☐ Prośbienie: 104 305
☐ Numer faktury:
☐ Podpis: *[Podpis]*
☐ Numer następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 04.2024

Dealer: *[Podpis]*
 Dział: *[Podpis]*
 Adres: *[Podpis]*
 Tel.: *[Podpis]*
 Fax: *[Podpis]*
 E-mail: *[Podpis]*

Pozostałe

REJESTR AKCJI SERWISOWYCH

Przebieg serwisowy pojazdu jest prowadzony w formie elektronicznej. W celu zapewnienia jakości usług serwisowych, które wprowadziliśmy w naszych zakładach produkcyjnych, jeśli:

- stwierdzona zostanie sytuacja mająca niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo i/lub niezawodność pojazdu, zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności zgłoszenia się do Autoryzowanego Dealera i wykonania koniecznych testów/usług;
 - wykonanie koniecznych testów/usług przez Autoryzowanego Dealera potwierdzi skuteczność wykonanych prac w powyższej tabeli.

Data	Temat i numer referencyjny akcji serwisowej

Wskazówka: Firma Ford nie jest odpowiedzialna za naprawy lub wymiany konieczne w wyniku niewykonania zaleceń lub usprawnienia pojazdu po wyjeździe do serwisu.

Fot. nr 57

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisanym przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właścicieli dla tego pojazdu jest podany w niniejszej Książce Serwisowej.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: *Gromus Łukasz Sp. z o.o.*
 ADRES KLIENTA: *ul. Rozwoju 50 61-050 Tarnobrzeg*

TYPU POJAZDU: *WFOUXINC 4x4 550/k*
 NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: *28 MAJ 2019*
 DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: *28 MAJ 2019*

Dealer Sprzedawca powiadamia, że powyższe dane są prawidłowe, że pojazd został wcześniej przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedprzebiegowego firmy Ford i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu lub w niniejszej Książce Serwisowej.

Podpis Gwaranta - Autoryzowanego Dealera: *[Podpis]*
 Podpis Autoryzowanego Dealera: *[Podpis]*
 Data: *28 MAJ 2019*

Zasad i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę. Niniejszym oświadczam, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji. Rozumiem, że gwarancja uzupełnia i nie wpływa na moje prawa wynikające z umowy kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą.

Podpis klienta: *[Podpis]*
 Data: *28 MAJ 2019*

Plan Obsługi Pojazdu

ELEKTRONICZNY REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Historia obsługi pojazdu jest bezpiecznie zapisana w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych firmy Ford. Jest to centralna baza danych umożliwiająca bezpieczny, dokładny i trwały zapis danych, który nie może zostać utracony i który jest chroniony przed nadużyciami. Elektroniczny Rejestr Przeglądów Okresowych zapewnia bezpośredni dostęp do kompletnej historii obsługi pojazdu. Dzięki temu przeglądaj pojazd będą wykonywane we właściwej kolejności i w odpowiednim zakresie. Kompletna historia obsługi zwiększa wartość samochodu w razie jego odsprzedaży. Przy każdym przeglądzie należy prosić o aktualny wydruk z Elektronicznego Rejestru Przeglądów Okresowych. Można go przechowywać w kieszeni tylniejкладки niniejszej broszury.

Wszyscy Dealerzy mają dostęp do cyfrowego rejestru przeglądów firmy Ford.

PLAN OBSŁUGI POJAZDU

Bardzo ważne jest, aby poddawać pojazd przeglądowi zgodnie z harmonogramem przeglądów dotyczącym danego pojazdu, wyznaczonym w niniejszej publikacji, w szczególności innym w niniejszej publikacji.

Szczegółowy skład każdego przeglądu różni się dla poszczególnych modeli. Różni się on również w zależności od sposobu użytkowania pojazdu. Po wykonaniu każdego przeglądu Dealer dostarczy Państwu egzemplarz wydrukowanej karty przeglądu, zawierający wszystkie czynności wykonane w ramach przeglądu w pojeździe.

Karty przeglądu można pobrać na stronie: www.eis.ford.com/fordservice.

Fot. nr 58

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 06.06.2019
Przebieg: 8
Numer faktury: 8
Podpis: [Podpis]
Termin następnego przeglądu: 05.2023 / 107000

Pieczeć Dealera
Bemo Motors
01-044 Poznań, ul. Mogileńska 50
Tel. 61/8 100 100 Fax 61/8 747 727
NIP: 782-00-69-129 REG 634392219

Przegląd przedprzedażny

Data: 20.06.2020
Przebieg: 24551 km
Numer faktury: [Podpis]
Podpis: [Podpis]
Termin następnego przeglądu: 54500 km / 06.2021

Pieczeć Dealera
Auto Centrum
Odsal Auto Brzezinska Sp. z o.o.
Al. Wolności 144, 91-034 Łódź
NIP: 725-128-50-42, tel. 42 209 80 40
REG: 143111057
BDO: 000070139

Przegląd przedprzedażny

Data: 18.06.2021
Przebieg: 49037
Numer faktury: [Podpis]
Podpis: [Podpis]
Termin następnego przeglądu: 94037 / 06.2022

Pieczeć Dealera
Auto Centrum
Odsal Auto Brzezinska Sp. z o.o.
Al. Wolności 144, 91-034 Łódź
NIP: 725-128-50-42, tel. 42 209 80 40
REG: 143111057
BDO: 000070139

Przegląd przedprzedażny

Data: 15.04.2023
Przebieg: 104709
Numer faktury: [Podpis]
Podpis: [Podpis]
Termin następnego przeglądu: 134 709 / 04.2024

Pieczeć Dealera
Auto Centrum
Odsal Auto Brzezinska Sp. z o.o.
Al. Wolności 144, 91-034 Łódź
NIP: 725-128-50-42, tel. 42 209 80 40
REG: 143111057
BDO: 000070139

Przegląd przedprzedażny

Data: 27.05.2024
Przebieg: 136454
Numer faktury: [Podpis]
Podpis: [Podpis]
Termin następnego przeglądu: 05.2025 / 166454

Pieczeć Dealera
Auto Centrum
Odsal Auto Brzezinska Sp. z o.o.
Al. Wolności 144, 91-034 Łódź
NIP: 725-128-50-42, tel. 42 209 80 40
REG: 143111057
BDO: 000070139

Fot. nr 59

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn hamulcowy

Data: 22.05.2024
Przebieg: 136454
Numer faktury: [Podpis]
Podpis: [Podpis]

Płyn hamulcowy

Data: []
Przebieg: []
Numer faktury: []
Podpis: []

Pasek rozrządu

Data: []
Przebieg: []
Numer faktury: []
Podpis: []

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Układ klimatyzacji

Data: []
Przebieg: []
Numer faktury: []
Podpis: []

Układ klimatyzacji

Data: []
Przebieg: []
Numer faktury: []
Podpis: []

Układ klimatyzacji

Data: []
Przebieg: []
Numer faktury: []
Podpis: []

Fot. nr 60

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn chłodzący

☐ Data

☐ Prośbę

☐ Numer faktury

☐ Podpis

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

☐ Data: 2.06.2020

☐ Prośbę: 24551 km

☐ Numer faktury: f

☐ Podpis: f

☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 06.2021

Auto Centrum
Oddział Auto Brzezina Sp. z o.o.
Al. Wolności 144, 91-034 Łódź
NIP: 725-190-66-42, tel. 42 208 60 40
REG. 000070139

Płyn chłodzący

☐ Data

☐ Prośbę

☐ Numer faktury

☐ Podpis

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

☐ Data: 10.06.2021

☐ Prośbę: 49037

☐ Numer faktury: 7

☐ Podpis: 7

☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 06.2022

Auto Centrum
Oddział Auto Brzezina Sp. z o.o.
Al. Wolności 144, 91-034 Łódź
NIP: 725-190-66-42, tel. 42 208 60 40
REG. 000070139

ochronna poduszka powietrzna

☐ Data

☐ Prośbę

☐ Numer faktury

☐ Podpis

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

☐ Data: 31.05.2022

☐ Prośbę: 77756

☐ Numer faktury: 6

☐ Podpis: 6

☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 05.2023

Auto Centrum
Oddział Auto Brzezina Sp. z o.o.
Al. Wolności 144, 91-034 Łódź
NIP: 725-190-66-42, tel. 42 208 60 40
REG. 000070139

Fot. nr 61

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu