

Nr zlecenia: 37/22/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/22

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBZZZA AZHD623815
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WY2066K
Model pojazdu:	Citigo MR`12 E6	Nr Info-Ekspert:	034-03590
Wersja:		Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	309627 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/04/12		
Data ważności badania technicznego	2026/09/08		
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całkow.	1320 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3 + złącze AUX IN
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	20	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
4	Gniazdo 12V	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Immobilizer	23	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Kierownica 3-ramienna	24	System p/poślizgowy MSR
7	Klimatyzacja manualna Climatic	25	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

8	Kolumna kierownicy regulowana	26	System wspomagania nagłego hamowania
9	Komputer pokładowy	27	System wspomagania ruszania pod górę
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Obrotomierz	29	Światła do jazdy dziennej
12	Okleina FUN na masce, drzwiach i pokrywie bagażnika	30	Światła z regulacją kąta pochylenia
13	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	31	Tapicerka foteli "Fun"
14	Opony 165/70 R14	32	Tarcze kół aluminiowe 14" opony 175/65
15	Podsufitka w kolorze czarnym	33	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
16	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna pasażera	35	Zderzaki w kolorze nadwozia
18	Poduszki powietrzne boczne przednie	36	Zestaw naprawczy opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Instalacja gazowa LPG
- Koło zapasowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FORTUNE 165/70 R14 81T FSR 801	4,3
Przednie prawe:	FORTUNE 165/70 R14 81T FSR 801	5,0
Tylne lewe:	FORTUNE 165/70 R14 81T FSR 801	4,8
Tylne prawe:	FORTUNE 165/70 R14 81T FSR 801	4,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Wgniecenia, Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	uszkodzona podpora	
4	Drzwi boczne	L	Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej, korozja		

5	Drzwi boczne	P	Wgniecenia, Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
9	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Błotnik tylny	P	Wgniecenia		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia, Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		131µm	
2	Dach		137µm	
3	Błotnik przedni	L	128µm	
4	Drzwi	L	139µm	
5	Błotnik tylny	L	129µm	
6	Błotnik przedni	P	586µm	
7	Drzwi	P	1201µm	
8	Błotnik tylny	P	132µm	

9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		127µm	
---	-------------------------------	--	-------	--

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty, zdeformowany, zarysowany		
2	Krata wlotu powietrza		Niedopasowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany, pęknięty lakier, zdeformowany		
6	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych	L	Zarysowana		
7	Uszczelka szyby przedniej bocznej	L	Wyżłobiona z ubytkiem materiału		
8	Uszczelka szyby bocznej tylnej	L	Niedopasowana		
9	Antena		Brak		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony, przecięte poszycie		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania, zabrudzenia		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
8	Gałka zmiany biegów		Wytarta		
9	Mieszek drążka zmiany biegów		Rozerwany		
10	Przestrzeń bagażnika		Poplamiona, zarysowania		
11	Wygłuszenie pokrywy przedniej		Brak		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

 UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	Ponadnormatywna praca silnika. Konieczna weryfikacja serwisowa
2	Klimatyzacja	Niesprawna

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125




Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128




Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140




Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



A rear view of a white hatchback with its trunk open. The trunk is empty, showing a black plastic liner and a black plastic wheel well cover. The rear window is visible, reflecting the sky and clouds. The car is parked on a paved surface, and other cars and buildings are visible in the background.

Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153




Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167




Fot. nr 168




Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177

KARTA GWARANCYJNA

LOANSBISTO
Data zakupu [][]-[][]-[][][][]

Dane użytkownika
Imię i Nazwisko/Nazwa: _____
Ulica: _____
Miejscowość (kod pocztowy): [][]-[][][][]
Telefon: _____
Model samochodu: _____
Dane pojazdu: _____
Nr nadwozia: T M B X Y X A A X H D G J S B I S
Nr rejestracyjny: [][][][][][][] Typ i numer zbiornika: TORGIOLANY 481
Stan licznika na dzień montażu instalacji LPG: 0 2 m [][][] Numer protokołu TDT zbiornika: TDT/A/MOGOL/HQ/14/BIA
Montaż urządzenia
Data montażu: 12-09-2014 Numer „Wyciągu ze świadectwa homologacji na sposób montażu”: _____
Nazwa firmy dokonującej montażu: ELKAS - Instalacje Gazowe i Ciepłota
Adres firmy dokonującej montażu: ul. 11 Października, 14-1100 Łódź
Tel.: _____
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją gwarancji przez firmę Landi Renzo Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 79a, 05-410 Józefów zgodnie z ustawą z d. 29.08.1997 roku w Ochronie Danych Osobowych (dla jednostki) Dz. U. 2014 r. poz. 1182.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Landi Renzo Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 79a, 05-410 Józefów zgodnie z ustawą z d. 29.08.1997 roku w Ochronie Danych Osobowych (dla jednostki) Dz. U. 2014 r. poz. 1182.
Pieczęć i podpis Użytkownika _____ Pieczęć i podpis Montażysty _____

Plant: D912
Minikit LPG SMART 3c KP RGJ trj n Temp.
962967F5004710642

Fot. nr 178

A PRZEGLĄDÓW I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

mię / km	1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
rozprężni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
chłodzenia i gazowego	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
owij pod kątem przest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENIGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
o reduktora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
gazu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ku benzyny, korektory EOBD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

A EKSPLOATACJA SAMOCHODU Z INSTALACJĄ LPG

eksploatacji samochodu z instalacją gazową jest systematyczna kontrola oraz systematyczne przeglądy elementów układu gazowego w autoryzowaną instalację gazową powinien być obowiązkowo raz w roku podany dotyczy to również nowych samochodów.

nieprawidłowości działania lub nieszczelności instalacji należy niey znajdujące się w plastikowej obudowie na zbiorniku LPG, lub pod deno zbiornika LPG

naprawy mogą być wykonane wyłącznie w homologowanych serwisach.

instalacja LPG musi być odpowiednio wentylowana. Parkowanie samochodu znajduje się kanał nie wyposażony w beziskrowy wydech, jest bezbyć odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed przedmiotami z bagażnika. Należy pamiętać, że samochód wyposażony w instalację o ciężar zbiornika z gazem.

instalacja gazowa LPG odbywa się wyłącznie na stacjach tego pracownika stacji.

postępować w następujący sposób:

- biorniku LPG,
- we silnika,
- blizu miejsca wypadku.
- olizji, musi przed dalszą eksploatacją zostać skontrolowany przez Landi Rento Polska Sp. z o.o." lub w stacji diagnostycznej.
- a prób rozruchu samochodu zasilanego gazem LPG „na pych” lub

regulacji instalacji LPG,

tem gospodarczym lub przemysłowym,

wyżej 80%),

wierdzeniu nieszczelności,

omocą płomienia.

10

PRZEGLĄDY OKRESOWE

LOAM59519 PRZEGLĄD 1000 km

ZAKRES PRAC	1000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych pod kątem przest	✓
Regulacja wskazania różnicy gazu	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (ciężki wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 27.10.2021
139252

AEG Rafał Rezier
ul. Górczowa 27
88-400 Górczowa Wlkp.
NIP: 585-156-2208 tel. 79 722 21 33
79 722 21 309
AUTO ELEKTRONIKA-GAZ

Numer karty: 200821 0621

191157040510100000

Wklej filtry tazy lotnej (LPG-LOVATO FSU-C)
Naklejka umieszczyć w miejscu serwisowym

LOAM59519 PRZEGLĄD 15 000 km

ZAKRES PRAC	15 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych pod kątem przest	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (ciężki wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 26.10.2022
186563

AEG Rafał Rezier
ul. Górczowa 27
88-400 Górczowa Wlkp.
NIP: 585-156-2208 tel. 79 722 21 33
79 722 21 309
AUTO ELEKTRONIKA-GAZ

Numer karty: 200822 0622

191157040510100000

Wklej filtry tazy lotnej (LPG-LOVATO FSU-C)
Naklejka umieszczyć w miejscu serwisowym

11

Fot. nr 179

LOAM59519 PRZEGLĄD 30 000 km

ZAKRES PRAC	30 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych pod kątem przest	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (ciężki wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 18.04.2023
212575 km

AEG Rafał Rezier
ul. Górczowa 27
88-400 Górczowa Wlkp.
NIP: 585-156-2208 tel. 79 722 21 33
79 722 21 309
AUTO ELEKTRONIKA-GAZ

Numer karty: 201222 1022

191157040510100000

Wklej filtry tazy lotnej (LPG-LOVATO FSU-C)
Naklejka umieszczyć w miejscu serwisowym

LOAM59519 PRZEGLĄD 45 000 km

ZAKRES PRAC	45 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	
Sprawdzenie przewodów gazowych pod kątem przest	
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	
Wymiana zestawu serwisowego reduktora A	
Kontrola ciśnienia reduktora	
Kontrola regulacji (ciężki wtrysku benzyny, korektory EOBD)	
Analiza spalin (wydruk)	

Data: _____

LOAM59519 PRZEGLĄD 60 000 km

ZAKRES PRAC	60 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	
Sprawdzenie przewodów gazowych pod kątem przest	
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	
Kontrola ciśnienia reduktora	
Kontrola regulacji (ciężki wtrysku benzyny, korektory EOBD)	
Analiza spalin (wydruk)	

Data: _____

LOAM59519 PRZEGLĄD 75 000 km

ZAKRES PRAC	75 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	
Sprawdzenie przewodów gazowych pod kątem przest	
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	
Kontrola ciśnienia reduktora	
Kontrola regulacji (ciężki wtrysku benzyny, korektory EOBD)	
Analiza spalin (wydruk)	

Data: _____

NAKLEJKA FILTRA GAZU STANU LOTNEGO


NAKLEJKA ZESTAWU SERWISOWEGO REDUKTORA

NAKLEJKA FILTRA GAZU STANU LOTNEGO


12

13

Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185



Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Fot. nr 189



Fot. nr 190



Fot. nr 191



Fot. nr 192



Fot. nr 193



Fot. nr 194



Fot. nr 195



Fot. nr 196



Fot. nr 197



Fot. nr 198

[illegible]

Fot. nr 199

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	
09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021
SKP FG/023/P	SKP FG/023/P	SKP FG/023/P	SKP FG/023/P
ABT	ABT	ABT	ABT
ZMY/D/0035	ZMY/D/0035	ZMY/D/0035	ZMY/D/0035
DATA	DATA	DATA	DATA
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	
17.06.2023	17.06.2023	17.06.2023	17.06.2023
SKP FG/023/P	SKP FG/023/P	SKP FG/023/P	SKP FG/023/P
ABT	ABT	ABT	ABT
ZMY/D/0035	ZMY/D/0035	ZMY/D/0035	ZMY/D/0035
DATA	DATA	DATA	DATA
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	
13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025
SKP FG/023/P	SKP FG/023/P	SKP FG/023/P	SKP FG/023/P
ABT	ABT	ABT	ABT
ZMY/D/0035	ZMY/D/0035	ZMY/D/0035	ZMY/D/0035
DATA	DATA	DATA	DATA
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

ADNIA W JEDZIECIE

---GAZ LPG/ 2017-04-12---

---VAT - 1---

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 W---

---WÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ---

DUPLICATE OF REGISTRATION PLATE

2020-12-07

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - klasa posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - klasa pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - numer wartości dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg), S1, S2 - liczba miejsc siedzących/długości, L2, E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/impetu pojazdu, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy, P - hamulec / luz hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od dnia wydania dowodu rejestracyjnego, wszelkie zmiany danych zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 200

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu