

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	426308/3/26-9570	Data raportu	26-03-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	25-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/23693/26/03/17	Miejsce oględzin	Chrzanowska 26, 05-825 Grodzisk Mazo...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEK6NW4P3062753
Marka, model	SKODA Scala 19-24
Typ, wersja	Scala 1.5 TSI Ambition DSG
Numer rejestracyjny	WD4872R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	174 262 km
Data 1. rej./rok prod.	20-03-2023/2022
Data nast. bad. techn.	12-03-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

2 lampki do czytania z przodu, 2 osłony przeciwsloneczne z lusterkami, 2 składane kluczyki, ABS, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Easy Light Assistant - czujnik zmierzchu, El. podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 16 SARGAS AERO z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 3 lata / 60000 km, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulce tarczowe z tyłu, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica 2-ramienna skórzana wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne LED Basic, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu, Parasolka w drzwiach kierowcy, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Przestrzeń bagażowa z oświetleniem (1 lampka) i haczykiem na torbę, Półka nad częścią bagażową, Radio SWING (ekran 6,5", dwa gniazda USB-C), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40, Skrobaczka do szyb, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło STOP, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, Uchwyty na kwity parkingowe, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne tylne, Alarm z funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Lakier metalik, Pakiet Comfort, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	3,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	3,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	3,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Słupek przedni prawy	150 - 300
3	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn. R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
2	Próg L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.5
5	Błotnik tylny R	ślady korozji	NA	0.5
6	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Błotnik przedni R	zarysowanie		
9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Spoiler zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
13	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

RODZAJ POJAZDU
SAMOCHÓD OSOBOWY

PRZEWIĄCZENIE

ROK PRODUKCJI
2022

DOPIWZCZAJANA
LACJOWNOSC

NAWIERZCHY DOP.
NACIJA CEN
9,02 KN

NR KARTY
POJAZDU

SERIA DR/ BAT **1035184**

C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
O/WARSZAWA

C.1.2 19188626

C.1.3 01-882 WARSZAWA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77

C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
O/WARSZAWA

C.2.2 19188626

C.2.3 01-882 WARSZAWA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77

C

F.1 1700 kg | F.2 1700 kg | F.3 2950 kg

G 1236 kg | J M1

K e8*2007/46*0349*15

L 2 | O.1 1250 kg | O.2 630 kg

P.1 1498,00 cm³ | P.2 110,00 KN

P.3 P | Q ---

S.1 5 | S.2 ---

SERIA DR/ BAT **1035184**

 **WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA**
Dowód Rejestracyjny

WYDANY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI PRZEZ MINISTERSTWO TRANSPORTU, INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA W OPARCIU O ZAŁOŻENIA ART. 43 UST. 1 I 2 UST. 2 UST. 3 UST. 4 UST. 5 UST. 6 UST. 7 UST. 8 UST. 9 UST. 10 UST. 11 UST. 12 UST. 13 UST. 14 UST. 15 UST. 16 UST. 17 UST. 18 UST. 19 UST. 20 UST. 21 UST. 22 UST. 23 UST. 24 UST. 25 UST. 26 UST. 27 UST. 28 UST. 29 UST. 30 UST. 31 UST. 32 UST. 33 UST. 34 UST. 35 UST. 36 UST. 37 UST. 38 UST. 39 UST. 40 UST. 41 UST. 42 UST. 43 UST. 44 UST. 45 UST. 46 UST. 47 UST. 48 UST. 49 UST. 50 UST. 51 UST. 52 UST. 53 UST. 54 UST. 55 UST. 56 UST. 57 UST. 58 UST. 59 UST. 60 UST. 61 UST. 62 UST. 63 UST. 64 UST. 65 UST. 66 UST. 67 UST. 68 UST. 69 UST. 70 UST. 71 UST. 72 UST. 73 UST. 74 UST. 75 UST. 76 UST. 77 UST. 78 UST. 79 UST. 80 UST. 81 UST. 82 UST. 83 UST. 84 UST. 85 UST. 86 UST. 87 UST. 88 UST. 89 UST. 90 UST. 91 UST. 92 UST. 93 UST. 94 UST. 95 UST. 96 UST. 97 UST. 98 UST. 99 UST. 100 UST. 101 UST. 102 UST. 103 UST. 104 UST. 105 UST. 106 UST. 107 UST. 108 UST. 109 UST. 110 UST. 111 UST. 112 UST. 113 UST. 114 UST. 115 UST. 116 UST. 117 UST. 118 UST. 119 UST. 120 UST. 121 UST. 122 UST. 123 UST. 124 UST. 125 UST. 126 UST. 127 UST. 128 UST. 129 UST. 130 UST. 131 UST. 132 UST. 133 UST. 134 UST. 135 UST. 136 UST. 137 UST. 138 UST. 139 UST. 140 UST. 141 UST. 142 UST. 143 UST. 144 UST. 145 UST. 146 UST. 147 UST. 148 UST. 149 UST. 150 UST. 151 UST. 152 UST. 153 UST. 154 UST. 155 UST. 156 UST. 157 UST. 158 UST. 159 UST. 160 UST. 161 UST. 162 UST. 163 UST. 164 UST. 165 UST. 166 UST. 167 UST. 168 UST. 169 UST. 170 UST. 171 UST. 172 UST. 173 UST. 174 UST. 175 UST. 176 UST. 177 UST. 178 UST. 179 UST. 180 UST. 181 UST. 182 UST. 183 UST. 184 UST. 185 UST. 186 UST. 187 UST. 188 UST. 189 UST. 190 UST. 191 UST. 192 UST. 193 UST. 194 UST. 195 UST. 196 UST. 197 UST. 198 UST. 199 UST. 200 UST. 201 UST. 202 UST. 203 UST. 204 UST. 205 UST. 206 UST. 207 UST. 208 UST. 209 UST. 210 UST. 211 UST. 212 UST. 213 UST. 214 UST. 215 UST. 216 UST. 217 UST. 218 UST. 219 UST. 220 UST. 221 UST. 222 UST. 223 UST. 224 UST. 225 UST. 226 UST. 227 UST. 228 UST. 229 UST. 230 UST. 231 UST. 232 UST. 233 UST. 234 UST. 235 UST. 236 UST. 237 UST. 238 UST. 239 UST. 240 UST. 241 UST. 242 UST. 243 UST. 244 UST. 245 UST. 246 UST. 247 UST. 248 UST. 249 UST. 250 UST. 251 UST. 252 UST. 253 UST. 254 UST. 255 UST. 256 UST. 257 UST. 258 UST. 259 UST. 260 UST. 261 UST. 262 UST. 263 UST. 264 UST. 265 UST. 266 UST. 267 UST. 268 UST. 269 UST. 270 UST. 271 UST. 272 UST. 273 UST. 274 UST. 275 UST. 276 UST. 277 UST. 278 UST. 279 UST. 280 UST. 281 UST. 282 UST. 283 UST. 284 UST. 285 UST. 286 UST. 287 UST. 288 UST. 289 UST. 290 UST. 291 UST. 292 UST. 293 UST. 294 UST. 295 UST. 296 UST. 297 UST. 298 UST. 299 UST. 300 UST. 301 UST. 302 UST. 303 UST. 304 UST. 305 UST. 306 UST. 307 UST. 308 UST. 309 UST. 310 UST. 311 UST. 312 UST. 313 UST. 314 UST. 315 UST. 316 UST. 317 UST. 318 UST. 319 UST. 320 UST. 321 UST. 322 UST. 323 UST. 324 UST. 325 UST. 326 UST. 327 UST. 328 UST. 329 UST. 330 UST. 331 UST. 332 UST. 333 UST. 334 UST. 335 UST. 336 UST. 337 UST. 338 UST. 339 UST. 340 UST. 341 UST. 342 UST. 343 UST. 344 UST. 345 UST. 346 UST. 347 UST. 348 UST. 349 UST. 350 UST. 351 UST. 352 UST. 353 UST. 354 UST. 355 UST. 356 UST. 357 UST. 358 UST. 359 UST. 360 UST. 361 UST. 362 UST. 363 UST. 364 UST. 365 UST. 366 UST. 367 UST. 368 UST. 369 UST. 370 UST. 371 UST. 372 UST. 373 UST. 374 UST. 375 UST. 376 UST. 377 UST. 378 UST. 379 UST. 380 UST. 381 UST. 382 UST. 383 UST. 384 UST. 385 UST. 386 UST. 387 UST. 388 UST. 389 UST. 390 UST. 391 UST. 392 UST. 393 UST. 394 UST. 395 UST. 396 UST. 397 UST. 398 UST. 399 UST. 400 UST. 401 UST. 402 UST. 403 UST. 404 UST. 405 UST. 406 UST. 407 UST. 408 UST. 409 UST. 410 UST. 411 UST. 412 UST. 413 UST. 414 UST. 415 UST. 416 UST. 417 UST. 418 UST. 419 UST. 420 UST. 421 UST. 422 UST. 423 UST. 424 UST. 425 UST. 426 UST. 427 UST. 428 UST. 429 UST. 430 UST. 431 UST. 432 UST. 433 UST. 434 UST. 435 UST. 436 UST. 437 UST. 438 UST. 439 UST. 440 UST. 441 UST. 442 UST. 443 UST. 444 UST. 445 UST. 446 UST. 447 UST. 448 UST. 449 UST. 450 UST. 451 UST. 452 UST. 453 UST. 454 UST. 455 UST. 456 UST. 457 UST. 458 UST. 459 UST. 460 UST. 461 UST. 462 UST. 463 UST. 464 UST. 465 UST. 466 UST. 467 UST. 468 UST. 469 UST. 470 UST. 471 UST. 472 UST. 473 UST. 474 UST. 475 UST. 476 UST. 477 UST. 478 UST. 479 UST. 480 UST. 481 UST. 482 UST. 483 UST. 484 UST. 485 UST. 486 UST. 487 UST.

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 38

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1