

Nr zlecenia: 86/22/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/22

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	YARECYHYCGJ943033
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	KR3TN58
Model pojazdu:	ProAce City Verso 1.5 CRD MR`20 E6.2 2.3t	Nr Info-Ekspert:	037-03303
Wersja:	Std Combi	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	124425 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/09		
Data ważności badania technicznego	2026/12/09		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2095 kg*		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2785 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 75kW (102KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymania pasa ruchu LDA	15	System rozpoznawania znaków drogowych podstawowy
2	Czujnik zmierzchu	16	System stabilizacji toru jazdy VSC
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	17	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	18	Szyba tylna ogrzewana
5	Fotel pasażera regulowany manualnie	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie

6	Klimatyzacja	20	Szyby w II rzędzie uchylne
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	21	Tapicerka "Manhattan"
8	Kurtyny powietrzne boczne	22	Tarcze kół stalowe 16"
9	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Uchwyty do mocowania ładunków 4 szt.
10	Poduszka powietrzna pasażera	24	Wycieraczka szyby tylnej
11	Poduszki powietrzne boczne	25	Wyświetlacz między zegarami LCD
12	System kontroli ciśnienia w oponach	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	System ochrony przedzderzeniowej PCS	27	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
14	System powiadamiania ratunkowego (eCall)		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego, z podłokietnikiem
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Radiodbiornik + Bluetooth + USB
Radioodtwarzacz
Złącze "USB"
System Bluetooth
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Pakiet Sensor - czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP 2	5,8
Przednie prawe:	DĘBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP 2	5,3
Tylne lewe:	DĘBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP 2	5,8
Tylne prawe:	DĘBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP 2	5,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgniecenia		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150	
2	Dach		71	
3	Błotnik przedni	L	82	
4	Drzwi przednie	L	87	
5	Poszycie boku	L	169	
6	Błotnik tylny	L	161	
7	Drzwi tyłu nadwozia		79	

8	Błotnik przedni	P	75	
9	Drzwi przednie	P	81	
10	Drzwi tylne	P	76	
11	Błotnik tylny	P	69	
12	Drzwi tyłu nadwozia		83	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Starcia powłoki lakierowej, zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zamontowane akcesorium		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Uszkodzone mocowanie panelu sterowania szybami		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzenia		
4	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Odpryski		
2	Tarcza koła przedniego	P	Odpryski		
3	Tarcza koła tylnego	L	Odpryski		
4	Tarcza koła tylnego	P	Odpryski		

Zarysowania kołpaków 4szt.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105




Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

KR3TN58
MM AUTOSERWIS Magdalena Zalewska

2^{lat} **HYBRYD**

stanowisko planowany czas realizacji
001 od 2021-07-23 10:30 do 2021-07-23 11:00 Planowana data i godzinę odbioru

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI
01/11/100/0007092/2021 z dnia 2021-07-23

Prowadzący Halicki Kamil
Szybki kontakt 663-680-029

Zgłoszenie nr 0000009699/2021 z dnia 2021-07-19

Sprzedawca
„Auto Park” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
15-620 Białystok
Nazwisko i imię (nazwa firmy) - dane do faktury
MM AUTOSERWIS Magdalena Zalewska
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47/2
05-800 PRUSZKÓW
Adres do korespondencji
Użytkownik

Kontakt
Tel. (85) 6627070
Email serwis@034toyota.pl
Prowadzący Halicki Kamil
Kontakt z klientem
Telefon komórkowy 504098471
Tel. domowy
Tel. do pracy
Email
Tel. komórkowy
Email

Zauważone zewnętrzne uszkodz. samochodu

Dokumenty pozostawione w samochodzie
1. Instrukcja obsługi
2. Dowód rejestracyjny
3. J.C.

Dane dodatkowe zgłoszenia - potwierdzenia
1. zgłoszenie na test drogowy
2. uszkodzenia zewnętrzne
3. uszkodzenia wewnętrzne
4. uszkodzenia silnika
5. uszkodzenia skrzyni
6. uszkodzenia układu kierowniczego
7. uszkodzenia układu hamulcowego
8. uszkodzenia układu elektrycznego
9. uszkodzenia układu wentylacji
10. uszkodzenia układu klimatyzacji
11. uszkodzenia układu audio
12. uszkodzenia układu wideo
13. uszkodzenia układu nawigacji
14. uszkodzenia układu alarmu
15. uszkodzenia układu immobilizera
16. uszkodzenia układu blokady silnika
17. uszkodzenia układu sterowania silnikiem
18. uszkodzenia układu sterowania skrzynią
19. uszkodzenia układu sterowania zawieszaniem
20. uszkodzenia układu sterowania kierownicą
21. uszkodzenia układu sterowania pedałami
22. uszkodzenia układu sterowania przyciskami
23. uszkodzenia układu sterowania pokrętkami
24. uszkodzenia układu sterowania pokrętkami
25. uszkodzenia układu sterowania pokrętkami

Dane pojazdu
Nr rejestracyjny KR3TN58
VIN YARECYHYCGJ943033
Przebieg 15474 km
Data sprzedaży 2020-12-11
Nr silnika 10Q3D09952065
Rodzaj modelu BKM021L-LMJCW
Nazwa modelu TOYOTA Proace City
Typ silnika SWZ
Typ skrzyni

Zauważone uszkodzenia pojazdu

Przedmioty wartościowe zgłoszone przez klienta

Uwagi klienta

Komentarz serwisu

Prace na koszt Klienta

Uzgodniony zakres usług
1. Wymiana oleju silnikowego OW-30
Uwagi:
Komentarz:
Przewidywany koszt usługi 600,00 zł
Ustalony sposób płatności Gotówka
Karta
Przelew
Podpis prowadzącego Halicki Kamil
Akceptuję warunki naprawy i ustalony sposób płatności
Wyrażam zgodę na test drogowy
Podpis klienta
Podpis serwisu
Podpis klienta

Przewidywany koszt usługi płatny przez klienta po zmianie zakresu usługi
Przewidywany termin realizacji
Przewidywany zakres usługi
Podpis osoby upoważnionej do zmiany zakresu usługi

Odebrałem samochód po naprawie bez zastrzeżeń

Uwagi klienta

Wydajność: Wygodna płatność za usługę

Fot. nr 111

2. Stan techniczny pojazdu: dobry / średni / zły

☒ ☐ ☐

PRÓG 52 54

150

SAMOCHOŃ OSOBOWY

POZNAJENIE

ROK PRODUKCJI 2020

DOPUSZCZALNA WAGOWOŚĆ

WAGOWOŚĆ DOP. NAZWA OSI 10,88 kN

WAGOWOŚĆ POJAZDU

SERIA DR/BAU 0430609

**WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny**

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
31-004 KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

A KR 3TN58

0.1 TOYOTA
0.2 E
-C
-YHYC-A2P800(18)
D 0.3 PROACE CITY VERSO
E YARECYHYCGJ943833
B 09.12.2020 | 30.01.2024 | H ---
SERIA DR/BAU 0430609

F.1 2095 kg | F.2 2095 kg | F.3 3395 kg
G 1485 kg | J M1
K e2*2007/46*0685*01
L 2 | O.1 1300 kg | O.2 740 kg
P.1 1499,00 cm³ | P.2 75,00 kW
P.3 D | Q ---
S.1 5 | S.2 ---

Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu