

Nr zlecenia: 20/28/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/28

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	S J N F A A Z E 1 U 0 1 0 5 3 9 4
Marka:	NISSAN	Nr rejestracyjny:	BRAK
Model pojazdu:	Leaf II MR`18	Nr Info-Ekspert:	025-02945
Wersja:	e+ N-Connecta 62kWh Aut.	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	81546 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/29		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2140 kg*		
Jednostka napędowa	elektryczna		
Moc silnika	160kW (218KM)		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	e-Pedał	31	Słupki B w kolorze czarnym
2	Filtr p/pyłkowy	32	System aktywnej kontroli zawieszenia
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	33	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Głośniki 6 szt.	34	System hamowania rekuperacyjnego
5	Gniazdo 12V	35	System inteligentnego automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
6	Gniazdo ładowania Typ 2 (AC)	36	System inteligentnego kluczyka i-KEY
7	Gniazdo ładowania Typ CHAdeMO (DC)	37	System inteligentnej kontroli ruchów nadwozia
8	Hamulec postojowy nożny	38	System inteligentnej kontroli toru jazdy
9	Immobilizer	39	System kontroli ciśnienia w oponach
10	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	40	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
11	Klamki zewnętrzne chromowane	41	System ostrzegania o pojeździe w martwym

12	Klimatyzacja automatyczna z funkcją timer	42	polu
13	Kolumna kierownicy regulowana	43	System rozpoznawania znaków drogowych
14	Kurtyny powietrzne boczne	44	System wspomagania ruszania na wzniesieniu
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	45	Szyby przyciemniane
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	46	Światła do jazdy dziennej LED
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Światła drogowe adaptacyjne
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Światła p/mgielne przednie
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Światła tylne LED
20	Ładowarka pokładowa 6,6 kW	50	Tapicerka ECO
21	Napinacze pasów bezpieczeństwa	51	Tarcze kół aluminiowe 17"
22	Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikami obciążenia	52	Tempomat inteligentny
23	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	53	Tryb jazdy B o zwiększonej sile odzysku energii
24	Poduszka powietrzna kierowcy	54	Tryb jazdy Eco
25	Poduszka powietrzna pasażera	55	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
26	Poduszki powietrzne boczne	56	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
27	Pompa ciepła	57	Zamek centralny
28	Przewody szt. 2 do ładowania AC (EVSE / Typ 2)	58	Zderzaki w kolorze nadwozia
29	Przycisk Start/Stop	59	Zestaw naprawczy opon
30	Radio	60	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
			Złącze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Pakiet Multimedia
Kamera cofania
Obsługa Apple Car Play / Android Auto
Nissan Connect EV z nawigacją i 8" ekranem dotykowym
- 3 Pakiet Nissan AVM
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
System kamer AVM z widokiem 360 stopni
- 4 Pakiet Zimowy
Kierownica podgrzewana
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Reflektory Full LED
Światła do jazdy dziennej LED
Reflektory Full LED
Funkcja doświetlania zakrętów przez reflektory
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Spryskiwacz szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/50 R17 95V XL UG PERFORMANCE 3	6,5
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/50 R17 95V XL UG PERFORMANCE 3	3,5
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/50 R17 95V XL UG PERFORMANCE 3	5,3
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/50 R17 95V XL UG PERFORMANCE 3	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY


Oględziny wykonał: Paweł Mulowski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		85-98	
2	Dach		86-75	
3	Błotnik przedni	L	83-87	
4	Drzwi przednie	L	86-92	
5	Drzwi tylne	L	79-101	
6	Błotnik tylny	L	84-109	
7	Błotnik przedni	P	85-91	
8	Drzwi przednie	P	88-92	
9	Drzwi tylne	P	84-88	
10	Błotnik tylny	P	85-105	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		92-96	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89




Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100

A Kenteken
K-697-HN

B Datum eerste toelating
29-12-2020
Datum eerste toelating in Nederland
29-12-2020

E Voertuigidentificatienummer
SJNFAAZE1U0105394

D.1 Merk
NISSAN

D.2 Type
ZE1

D.3 Handelsnaam
NISSAN LEAF 62KWH

K Nummer van typegoedkeuring (indien beschikbaar)
e9*2007/46*6537*03
Toestemming voor rijden over de weg tot:
16-3-2026

C.6 Naam
FHU Exclusive Andrez Kibala
Voertuig(s)
-
Adres
Debaa 330
Postcode
-
Woonplaats
Debaa
Land
POL

Documentnummer 767988516

Formulernummer 6021849

Belangrijk
Van deze documenten worden geen duplicaten verstrekt.
Met dit kentekenbewijs deel II kan het voertuig over de weg naar het buitenland worden gebracht tot maximaal de datum die staat afgedrukt onder:
"Toestemming voor rijden over de weg tot ..."
Important
No duplicates of these document will be issued.
With this "kentekenbewijs deel II" (registration certificate, part II), the vehicle may be taken abroad by road up to the print below:
"Toestemming voor rijden over de weg tot ..." (Permission to drive on the road until ...).

Wichtig
Von diesen Dokumenten werden keine Duplikate herausgegeben.
Dieser "kentekenbewijs deel II" (Fahrzeugschein, Teil II) gestattet die Fahrt mit dem Fahrzeug über die Straße ins Ausland bis einschließlich dem Datum, das unter "Toestemming voor rijden over de weg tot ..." (Genehmigung zum Fahren über die Straße bis ...) angegeben ist.

Important
Ces documents ne sont fournis qu'en un seul exemplaire.
Ce « kentekenbewijs deel II » (Certificat d'immatriculation, Partie II) est un certificat de transfert qui permet de prendre la route avec le véhicule et de l'exporter jusqu'à, ou plus tard, la date imprimée sous « Toestemming voor rijden over de weg tot ... » (Autorisation de conduire le véhicule sur la voie publique jusqu'à ...).

Fot. nr 101

Europese Unie
Staat der Nederlanden
KENTEBENBEWIJS DEEL II
NL

Свидетельство за управление част II
Permiso de circulación. Parte II
Osvědčení o registraci - část II
Registringsattest. Del II
Zulassungsbescheinigung. Teil II
Registrieremittelstatus. Osa II
Άδειά κυκλοφορίας / Πρωτογεντικό Εγγύραφ. Μέρος II
Registration certificate. Part II
Certificat d'immatriculation. Partie II
Carta di circolazione. Parte II
Potvrda o registraci, drugi II
Registrācijas apliecība. II. daļa
Reģistrācijas liudzimas. II. daļa
Priglasni engedély. II. rész
Lentakártya regisztráció. II. rész
Dowód Rejestracyjny. Część II
Certificado de matrícula. Parte II
Certificat de Immatriculare. Parte II
Прометно доvojenje. Del II
Aukšlenimintodatus. Osa II
Registreringsbeviset. Del II

RUKSEGENDOM
Indien ongemachtigde aanwinst of verandering in dit bewijs is VERBOODEN

Naam Devoegde Instantie: RDW
Omschrijving: RDW
Lijst van: RDW
Productie: Koninklijke Van der Meer B.V.
Auteursrecht: Staat der Nederlanden.

Fot. nr 102

KENTEBENBEWIJS DEEL I

A K-697-HN
5394
29-12-2020
29-12-2020
16-02-2026

C.1.1 BCA Autovelling B.V.

C.1.2 DE LANDWEER 4

C.1.3 3771 LN BARNEVELD

E.4 De houder van dit kentekenbewijs kan door het kentekenbewijs niet worden aangeduid als de eigenaar van het voertuig

Kenteken: SJNFAAZE1U0105394 Documentnummer: 0765547975

Fot. nr 103

KENTEBENBEWIJS DEEL I

A K-697-HN
5394
29-12-2020
29-12-2020
16-02-2026

C.1.1 BCA Autovelling B.V.

C.1.2 DE LANDWEER 4

C.1.3 3771 LN BARNEVELD

E.4 De houder van dit kentekenbewijs kan door het kentekenbewijs niet worden aangeduid als de eigenaar van het voertuig

Kenteken: SJNFAAZE1U0105394 Documentnummer: 0765547975


Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu