

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12828/7/26-15201	Data raportu	28-07-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	22-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66434/26/07/1 Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSKTAAME0U0607525
Marka, model	NISSAN e-NV200 40kWh - 10...
Typ, wersja	e-NV200 Tekna
Numer rejestracyjny	GD141TG
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/80 kW
Stan licznika	75 611 km
Data 1. rej./rok prod.	12-03-2019/2019
Data nast. bad. techn.	02-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS+EBD, Akumulator litowo-jonowy 40 kWh, Czujnik deszczu i zmierzchu, ESP, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 15, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdo 12V, Gniazdo szybkiego ładowania, Gwarancja na 3 lata lub 100 000 km oraz 8 lat gwarancji na pojemność baterii, Gwarancja rozszerzona Nissan 5* 5 lat lub 100 000 km na standardowe wyposażenie, Haki do mocowania ładunku w podłodze (6), Immobilizer, Instalacja radiowa + 2 głośniki, Kamera cofania zintegrowana w lusterkach, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z regulacją nachylenia, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampy przeciwmgienne, przód, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Ogranicznik prędkości, Podgrzewacz akumulatora, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki kurtynowe przód, Przewód EVSE, Przewód trybu ładowania 3, Przygotowanie do obsługi ładowarek 6,6 kW, Radio CD MP3 Bluetooth USB AUX+sterowanie w kierownicy, Schowek w konsoli centralnej, Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy, System I-Key, System nawigacji satelitarnej NissanConnect z 7" dotykowym wyświetlaczem i kamerą cofania, System pomiaru ciśnienia w oponach, System wspomagania ruszania pod górę, Tempomat, Tryb jazdy Eco, Układ chłodzenia akumulatora, Układ hamowania rekuperacyjnego, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz wielofunkcyjny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT	185/65 15 88T	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT	185/65 15 88T	3,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT	185/65 15 88T	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT	185/65 15 88T	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
2	Próg R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 34

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Gniazdo ładowania / tankowania



Fot. 38

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2