

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220015/7/26-11401	Data raportu	22-07-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/64861/26/07/13	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002W32399
Marka, model	FIAT Ducato Maxi MultiJet3 Po...
Typ, wersja	Ducato Maxi MJ L4H3
Numer rejestracyjny	EL1GL06
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2184 ccm/118 kW
Stan licznika	190 548 km
Data 1. rej./rok prod.	30-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	26-12-2027
Nadwozie	FPO 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Drzwi tylne bez szyby, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem, Fotel pasażera dwumiejscowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Przegroda stała bez szyby, Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów, Deska rozdzielcza Techno, Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni, Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją, Kamera cofania, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Klimatyzacja automatyczna, Listwy boczne w przedziale ładunkowym do wysokości pasów, Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie obrysowe, Radio 7" z bluetooth, dab, carplay, android auto, Reflektory Full LED, System bezkluczykowego dostępu, Tapicerka czarna CREPE, podwójne srebrne przeszycia po bokach, zagłówek z logo Ducato, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami - wzmocnione, Ładowarka do smartfona, bezprzewodowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAILUN, COMMERCIO ICE	215/75 16 116114R	7,0 mm
	lewe	SAILUN, COMMERCIO ICE	215/75 16 116114R	7,0 mm
tylna	prawe	SAILUN, COMMERCIO ICE	215/75 16 116114R	7,5 mm
	lewe	SAILUN, COMMERCIO ICE	215/75 16 116114R	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
2	Dach kabiny	wgniecenie/odkształcenie	WY	7.5
3	Rama dachu zew., część przednia boczna L	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1