

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12249/7/26-15201	Data raportu	02-07-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	25-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) PKOM(DZS)/GDA/57118/26/06/22	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFHR14170
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 14-19
Typ, wersja	Mondeo 2.0 TDCi Titanium Po...
Numer rejestracyjny	GD2J291
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	226 192 km
Data 1. rej./rok prod.	22-08-2017/2017
Data nast. bad. techn.	03-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia, Dwa kluczyki, Dwa kolorowe wyświetlacze między zegarami (4,2-cala), Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie sportowe, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier Uni, Lampy tylne LED, Listwy progowe - wykończone w kolorze aluminium, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podgrzewane przednie fotele, Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD), Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami), Tempomat z Intelligent Speed Limiter, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10,1-cala), Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne (CCD) z możliwością wyboru 3 trybów pracy: Komfort, Standard lub Sport, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie świateł przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dodatkowo przyciemniane szyby tylne, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, Hak holowniczy składany elektrycznie (zaw. złącze 13-pinowe i system stabilizacji przyczepy TSC), Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia, Lakier metalik, Nagrzewnica dodatkowa - zasilana paliwem z funkcją programowania i pilotem zdalnego sterowania, Pakiet Seat 4, Pakiet Winter 1, Spryskiwacze reflektorów, System nawigacji satelitarnej CD/SD, Ford SYNC 3, DAB+, TMC, wyświetlacz, BT, wzyw. pomocy, 8 głośn., System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (Active City Stop), Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	235/50 17 100V	5,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	235/50 17 100V	5,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	235/50 17 100V	7,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	235/50 17 100V	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150

8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Lusterko zewn.ustaw.elekt.r./ogrzew. R	pęknięcie	WY	0.3
4	Przysłona pokrywy tylnej	wgniecenie	WY	0.6
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
6	Dach	odpryski lakieru	NA	
7	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
8	Błotnik tylny , część górna L	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	1.2
9	Błotnik tylny , część górna R	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie	NA	2
10	Błotnik przedni L	wgniecenie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
15	Spojler zderzaka tylnego	zarysowanie		
16	Szyba barwiona boczna L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dette sertifikatet er kun gyldig når det udstedes på leveringsstedet for det pågældende køretøj og det er korrekt underskrevet af forhandleren og kunden eller dennes autoriseret forhandler. Garanti perioden som gælder for køretøjet, er specificeret i dette dokument.

KUNDENAVN: Leaseplan Norge AS
 KUNDEADRESSE: 15

KJØRETØYTYPE: Ford Mondeo 1500k
 UNDERSTELLSNUMMER: R14170
 DATO FOR LEVERING TIL FØRSTE KUNDE: 22.08.2017

Forhandleren som selger kjøretøyet sertifiserer at opplysningene ovenfor er riktige og at kjøretøyet er nøye klargjort i overensstemmelse med Fords standarder for teknisk klargjøring og at dette er registrert i kjøretøyet Digital Service Record eller i serviceheftet.

Autorisert forhandler:  **Kverneland Bil Bergen A/S**
 Nordre Brurås 4
 5131 Nyborg
 Org.nr. 980 894 681

Autorisert forhandlers underskrift: [Signature]
 Dato: 22/8-17

Garantivilkårene, betingelser og vedlikeholds krav som gjelder for kjøretøyet har blitt forklart for meg av den selgende forhandleren. Jeg aksepterer med dette at jeg har mottatt dette serviceheftet og lest vilkårene, betingelsene og vedlikeholds kravene for garantien. Jeg er inneforstått med at garantien supplerer og på ingen måte reduserer mine rettslige rettigheter i henhold til kjøpekontrakten med forhandleren eller i henhold til gjeldende lover og regler for salg av varige forbruksgoder.

Kundens underskrift:

FORD BLUESERVICE
 Ford BlueService står vi alltid klar til å hjelpe deg med en rekke tjenesteytelser som gjelder deg & holde kjøretøyet i gang. Vi har ett enkelt telefonnummer for alle serviceoppgaver.
 Gratis veihjelp i Europa gjelder i opptil 24 måneder (frem til neste serviceintervall) når du følger anbefalene.
 Gratis tilstandskontroll for alle Ford-modeller uansett alder og kilometerstand.
 Et tydelig og konkurransedyktig prisenslag på eventuelt nødvendig arbeid, før det utføres.
 Tilbud om alternativt transportmiddel mens kjøretøyet er på service.

DIGITALT SERVICE DOKUMENT
 Følgende informasjon gjelder bare for kjøretøyer som er registrert i Fords Digital Service Record-system.
 Servicehistorikken for kjøretøyet ditt er lagret trygt i Fords digitale servicedokument. Det er en sentral database som sikrer en trygg, nøyaktig og varig post som ikke kan gå tapt og beskyttet mot ulovlig bruk. Digital Service Record-systemet gir direkte tilgang til servicehistorikken.

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

Forhandlerstempel

KVERNELAND BIL ASANE
 Autorisert forhandler nr. 28900
 Ford BlueService 2017

Underskrift: [Signature]

Forhandlerstempel

Kverneland Bil AS
 Bergen Minde
 NO 977 047 684 MVA

Dato: 23/3-21
 Distanse: 82356
 Fakturanummer: 378346
 Underskrift: [Signature]
 Neste service den: 23/03-22 / 112786km

Forhandlerstempel

KVERNELAND BIL BERGEN, AVD ÅSANE
 Autorisert forhandler nr. 28900
 Ford Service 2020

Dato: 13/5-22
 Distanse: 110510
 Fakturanummer: 34318
 Underskrift: MS
 Neste service den: 5123

Forhandlerstempel

KVERNELAND BIL BERGEN, AVD ÅSANE
 Autorisert forhandler nr. 28900
 Ford Service 2020

Dato: 13/5-22
 Distanse: 110510
 Fakturanummer: 34318
 Underskrift: MS
 Neste service den: 5123

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Inne 1



Fot. 50

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Szyba boczna tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1