

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                         |                  |                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Numer raportu | 12713/7/26-15201                                        | Data raportu     | 22-07-2026                        |
| Rzeczoznawcy  | inż. Kamil Zaręba (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin    | 15-07-2026                        |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/63154/26/07/08                            | Miejsce oględzin | MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT... |

### Dane pojazdu

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WVWZZZ3CZLE083608                 |
| Marka, model                | VOLKSWAGEN Passat Varian...       |
| Typ, wersja                 | Passat 2.0 TDI EVO Business       |
| Numer rejestracyjny         | WD3453N                           |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1968 ccm/110 kW            |
| Stan licznika               | 158 965 km                        |
| Data 1. rej./rok prod.      | 11-02-2020/2020                   |
| Data nast. bad. techn.      | 02-03-2027                        |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                           |
| Lakier                      | szary/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | manualna                          |



### Wyposażenie pojazdu

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zastąpienia kierowcy, Felgi aluminiowe 16 Sepang z ogumieniem o obniżonym oporze toczenia 215/60, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Plus z monochromatycznym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach przednich Cross Hatch, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Relingi dachowe - czarne, Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechodniów, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odbłaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy, przeglądy, raport, mobilne usługi online 1 rok), Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe, Lakier metalik/perłowy, Pakiet zimowy 1, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrzyż

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FIRESTONE, ROADHAWK 2 | 215/60 16 99H | 5,5 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, ROADHAWK 2 | 215/60 16 99H | 6,5 mm           |
| tylna    | prawe | FIRESTONE, ROADHAWK 2 | 215/60 16 99H | 7,0 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, ROADHAWK 2 | 215/60 16 99H | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy | do 150                                     |
| 2    | Słupek środkowy prawy | do 150                                     |
| 3    | Próg lewy             | do 150                                     |
| 4    | Próg prawy            | do 150                                     |
| 5    | Drzwi tylne prawe     | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 200                                  |
| 2    | Blotnik przedni lewy   | 150 - 200                                  |
| 3    | Słupek przedni lewy    | 150 - 200                                  |
| 4    | Słupek przedni prawy   | 150 - 200                                  |
| 5    | Słupek środkowy lewy   | 150 - 200                                  |
| 6    | Dach                   | 150 - 200                                  |
| 7    | Drzwi przednie lewe    | 150 - 200                                  |
| 8    | Pokrywa bagażnika      | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 μm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie prawe | 200 - 300                                  |
| 2    | Drzwi tylne lewe     | 150 - 300                                  |

W zakresie do 1000 μm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 200 - 1000                                 |

W zakresie do 2000 μm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 200 - 2000                                 |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                      | Opis uszkodzeń             | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L    | odpryski lakieru           |           |               |
| 2    | Kierownica przystosowana do Airbag | zarysowania eksploatacyjne |           |               |
| 3    | Tarcza koła aluminiowa przód R     | zarysowanie                |           |               |
| 4    | Tarcza koła aluminiowa osi tylnej  | zarysowanie                |           |               |
| 5    | Nakładka pokrywy tylnej góra       | zarysowanie                |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 38**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 42**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 44**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 46**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1