



SPYCHARKA GĄSIENICOWA HSW TD-20G

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	49/24/07/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	51417
Autor wyceny:	Przemysław Kaluźny



CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 30-07-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Adam Rozborski. Przedmiot wyceny stanowi spycharka gąsienicowa HSW TD-20g. Maszyna przeznaczona jest do robót ziemnych, budowy dróg, prac w kopalniach odkrywkowych oraz przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Spycharka gąsienicowa
Producent:	Huta Stalowa Wola S.A.
Typ/model:	TD-20G
Numer fabryczny:	51417
Czas pracy:	815h (odczytano z licznika)
Rok produkcji:	1997

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Moc silnika:	166 kW
Zasilanie:	ON
Masa eksploatacyjna:	22 000 kg
Maksymalna siła uciągu:	462,7 kN
Wymiary:	5,9x2,54x3,18m
Wyposażenie:	Części zamienne

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmiot oględzin znajdował się na terenie zewnętrznym, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin operator uruchomił maszynę oraz wykonał próbę ruchową i symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu podstawowych układów maszyny, a wszystkie prezentowane funkcje robocze wykonywane były prawidłowo. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia próby pod obciążeniem istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych wad i usterek podczas eksploatacji w rzeczywistych warunkach roboczych. Ogólny stan techniczny i wizualny maszyny oceniono jako przeciętny, adekwatny do wieku i sposobu użytkowania. Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego: szyba boczna dolna prawa – pęknięta,



szyba boczna górna prawa – pęknięta,
prawa mała szyba przednia – pęknięta.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego przedstawiono w dokumentacji fotograficznej.

Wskazanie licznika motogodzin w chwili oględzin wynosiło 815 mth, jednak analiza okazanej dokumentacji eksploatacyjnej wskazuje, że rzeczywisty przebieg maszyny wynosi około 5 600 mth.

Podczas oględzin okazano następującą dokumentację:

- katalog części zamiennych HSW TD-20G (część I i II),
- książkę gwarancyjną maszyny,
- protokół przekazania maszyny,
- świadectwo dopuszczenia maszyny do produkcji,
- ewidencję przeglądów technicznych i eksploatacji,
- ewidencję stosowanych olejów, płynów i smarów,
- ewidencję zużycia paliwa,
- kartę gwarancyjną rozrusznika (wymiana z 2012 r.).
- części zamienne (widoczne w dokumentacji fotograficznej)

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny urządzenia jest przeciętny i odpowiada jego dotychczasowemu sposobowi eksploatacji. W celu pełnej oceny stanu technicznego zaleca się przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowany serwis.

WARTOŚCI RYNKOWA

W oparciu o wyniki przeprowadzonych oględzin, analizę rynku wtórnego porównywalnych maszyn oraz wiedzę i doświadczenie rzeczoznawcy ustalono wartość rynkową przedmiotu wyceny w wysokości:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.



- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA















