

Nr zlecenia: 39/03/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/03

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMAH281DAPJ150364
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	WU7192R
Model pojazdu:	i30 1.5 MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	016-02139
Wersja:	Modern	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	52790 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/01/25		
Data ważności badania technicznego	2027/01/24		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1870 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1482 ccm / 118kW (160KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent zapobiegania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych FCA	37	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
3	Autoalarm	38	Radio cyfrowe DAB
4	Czujniki ciśnienia w oponach	39	Relingi dachowe
5	Czujniki parkowania - tył	40	Roleta bagażnika
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	41	Schówek na okulary
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	42	Spoiler dachowy
8	Głośniki w drzwiach przednich	43	Sterowanie systemem audio w kierownicy
9	Głośniki w drzwiach tylnych	44	System Bluetooth

10	Gniazdo 12V	45	System doświetlania zakrętów statyczny
11	Gniazdo 12V w bagażniku	46	System kontroli podjazdu HAC
12	Haczyki do mocowania bagaży	47	System kontroli uwagi kierowcy DAW
13	Immobilizer	48	System stabilizacji toru jazdy ESC
14	Kanapa tylna dzielona i składana w stosunku 60/40	49	System sygnalizacji odjechania poprzedzającego samochodu LVDA
15	Kierownica pokryta skórą	50	System utrzymania pasa ruchu LKA
16	Kierunkowskazy w przednich błotnikach	51	Szyba kierowcy z funkcją auto down
17	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
18	Klimatyzacja	53	Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne
19	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	54	Szyby tylne regulowane elektrycznie
20	Kołpaki	55	Światła automatyczne
21	Kurtyny powietrzne boczne	56	Światła do jazdy dziennej LED
22	Lakier specjalny Engine Red	57	Światła p/mgielne przednie
23	Listwa ozdobna zderzaka tylnego, chromowana	58	Światło dodatkowe STOP LED
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	59	Tapicerka tekstylna
25	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	60	Tarcze kół stalowe 15"
26	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	61	Tempomat
27	Opony HANKOOK	62	Uchwyty na kubki
28	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	63	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
29	Oświetlenie do czytania (przód)	64	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
30	Oświetlenie drugiego rzędu	65	Wyświetlacz komputera pokładowego kolorowy 3,5"
31	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	66	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
32	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	67	Zaglówki tylne z regulacją wysokości
33	Podłokietnik przedni ze schowkiem	68	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Poduszka powietrzna kierowcy	69	Zestaw naprawczy opon
35	Poduszka powietrzna pasażera	70	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Czujniki parkowania - przód
- 2 Lakier metalizowany (dopłata)
- 3 Pakiet Display (dopłata)
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Kamera cofania
System multimedialny
Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Integracja z telefonami mobilnymi Apple Car Play™ + Android Auto™
System Bluetooth z obsługą komend głosowych

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 K435	6,0
Przednie prawe:	HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 K435	6,0
Tylne lewe:	HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 K435	6,0
Tylne prawe:	HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 K435	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Opony dodatkowe 4szt.

Uniroyal WinterExpert 195/65 R15 91T 7-8mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	130-160	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba tylna		Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

TERMINY PIERWSZYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

Data sprężarki: 21-01-2024 Model i rodzaj napędu: 30 L 20V 15 1600 1600

PRZEGŁAD OKRESOWY

Przebieg (km): 14 366

02-09-2024

PRZEGŁAD OKRESOWY

Przebieg (km): 28 597

22-05-2025

NASTĘPNY PRZEGŁAD

Przebieg (km): 43 664

02-09-2025

NASTĘPNY PRZEGŁAD

Przebieg (km): 43 597

22-05-2026

Fot. nr 49

TERMINY PIERWSZYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

Data sprężarki: 19-01-2026 Model i rodzaj napędu: 30 L 20V 15 1600 1600

PRZEGŁAD OKRESOWY

Przebieg (km): 42 737

19-01-2026

PRZEGŁAD OKRESOWY

Przebieg (km): 42 737

19-01-2026

NASTĘPNY PRZEGŁAD

Przebieg (km): 42 737


19-01-2026

NASTĘPNY PRZEGŁAD

Przebieg (km): 42 737

19-01-2026

Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu