



KOPARKO-ŁADOWARKA CASE 580 SUPER R

Zamawiający wycenę: **CAR ARENA**
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 42/17/07/2026/CarArena STANDARD

Numer wewnętrzny: -

Nr fabryczny: N8GH22378

Autor wyceny: Albert Kaluźny

**WARTOŚĆ
RYNKOWA:**



CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 20-07-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Robert Rychta
Przedmiot wyceny jest koparko-ładowarka CASE 580 SUPER R .

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE

Nazwa:	Koparko ładowarka
Producent:	Case
Typ/model:	580 SUPER R
Numer fabryczny:	N8GH22378
Czas pracy:	10447h
Rok produkcji:	2008
Masa własna:	8850kg
Siła zrywająca:	36,3kN
Moc silnika:	72kW
Głębokość kopania:	5.8m
Wymiary:	5,77x3.9x2.44m
Ogumienie:	Przód: BKT AT603 12,5/80-18 Tył: CAMSO 18,4-26
Wypożażenie:	-oświetlenie robocze - podpory tylne - łyżka przednia - łyżka tylna - widły paletowe - fotel operatora zawieszony pneumatycznie - kabina ogrzewana

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie do oględzin okazano na placu magazynowym, niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.



Podczas oględzin operator uruchomił silnik, wykonał próbę ruchową oraz symulacje ruchów roboczych bez obciążenia. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz niesprawności w warunkach roboczych. Maszyna nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy w postaci licznych zarysowań, deformacji czy ognisk korozji.

Wnętrze kabiny operatora w znacznym stopniu zabrudzone, fotel poplamiony.

Według informacji uzyskanych od osoby okazującej pompa hydrauliczna wymaga regeneracji. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Stan wizualny na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Numer seryjny potwierdzono na tabliczce znamionowej.

Dane techniczne opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny urządzenia jest przeciętny i odpowiada jego dotychczasowemu sposobowi eksploatacji. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia pełnej diagnostyki technicznej zaleca się wykonanie szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowany serwis.

WARTOŚCI RYNKOWA

W oparciu o wyniki przeprowadzonych oględzin, analizę rynku wtórnego porównywalnych maszyn oraz wiedzę i doświadczenie rzeczoznawcy ustalono wartość rynkową przedmiotu wyceny w wysokości:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.



- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA





POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA





POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA





POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA





POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA






POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA





POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA







POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA



