

Nr zlecenia: 32/24/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	S B 1 M E 3 J E 3 0 E 1 1 3 8 9 7
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	DW4PU50
Model pojazdu:	Auris 1.6 MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	037-02731
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	296403 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/11/15		
Data ważności badania technicznego	2026/11/19		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1805 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 97kW (132KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	Przyciski sterowania na kierownicy
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	22	Spoiler tylny
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Sterowanie systemem audio w kierownicy
4	Immobilizer	24	Sterowanie telefonem w kierownicy
5	Klamki zewnętrzne lakierowane	25	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
6	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa	26	System "Follow-me home"
7	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	27	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
8	Komputer pokładowy	28	System kontroli ciśnienia w oponach
9	Kurtyny powietrzne boczne	29	System wspomagający pokonywanie

			podjazdów HAC
10	Lusterka zewnętrzne lakierowane	30	System wspomagania nagłego hamowania
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	31	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	32	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	33	Tapicerka tekstylna
14	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	34	Tarcze kół aluminiowe 15" opony 195/65
15	Podłokietnik centralny przedni	35	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Wyświetlacz centralny między zegarami 4.2"
17	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	38	Zestaw naprawczy opon
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	39	Złącze "AUX"
20	Przycisk uruchamiający silnik	40	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 4 głośniki
Głośniki 4 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
System Bluetooth
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC
- Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 205/55 R16 91H PRESTO HP 2	4,0
Przednie prawe:	DĘBICA 205/55 R16 91H PRESTO HP 2	4,0
Tylne lewe:	DĘBICA 205/55 R16 91H PRESTO HP 2	5,0
Tylne prawe:	DĘBICA 205/55 R16 91H PRESTO HP 2	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Pojazd wyposażony w instalację LPG, okazano dokumentację instalacji LPG. Decyzja ważna do 31-08-2028

Okazano dodatkowy komplet opon

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wygłuszenie pokrywy rozerwane	
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach oblańowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		134-142	
2	Dach		130-160	
3	Błotnik przedni	L	108-128	
4	Drzwi przednie	L	116-118	

5	Drzwi tylne	L	116-122	
6	Łotnik tylny	L	114-124	
7	Łotnik przedni	P	176-298	
8	Drzwi przednie	P	110-118	
9	Drzwi tylne	P	112-122	
10	Łotnik tylny	P	112-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-116	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, pęknięty		
2	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		
3	Zderzak tylny		Zarysowany, zdeformowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza końcem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148




Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152




Fot. nr 153




Fot. nr 154




Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157




Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161

WY
UWAG

Nr gwarancji 569473

DANE POJAZDU

Marka pojazdu TOYOTA
Model Auris
Pojemność silnika 1.6
Ilość cylindrów 4
Rok produkcji 2018
Stan licznika 8
Nr nadwozia (VIN) SA1ME3JE30E1138P1
Nr rejestracyjny pojazdu RU 60484


DANE INSTALACJI LPG

Kod rejestrujący (Registration Code)
Typ instalacji:
Reduktor BRC typ Numer
Numery seryjne wtryskiwaczy BRC 1 2 3 4 5 6 7 8


Centrala sterująca typ Numer
Wielozawór typ Numer
Zbiornik typ Numer
Inne
Data montażu 22.11.2018

TOYOTA SIELANE INOWACYSKI
Sp. z o.o.
ul. Czekoladowa 10, 81-117 Włocławek
55-040 Koberzyce tel. 004-629 15-08
tel. 004-771 77 03 fax 004-629 15-51
Pieczałka Zakładu montażowego


Fot. nr 162




Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166

RODZAJ POJAZDU SAMOCHOÓD OSOBOWY		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dokument Rejestracyjny	
RODZAJ KOLORU ---		PREZYDENT WROCŁAWIA UL. G. ZAPOLSKIEJ 4 50-032 WROCŁAW	
RODZAJ PRODUKTU 2018	RODZAJ KOLORU ---	ORGAN WYDZIAŁ A DW 4PU50	
RODZAJ KOLORU 10,00 kN	RODZAJ KOLORU AAC7122738	0.1 TOYOTA 0.2 E15UT(A) -ZRE185(NF) -ZRE185L-DHFNW(ZK) 0.3 AURIS	
QR CODE		E SB1ME3JE30E113897	
SERIA DR/ BAR 4751615		B 16.11.2016 22.11.2021 H ---	
C		SERIA DR/ BAR 4751615	
E1 1805 kg	F2 1805 kg	F3 3105 kg	
G 1285 kg	I M1		
K e11*2001/116*0305*21			
L 2	O1 1300 kg	O2 450 kg	
P1 1598,00 cm ³	P2 97,00 kW		
P3 P LPG	Q ---		
S1 5	S2 ---		

Fot. nr 167

X 17.11.2022 PREZYDENT WROCŁAWIA 17.11.2022		X 2023-11-16 SKP PN401 PND/0003 2022-11-16		DOKUMENT WYSTAWIENIA ---GAZ LPG/ 2018-11-22--- ---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6--- ---//---	
X 16-11-2024 SKP SB/028 SBI/D/0074 16-11-2023		X 2025-11-19 SKP TK040 TKI/D/0037 2024-11-19		D 17-12-2021 17-12-2021	
X 2026-11-19 SKP TK040 TKI/D/0037 2025-11-19		X 2026-11-19 SKP TK040 TKI/D/0037 2025-11-19		Pouczenie: Właściciel pojazdu, jego administrator lub osoba upoważniona do jego użytkowania, który wyraża zgodę na rejestrację pojazdu, jest obowiązany do zapłaty podatku od rejestracji pojazdu.	

Fot. nr 168

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu