

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219931/7/26-11401	Data raportu	14-07-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/58491/26/06/25	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT8EBXK1017835
Marka, model	OPEL Insignia B Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 1.5 T GPF Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	PY48790
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/121 kW
Stan licznika	110 163 km
Data 1. rej./rok prod.	28-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	17-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w lini dachu, Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy, Listwy progowe "Opel" w drzwiach przednich, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Oparcie składane jednym ruchem, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Relingi dachowe - srebrne, Schowek na okulary w konsoli środkowej, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, Tyłne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 4.2 cali z komputerem pokładowym, Zagłówek tylny, środkowy, Zestaw Dobrej Widoczności, Światła do jazdy diennej LED, Alarm, Koło zapasowe dojazdowe 17, Lakier metalik, Pakiet Zimowy (kod: LPJT), Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2	245/45 18 96W	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2	245/45 18 96W	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2	245/45 18 96W	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2	245/45 18 96W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	0.7
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
3	Próg L	wgniecenie/odkształcenie		
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
5	Felgi alu	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu
INSIGNIA ST INN D ASX FT

Numer identyfikacyjny pojazdu
W0VZT8E B X K1017835

Nazwisko/numer Klienta
PKO LEASING S.A.

Numer rejestracyjny
WU 2406H

Miejsowość, data
WARSZAWA 03.12.2018

Drugi Właściciel

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

28.11.2018
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

NEXTEAM Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 50, 01-651 Warszawa
Tel. (22) 699 12 66, 699 12 66 11
NIP 525-112-666

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych 7

Przegląd: Okresowy ☐ **Główny** ☐

Data 31/10/23 km 79 876

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B ☐ W ☐ C3 ☐

Lepkość: 0 W 20

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -29 °C

Tak Nie 54h. Ciepły klimat

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtrowanie powietrza

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Filtrowanie gazu

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców

☒ z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

PL 028A

Następny przegląd według wskaźnika
Data 10/2024 km 110 000
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ **Główny** ☐

Data 11/10/24 km 90 754

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ W ☐ C3 ☐

Lepkość: 0 W 20

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący 0 °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtrowanie powietrza

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Filtrowanie gazu

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców

☒ z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

PL 028A

Następny przegląd według wskaźnika
Data 10/2025 km 120 754
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ **Główny** ☐

Data 16/10/2026 km 102 559

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ W ☐ C3 ☐

Lepkość: 0 W ☐ C3 ☐

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -27 °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtrowanie powietrza

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Filtrowanie gazu

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców

☒ z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

PL 028A

Następny przegląd według wskaźnika
Data 10/2026 km 110 000
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNOGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNOGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNOGO	
26.11.2023		25.11.2023		20.11.2023	
 DATA: _____ PODPIS: _____		SKP/ST/008/P ABTE ST/D/0040 DATA: _____ PODPIS: _____		SKP/ST/008/P ABTE ST/D/0040 DATA: _____ PODPIS: _____	
26.11.2023		20.11.2023		20.11.2023	
 DATA: _____ PODPIS: _____		SKP/ST/008/P ABTE ST/D/0040 DATA: _____ PODPIS: _____		SKP/ST/008/P ABTE ST/D/0040 DATA: _____ PODPIS: _____	
26.11.2023		20.11.2023		20.11.2023	
 DATA: _____ PODPIS: _____		SKP/ST/008/P ABTE ST/D/0040 DATA: _____ PODPIS: _____		SKP/ST/008/P ABTE ST/D/0040 DATA: _____ PODPIS: _____	


POUŻYCIE: Właściciel pojazdu, jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od dnia, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Dowód rej. str. 2



strona 20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. lew. - Inne 1