

Nr zlecenia: 172/03/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/03

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VIII-2026 |                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:                | WB A48 F U 0 2 0 8 D 4 1 8 2 8 |
| Marka:                                              | BMW                                       | Nr rejestracyjny:   | DW2WM63                        |
| Model pojazdu:                                      | 320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20    | Nr Info-Ekspert:    | 003-06446                      |
| Wersja:                                             | xDrive M Sport Steptronic                 | Rok produkcji:      | 2023                           |
| Wskazanie drogomierza                               | 101167 km                                 |                     |                                |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/10/27                                |                     |                                |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/10/27                                |                     |                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                          |                     |                                |
| Dop. masa całkow.                                   | 2230 kg*                                  |                     |                                |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |                     |                                |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 140kW (190KM)                  |                     |                                |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                     |                                |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                     |                                |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                     |                                |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                 |                     |                                |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym   |                     |                                |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  | 42   | Podłokietnik siedzeń tylnych                          |
| 2    | Asystent uwagi                             | 43   | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym      |
| 3    | Autoalarm                                  | 44   | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 4    | BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji | 45   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 5    | ConnectedDrive Services                    | 46   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 6    | Czujnik deszczu                            | 47   | Przycisk Start/Stop                                   |
| 7    | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach     | 48   | Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome                 |

|    |                                                                       |    |                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Dywaniki welurowe                                                     | 49 | Reflektory LED                                                                       |
| 9  | Emergency call                                                        | 50 | Schówek na rękawiczki                                                                |
| 10 | Fotele przednie sportowe                                              | 51 | Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy                                           |
| 11 | Funkcja Follow-Me-Home                                                | 52 | System Active Guard Plus                                                             |
| 12 | Głośniki 6 szt.                                                       | 53 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                                              |
| 13 | Gniazdo 12V w przednim schowku                                        | 54 | System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego                                 |
| 14 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold              | 55 | System odzyskiwania energii w trakcie hamowania                                      |
| 15 | Immobilizer                                                           | 56 | System przeładunkowy                                                                 |
| 16 | Kierownica wielofunkcyjna                                             | 57 | System stabilizacji toru jazdy DSC                                                   |
| 17 | Klamki podświetlane                                                   | 58 | Szyby atermiczne                                                                     |
| 18 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa                                  | 59 | Światła tylne LED                                                                    |
| 19 | Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M                      | 60 | Światło powitalne                                                                    |
| 20 | Kolumna kierownicy regulowana                                         | 61 | Tapicerka połączenie ałkanty i sensatec w kolorze czarnym z kontrastowym przeszyciem |
| 21 | Kontroler iDrive                                                      | 62 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanyymi rozmiarami opon |
| 22 | Końcówki układu wydechowego podwójne                                  | 63 | Technologia SCR                                                                      |
| 23 | Kurtyny powietrzne boczne                                             | 64 | Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością                                         |
| 24 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                                  | 65 | Teleservices                                                                         |
| 25 | Lampy tylne LED                                                       | 66 | Tempomat z funkcją hamowania                                                         |
| 26 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia                                     | 67 | Trójkąt ostrzegawczy                                                                 |
| 27 | Listwy ozdobne aluminium Rhombic                                      | 68 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                            |
| 28 | Listwy progowe czarne z napisem "BMW"                                 | 69 | Uchwyty na kubki z przodu                                                            |
| 29 | Listwy progowe M z przodu                                             | 70 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic                      |
| 30 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                          | 71 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy                             |
| 31 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu     | 72 | Wyświetlacz panoramiczny                                                             |
| 32 | Obramowania Shadow Line BMW Individual                                | 73 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                                   |
| 33 | Ochrona pieszych - symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym | 74 | Zaglówki siedzeń tylnych składane                                                    |
| 34 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane               | 75 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                    |
| 35 | Oslony przeciwsłoneczne                                               | 76 | Zawieszenie sportowe M                                                               |
| 36 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED                                | 77 | Zbiornik paliwa 59l                                                                  |
| 37 | Oświetlenie wewnętrzne                                                | 78 | Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB                                               |
| 38 | Pakiet aerodynamiczny typu "M"                                        | 79 | Zestaw naprawczy opon                                                                |
| 39 | Pakiet schowków dodatkowych                                           | 80 | Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C                                           |
| 40 | Pedały i podnóżek M                                                   | 81 | Złącza USB w podłokietniku typu A i C                                                |
| 41 | Podłokietnik centralny przedni regulowany                             |    |                                                                                      |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
  - System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
  - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
  - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1

Lakier metalizowany (dopłata)
- 2

Szyby tylne przyciemniane
- 3

Tapicerka tekstylno-skórzana Sensatec (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|-----------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *PIRELLI   | 225/45 | R18 | 95Y | XL CINTURATO P7 | 6,0          |
| Przednie prawe: | *PIRELLI   | 225/45 | R18 | 95Y | XL CINTURATO P7 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *PIRELLI   | 255/40 | R18 | 99Y | XL CINTURATO P7 | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *PIRELLI   | 255/40 | R18 | 99Y | XL CINTURATO P7 | 6,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.  
Opony Goodyear UltraGrip Performance 225/50 R17 6,5mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](https://historiapojazdu.gov.pl)

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej              |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej           |      |         |
| 4    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej           |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 80                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 60                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 70                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                      | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny                              |       | Starcia powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 2    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej            |      |         |
| 3    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P     | Odpryski powłoki lakierowej             |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zlecniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*