



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: CB291AS

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzecznik:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B E J 2 5 J 1 E 3 0 5 1 6 4 3
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	CB291AS
Model pojazdu:	Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 E5	Nr Info-Ekspert:	034-01946
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2013

Wskazanie drogomierza	95197 km
Data pierwszej rejestracji	2013/10/17
Data ważności badania technicznego	2026/09/25
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1659 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 66kW (90KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu uni
Data oględzin	2026/04/24
Miejsce oględzin	Bydgoszcz Oplawiec

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
2	Filtr p/pyłkowy	15	System p/poślizgowy MSR
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	System pokolizyjny ACS
4	Immobilizer	17	System wspomagania nagłego hamowania
5	Kolumna kierownicy regulowana	18	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Komputer pokładowy	19	Szyby przyciemniane
7	Listwy boczne	20	Światła do jazdy dziennej
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	21	Światła p/mgielne przednie
9	Pakiet Chrome/Wykończenie zewnętrzne elementami w kolorze ciemnego chromu	22	Światła z regulacją kąta pochylenia
10	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Światło dodatkowe STOP
11	Poduszka powietrzna pasażera	24	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
12	Poduszki powietrzne boczne przednie	25	Zamek centralny
13	Siedzenia tylne dzielone i składane	26	Zestaw naprawczy opon
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/55 Tarcze kół stalowe 15" Opony 195/55 R15		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Klimatyzacja manualna Climatic
2	+System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	YOKOHAMA 195/55 R15 85H W.DRIVE V905 TL	
Przednie prawe:	YOKOHAMA 195/55 R15 85H W.DRIVE V905 TL	
Tylne lewe:	YOKOHAMA 195/55 R15 85H W.DRIVE V905 TL	
Tylne prawe:	YOKOHAMA 195/55 R15 85H W.DRIVE V905 TL	
Zapasowe:	*BRIDGESTONE 195/55 R15 85H	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Powłoka lakierowa nadwozia zmatowiała z zarysowaniami. Wykwity rdzy na elementach nadwozia.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90μm	
2	Dach		80μm	
3	Błotnik przedni	L	100μm	
4	Drzwi przednie	L	90μm	
5	Drzwi tylne	L	80μm	
6	Błotnik tylny	L	80μm	
7	Błotnik przedni	P	70μm	
8	Drzwi przednie	P	80μm	
9	Drzwi tylne	P	90μm	
10	Błotnik tylny	P	80μm	

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

Przeprowadzona diagnostyka układu zasilania wykazała konieczność wymiany wtryskiwaczy.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie badano
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu