

Nr zlecenia: 115/07/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/07

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	S A L W A 2 B K 2 K A 8 2 5 6 6 0
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	PZ1A158
Model pojazdu:	Range Rover Sport II 3.0 SD MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	072-00716
Wersja:	HSE	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	144785 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/10/19		
Data ważności badania technicznego	2026/10/22		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	3050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 225kW (306KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje InControl	45	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
2	Asystent ruszania na wzniesieniu	46	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
3	Autoalarm perymetryczny i wolumetryczny	47	System elektronicznej kontroli trakcji ETC
4	Blokada zamków konfigurowana przez kierowcę	48	System hamowania awaryjnego w razie kolizji
5	Blokady dziecięce sterowane elektrycznie	49	System kontroli prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia GRC
6	Centrum informacji o jeździe w terenie	50	System kontroli stabilności holowanej przyczepy

7	Czujnik obecności pasażera przedniego fotela	51	System kontroli staczania ze wzniesienia GAC
8	Czujnik włamania	52	System kontroli zjazdu HDC
9	Dach metalowy	53	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
10	Dach w kolorze nadwozia	54	System nawigacji satelitarnej Pro
11	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane elektrycznie	55	System obsługi głosowej
12	Funkcja Follow-Me-Home	56	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
13	Hamulec postojowy elektryczny EPB	57	System Protect
14	InControl APPS	58	System Remote Premium
15	Instalacja do podłączenia przyczepy	59	System ruszania z miejsca w warunkach niskiej przyczepności
16	Kamera cofania	60	System Terrain Response
17	Kierownica pokryta skórą	61	System Touch Pro Duo
18	Kierownica wielofunkcyjna	62	System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
19	Kieszenie w drzwiach przednich	63	System wspomagania nagłego hamowania
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	64	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
21	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	65	Szyba przednia laminowana redukująca hałas
22	Koło zapasowe dojazdowe	66	Światła do jazdy dziennej DRL
23	Końcówki układu wydechowego zintegrowane	67	Światła p/mgielne przednie
24	Krata wlotu powietrza w kolorze Shadow Atlas z jasną obudową	68	Światła p/mgielne tylne
25	Kurtyny powietrzne boczne	69	Światła tylne LED
26	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	70	Światła włączane automatycznie
27	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	71	Światło dodatkowe STOP
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	72	Tarcze kół aluminiowe 20" 2x5-ramienne (wzór 5084)
29	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	73	Usługi Pro Services oraz 4G Wi-Fi Hotspot
30	Nakładki progów aluminiowe, przednie z napisem Range Rover	74	Wloty powietrza na pokrywie silnika i wyloty boczne powietrza Bright Silver z obudową Glass Black
31	Napinacze pasów bezpieczeństwa	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
32	Napisy na pokrywie silnika i drzwiach tyłu nadwozia w kolorze Bright Silver	76	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
33	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	77	Wykończenie wnętrza Micro Mesh Aluminium
34	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	78	Wyświetlacz Touch Pro 10"
35	Oświetlenie wnętrza LED	79	Wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3"
36	Podłokietnik centralny przedni	80	Wyświetlacz zegarów cyfrowy
37	Podłokietnik siedzeń tylnych	81	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
38	Podsufitka Morzine w kolorze Cirrus lub Ivory	82	Zaciski hamulcowe standardowe
39	Poduszki powietrzne boczne przednie	83	Zaczep holowniczy przedni
40	Pokrywa silnika	84	Zaczep holowniczy tylny
41	Przycisk Start/Stop	85	Zamek centralny
42	Roleta do bagażnika	86	Zawieszenie pneumatyczne
43	Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa	87	Zestaw do podłączenia telefonu z łącznością bezprzewodową Bluetooth
44	Spryskiwacze reflektorów ciśnieniowe		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio Sound System
Głośniki 8 szt.
Wzmacniacz audio 250W
- 3 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Lusterka zewnętrzne, podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z wbudowanymi kierunkowskazami

- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- 7 Reflektory przednie Matrix LED ze światłami obrysowymi LED oraz Asystentem inteligentnych światel drogowych IHBA
- Światła pozycyjne LED
- Asystent światel drogowych inteligentny IHBA
- Reflektory przednie Matrix LED
- 8 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
- Siedzenia tylne składane
- Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 9 Szyba przednia ogrzewana + dysze spryskiwaczy ogrzewane
- Szyba przednia ogrzewana
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 10 Szyby boczne przednie laminowane, tylne boczne hartowane
- Szyby boczne przednie laminowane
- Szyby boczne tylne hartowane
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 12 Tapicerka ze skóry perforowanej Windsor, fotele regulowane w 16kierunkach (14 elektrycznie, 2 manualnie), z pamięcią
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera z pamięcią położenia
- Tapicerka ze skóry Windsor perforowanej
- Fotel pasażera regulowany w 16 kierunkach (2 manualnie, 14 elektrycznie)
- Fotel kierowcy regulowany w 16 kierunkach (2 manualnie, 14 elektrycznie)
- 13 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier metalizowany Santorini Black
- 2 Szyby tylne (od słupka B) przyciemniane
- 3 Tarcze kół aluminiowe 22" 2x5-ramienne (wzór 5086) (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	VREDESTEIN 275/40 R22 108Y XL QUATRAC PRO +	5,0
Przednie prawe:	VREDESTEIN 275/40 R22 108Y XL QUATRAC PRO +	5,0
Tylne lewe:	VREDESTEIN 275/40 R22 108Y XL QUATRAC PRO +	6,0
Tylne prawe:	VREDESTEIN 275/40 R22 108Y XL QUATRAC PRO +	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl
Raport z dnia 22.05.2026 - Powstanie szkody istotnej

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	

2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	160-230	
5	Drzwi tylne	L	140	
6	Błotnik tylny	L	60	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Drzwi przednie	P	70	
9	Drzwi tylne	P	70	
10	Błotnik tylny	P	60	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
2	Opona koła tylnego	P	Przecięty bok opony		
3	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu