

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12901/8/26-15201	Data raportu	03-08-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	27-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66430/26/07/17	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0JXXGAHJL73754
Marka, model	FORD Fiesta 17-21
Typ, wersja	Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line ASS
Numer rejestracyjny	WD4507R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	115 643 km
Data 1. rej./rok prod.	06-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	13-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

1 - Wposażenie standardowe w trakcie aktualizacji, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi aluminiowe 17 (wzór 10-ramienny Shadow Black) z ogumieniem 205/45, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją przód-tył, Funkcja wzywania pomocy, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica 3-ramienna, skórzana, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Komputer pokładowy, Konsola centralna, Lakier Uni, Lane Keeping Alert, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej, Ogranicznik prędkości, regulowany (ASLD), Oświetlenie bagażnika, Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio CD/MP3 Ford SYNC 3/AUX-IN/zestaw głośnomówiący/Bluetooth/6 głośników/zdalnie ster./wyśw 6,5, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Tapicerka materiałowa Court (styl sportowy), Tylina kanapa dzielona 60/40, składana, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz między zegarami (4.2-cala, monochromatyczny), Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Klimatyzacja automatyczna, Lakier zwykły, Race Red, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Odtwarzacz CD nad schowkiem przed pasażerem, Pakiet Comfort 1, Pakiet Design 9, Radio CD/MP3/Ford SYNC3 6.5-calowy wyświ. kol.dot./Bluetooth/AUX-IN/2xUSB/SD/7 głośn./ster. z kier., Spoiler tylny w kolorze nadwozia, powiększony, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	205/45 17 88V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	205/45 17 88V	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	205/45 17 88V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	205/45 17 88V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Próg lewy	150 - 200
7	Dach	150 - 200
8	Drzwi przednie lewe	150 - 200
9	Drzwi przednie prawe	150 - 200
10	Drzwi tylne lewe	150 - 200
11	Drzwi tylne prawe	150 - 200
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
14	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
2	Dach	wgniecenie	NA	1.5
3	Światnik przedni R	odpryski lakieru		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
5	Światnik tylny kpl. R	odpryski lakieru		
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Kluczyki



Fot. 40
Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1