



Nr zlecenia: PLE37VW

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzecznik:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WV1ZZZ2KZAX067354
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	PLE37VW
Model pojazdu:	Caddy Diesel MR`05 E4 2.3t	Nr Info-Ekspert:	040-03930
Wersja:	TDI Life	Rok produkcji:	2009
Wskazanie drogomierza	317373 km		
Data pierwszej rejestracji	2009/12/03		
Data ważności badania technicznego	2026/12/05		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita / Ładowność	2254 kg* / 6690 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 2682 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 77kW (105KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu uni		
Data oględzin	2026/04/24		
Miejsce oględzin	Bogdaniec Oplawiec		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone
- 3 Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
- 4 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 5 Immobilizer
- 6 Okno przesuwane w przestrzeni ładunkowej przednie prawe
- 7 Opony 195/65 R15
- 8 Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe bezwładnościowe z regulacją mocowania
- 9 Podsufitka w części pasażerskiej
- 10 Poduszki powietrzne boczne
- 11 Pokrywa przestrzeni ładunkowej
- 12 Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 13 System p/poślizgowy MSR
- 14 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 15 Szyby atermiczne
- 16 Ściany boczne przestrzeni ładunkowej wyłożone tworzywem sztucznym
- 17 Światła p/mgielne przednie
- 18 Światło dodatkowe STOP
- 19 Tarcze kół stalowe 15"
- 20 Uchwyty do mocowania ładunków 4 szt.
- 21 Wspomaganie układu kierowniczego
- 22 Wykładzina podłogowa dywanowa
- 23 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System RCD 210
Radioodtwarzacz CD
Głośniki 4 szt.
- 2 Drzwi tyłu nadwozia przeszklone + wycieraczka + szyba ogrzewana
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej
- 3 Pakiet Elektryczny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 5 Przygotowanie do montażu radia + głoś. 4 szt. + antena w szybie przód
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
Antena radiowa w szybie przedniej
- 6 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 7 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja Climatronic
- 2 Radioodtwarzacz RCD 310 (dopłata)
Głośniki 8 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "AUX"
- 3 +Szyby regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DAYTON 195/65 R15 91T	
Przednie prawe:	*DAYTON 195/65 R15 91T	
Tylne lewe:	*DAYTON 195/65 R15 91T	
Tylne prawe:	*DAYTON 195/65 R15 91T	
Zapasowe:	*BRIDGESTONE 195/65 R15	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Sprzedaż w warunkach wymuszonych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Powłoka lakierowa nadwozia zmatowiała z zarysowaniami.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150µm	
2	Dach		160µm	
3	Błotnik przedni	L	170µm	
4	Drzwi przednie	L	160µm	
5	Drzwi tylne	L	150µm	
6	Błotnik tylny	L	130µm	
7	Błotnik przedni	P	120µm	
8	Drzwi przednie	P	160µm	
9	Drzwi tylne	P	130µm	
10	Błotnik tylny	P	160µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140µm	

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

W trakcie jazdy próbnej nie stwierdzono usterek.

UWAGA - pojazd nadal eksploatowany i w dniu wystawienia pojazdu do sprzedaży zmieni się przebieg pojazdu i nie ma możliwości ustalenia jaki będzie stan techniczny.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu