

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	436262/7/26-9570	Data raportu	08-07-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	07-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/60434/26/07/01	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA35600006J50096
Marka, model	FIAT Tipo Kombi 16-20
Typ, wersja	Tipo 1.4 16v Pop
Numer rejestracyjny	WD7947S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/70 kW
Stan licznika	121 379 km
Data 1. rej./rok prod.	25-04-2018/2018
Data nast. bad. techn.	25-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Czujnik temperatury zewnętrznej, Deska rozdzielcza wykończona miękkim w dotyku tworzywem, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Materiałowe wykończenie bocznych drzwi, Opcja techniczna, Podłoga bagażnika Cargo Magic Space, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Relingi dachowe, System ESC (zawiera PBA, TCS, ERM, HSA, TSC), System tankowania Smart Fuel, Tapicerka materiałowa, Tylnie oparcie składane, dzielone 60/40, Tylnie zagłówki - trzy, Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Światła do jazdy dziennej (DRL), Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Lakier metalizowany, Przedni podłokietnik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	195/65 15 91H	4,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	195/65 15 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
2	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk, inneZaprawki	NA	1
3	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa


T I P O 5 D O O R	
RODZAJ POJAZDU SAMOCHÓD OSOBOWY	C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.1.2 191888626 C.1.3 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
NUMER KRAJOWY ---	C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.2.2 191888626 C.2.3 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
DATA PRODUKCJI 2018	C
OPIS KRAJOWA KLASA ---	F1 1755 kg F2 1755 kg F3 2955 kg
WARTOŚĆ OPIŁY NACIĄGU 10,29 kN	G 1205 kg J M1
WARTOŚĆ POJAZDU AAC688687	K e3*2007/46*0373*08
	L 2 O1 1500 kg O2 500 kg
SERIA DRW BAS 2308713	P1 1368,00 cm³ P2 70,00 kW
	P3 P Q ---
	S1 5 S2 ---
	SERIA DRW BAS 2308713

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA	PL
WD 7947S	A
ZFA35600006J50096	D
25.04.2018 29.06.2022 H	E
SERIA DRW BAS 2308713	F

[illegible]

strona 18

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Inne 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Inne 1