



Nr zlecenia: PO4GF18

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF04XXGCC4JT20533
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	PO4GF18
Model pojazdu:	Focus 1.5 TDCi MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-08264
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	198136 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/05/28		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1900 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym		
Data oględzin	2026/04/30		
Miejsce oględzin	Gronówko 30		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przednie	19	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	20	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	21	Poduszka powietrzna pasażera
4	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	22	Poduszki powietrzne boczne
5	Fotele przednie komfortowe	23	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
6	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	24	System Ford Easy Fuel
7	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	25	System Ford MyKey
8	Klimatyzacja	26	System informacyjny o ekonomice jazdy "Ford Eco Mode"
9	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	27	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
10	Komputer pokładowy	28	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
11	Konsola centralna	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Krata wlotu powietrza dolna czarna	30	Światła do jazdy dziennej
13	Krata wlotu powietrza górna czarna, w stylistyce plastra miodu, z chromowanym obramowaniem	31	Tapicerka tekstylna Twist ciemna
14	Kurtyny powietrzne boczne	32	*Tarcze kół aluminiowe 16" 5x2-ramienne
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Tarcze kół stalowe 16" z kołpakami 14-ramiennymi
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
17	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	36	Zestaw naprawczy opon
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Radioodtwarzacz CD/MP3 (ICFAB) Sterowanie radiem w kierownicy Głośniki 6 szt. Złącze "USB" Radioodtwarzacz CD/MP3		
3	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40 Siedzenia tylne dzielone Siedzenia tylne składane		
4	System kontroli trakcji ESC System poprawiający stabilność na zakretach TVC System kontroli trakcji TA System wspomagania naglego hamowania EBA		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył
2	Koło zapasowe dojazdowe
3	Lakier metalizowany
4	Szyby tylne regulowane elektrycznie
5	Światła p/mgielne przednie
6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 205/55 R16 91T	
Przednie prawe:	*FIRESTONE 205/55 R16 91T	
Tylne lewe:	*FIRESTONE 205/55 R16 91T	
Tylne prawe:	*FIRESTONE 205/55 R16 91T	
Zapasowe:	*MICHELIN 205/55 R16 91V	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Powłoka lakierowa nadwozia zmatowiała z zarysowaniami.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90μm	
2	Dach		90μm	
3	Błotnik przedni	L	80μm	
4	Drzwi przednie	L	120μm	
5	Drzwi tylne	L	70μm	
6	Błotnik tylny	L	100μm	
7	Błotnik przedni	P	100μm	
8	Drzwi przednie	P	70μm	
9	Drzwi tylne	P	70μm	
10	Błotnik tylny	P	90μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90μm	

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Akumulator		Niesprawny		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

Uszkodzony rozrząd. Silnik wymaga wybudowania i sprawdzenia głowicy oraz układu tłokowo-korbowego.
Silnik zablokowany

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie badano
- 2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu