



# RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: [rtm.gorzow@gmail.com](mailto:rtm.gorzow@gmail.com)

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“  
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO6N289

## Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.  
Gronówko 30  
64-111 Lipno



## Rzecznik:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402

## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

VIN: **ZFA3120003477578**

Marka: **FIAT**

Nr rejestracyjny: **PO6N289**

Model pojazdu: **Panda Van 1.2 MR`12 E6 1.4t**

Nr Info-Ekspert: **045-04755**

Wersja:

Rok produkcji: **2015**

Wskazanie drogomierza 238880 km

Data pierwszej rejestracji 2015/12/04

Data ważności badania technicznego 2026/12/16

Rodzaj nadwozia furgon 5 drzwiowy 2 osobowy

Dop. masa całkowita / Ładowność 1440 kg / 505 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi 2299 mm

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1242 ccm / 51kW (69KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Norma spalin E6

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały 2-warstwowy typu uni

Miejsce oględzin ul. Strzeszyńska 58, Poznań

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Kolumna kierownicy regulowana
- 3 Listwy boczne
- 4 Poduszka powietrzna kierowcy
- 5 Poduszka powietrzna pasażera

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 6 Poduszki powietrzne boczne
- 7 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 8 Szyby przyciemniane
- 9 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
- 10 Zamek centralny

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Klimatyzacja
- 2 Przygotowanie do montażu radia
- 3 +System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *DĘBICA 175/65 R14 82T  |              |
| Przednie prawe: | *DĘBICA 175/65 R14 82T  |              |
| Tylne lewe:     | *DĘBICA 175/65 R14 82T  |              |
| Tylne prawe:    | *DĘBICA 175/65 R14 82T  |              |
| Zapasowe:       | *CONTINENTAL 175/65 R14 |              |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Sprzedaż w warunkach wymuszonych   | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami. Wykwity rdzy na nadwoziu



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80μm                 |      |
| 2    | Dach                          |       | 80μm                 |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90μm                 |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90μm                 |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 70μm                 |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 80μm                 |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90μm                 |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100μm                |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100μm                |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 80μm                 |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90μm                 |      |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Akumulator     |       | Niesprawny         |      |            |

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

| L.p. | Nazwa elementu | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|----------------|--------------------|------|------------|
| 1    | Blok silnika   | Wyciek oleju       |      |            |

**UKŁAD NAPEŁDOWY**

| L.p. | Nazwa elementu         | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|------------------------|--------------------|------|------------|
| 1    | Obudowa skrzyni biegów | Wyciek oleju       |      |            |

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Amortyzator przedni | L     | Wyciek oleju       |      |            |
| 2    | Amortyzator przedni | P     | Wyciek oleju       |      |            |
| 3    | Amortyzator tylny   | L     | Wyciek oleju       |      |            |
| 4    | Amortyzator tylny   | P     | Wyciek oleju       |      |            |

**JAZDA KONTROLNA**

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Nie badano
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4






Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7





Fot. nr 8



Fot. nr 9






Fot. nr 10



Fot. nr 11





Fot. nr 12



Fot. nr 13





Fot. nr 14




Fot. nr 15





Fot. nr 16




Fot. nr 17





Fot. nr 18



Fot. nr 19





Fot. nr 20



Fot. nr 21





Fot. nr 22



Fot. nr 23





Fot. nr 24



Fot. nr 25





Fot. nr 26



Fot. nr 27





Fot. nr 28



Fot. nr 29





Fot. nr 30



Fot. nr 31





Fot. nr 32



Fot. nr 33





Fot. nr 34



Fot. nr 35





Fot. nr 36



Fot. nr 37

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*