



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO6RV11

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzecznik:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	J T N B 2 3 H K X 0 3 0 8 1 9 1 7
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	PO6RV11
Model pojazdu:	Camry Hybrid MR`18 E6d	Nr Info-Ekspert:	037-03142
Wersja:	Comfort	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	244274 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/10/23		
Data ważności badania technicznego	2026/10/15		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2100 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2487 ccm / 131kW (178KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	160kW (218KM) / 88kW (120KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu mika		
Data oględzin	2026/04/29		
Miejsce oględzin	ul. Strzyszyńska 58, Poznań		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Autoalarm
- 2 Czujnik zmiernych
- 3 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 4 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- 5 Gniazdo 12V
- 6 Hamulec postojowy automatyczny
- 7 Immobilizer
- 8 Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
- 9 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 10 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- 11 Komputer pokładowy
- 12 Kurtyny powietrzne przednie
- 13 Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane
- 14 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 15 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 16 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 17 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
- 18 Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje
- 19 Poduszka powietrzna kierowcy
- 20 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 21 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 22 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 23 Pokrywa bagażnika otwierana zdalnie
- 24 Reflektory Bi-LED
- 25 Spryskiwacze reflektorów
- 26 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 27 System "Follow-me home"
- 28 System "inteligentny klucz"
- 29 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
- 30 System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- 31 System Pre-Collision
- 32 System rozpoznawania znaków drogowych
- 33 System wspomagający pokonywanie wzniesień
- 34 System wyboru profilu jazdy
- 35 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 36 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 37 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 38 Światła do jazdy dziennej LED
- 39 Światła drogowe automatycznie włączane
- 40 Światła p/mgienne przednie
- 41 Światło dodatkowe STOP LED
- 42 Tapicerka materiałowa
- 43 Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
- 44 Tempomat aktywny ACC
- 45 Wspomaganie układu kierowniczego
- 46 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- 47 Wyświetlacz kolorowy TFT 7"
- 48 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 49 Zestaw naprawczy opon
- 50 Złącze "AUX"
- 51 Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System wspomagania nagłego hamowania
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 Czujniki parkowania - przód
 Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 Kierownica wielofunkcyjna
 Kierownica pokryta skórą
- 4 Pakiet Cargo
 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
 Mata na podłogę bagażnika
- 5 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
 Siedzenia tylne składane
 Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 6 System multimedialny Toyota Touch 2 "7"
 Głośniki 6 szt.
 Kamera cofania
 Radioodtwarzacz CD + MP3
 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 Tuner radiowy cyfrowy DAB
 Wyświetlacz multimedialny 7"
 Wyświetlacz multimedialny 8"
- 7 Systemy VSC + TRC
 System kontroli trakcji TRC
 System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Kamera cofania (dopłata)
- 2 Lakier perłowy
- 3 +Siedzenia tylne podgrzewane
- 4 +System kontroli ciśnienia w oponach
- 5 +System monitorowania martwego pola w lusterkach
- 6 System nawigacji Toyota Touch 2 with Go
- 7 +Zawieszenie sportowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BARUM 235/45 R18 98V XL POLARIS 5 TL FR	
Przednie prawe:	BARUM 235/45 R18 98V XL POLARIS 5 TL FR	
Tylne lewe:	BARUM 235/45 R18 98V XL POLARIS 5 TL FR	
Tylne prawe:	BARUM 235/45 R18 98V XL POLARIS 5 TL FR	
Zapasowe:	*koło dojazdowe INFLATE T 155/70R17 110	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Sprzedaż w warunkach wymuszonych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90μm	
2	Dach		80μm	
3	Błotnik przedni	L	80μm	
4	Drzwi przednie	L	70	
5	Drzwi tylne	L	70μm	
6	Błotnik tylny	L	80μm	
7	Błotnik przedni	P	90μm	
8	Drzwi przednie	P	80μm	
9	Drzwi tylne	P	80μm	

10	Błotnik tylny	P	100µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100µm	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie badano
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu