

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12874/7/26-15201	Data raportu	31-07-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	24-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66768/26/07/17	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1UZA8UCK1328730
Marka, model	VOLVO XC60 17-21
Typ, wersja	XC60 D4 SCR AWD R-Design ...
Numer rejestracyjny	SK893YA
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/140 kW
Stan licznika	164 078 km
Data 1. rej./rok prod.	19-02-2019/2019
Data nast. bad. techn.	14-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikami przechyłu oraz ruchu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Felgi aluminiowe 19 R-Design, 5-ramienne, Matt Black Diamond Cut z ogumieniem, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium, Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna R-Design, Kierownica ze sterowaniem audio, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwy progowe R-Design, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Pedaly sportowe, Podsufitka w kolorze czarnym, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka Nubuck / textil R-Design z fotelami sportowymi, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie sportowe, Android Auto i Apple Carplay, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenia wnętrza poziom III, Pakiet Intellisafe Pro, Pakiet Versatility, Pakiet Winter, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	235/55 19 105V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	235/55 19 105V	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	235/55 19 105V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	235/55 19 105V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	WY	1.5
2	Okladzina zderzaka przedniego	pęknięcia powłoki lakierowej	NA	
3	Dach	ślady korozji	NA	
4	Nakładka błotnika L	zarysowanie		
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

RED-LINE KAROL WANSEL
 Cieplica 140, 83-610 Białe Stawki
 REGON: 223751, NIP: 525-234-77-62
 KRS: 000059236
 Internet: red-line.wansel.pl

Oferta 12401699351

VOLVO XC60 3.2 CRDi 194
 190KM / 140KM / 100KM
 Przegląd 1003223
 Nr tablicy nr. 111111111

Volvo odda
 21.04.2016

Części

Nr	Produkt	Producent	Wsk	Cena netto (zawieszenie i VAT)	Cena netto (silnik i VAT)
1	Tarcza hamulcowa	TRW AUTOMOTIVE	2	570,54 PLN	1341,68 PLN
2	Klocki hamulcowe kpl.	FERODO	1	370,12 PLN	370,12 PLN

Wykonywane czynności

Nr	Opis usługi	Cena netto (VAT)	Wartość za godzinę (z VAT)	Cena netto (z VAT)
1	Wymiana obu przednich tarcz hamulcowych	1h 00min	300,00 PLN	300,00 PLN

Podsumowanie oferty

Przebieg

Wartość brutto	Suma (brutto z VAT)	Ilność VAT	Wsk	Wartość netto (VAT)
Części	1228,61 PLN	23%		282,59 PLN
Wykonywane czynności	243,90 PLN	23%		56,10 PLN
Suma	1472,51 PLN			1811,20 PLN

Gdynia
 26-06-2026 01:05

Ten dokument został stworzony przez: Karol Wansel
 e-mail: karol.wansel@red-line.pl

Cenę podaną w tej ofercie zobowiązuję w momencie jej akceptacji. Zmiany są możliwe i płacone, rozpraszającym wyjątkiem będzie podanie, zmniejszenie wartości.
 Kosztów usług lub z innych powodów.

14

Faktura nr FV009402028

Pracodawca / Wykonawca:
PRZEDSIĘWZIĘCIA
SP. z o.o.
ul. Chłopińskiego 10A
01-651 GÓRKA
KARTA

Adres odbiorcy:
PRZEDSIĘWZIĘCIA
SP. z o.o.
ul. Chłopińskiego 10A
01-651 GÓRKA
KARTA

Data wystawienia: 2020-05-28
Data dostawy / wykonania usług: 2020-05-28

Opis towarów i usług:

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Cena jedn.	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1	usługi wykończenia łazienki i łazienki kuchennej	1 811,20	1	1 811,20	2 204,64
Razem:				1 811,20	2 204,64

Do zapłaty: 1 811,20 zł

Suma w słowach: tysiąc osiemset jeden złotych

Podpis i pieczęć:

PRZEDSIĘWZIĘCIA
SP. z o.o.
ul. Chłopińskiego 10A
01-651 GÓRKA
KARTA


Podpis i pieczęć:

PRZEDSIĘWZIĘCIA
SP. z o.o.
ul. Chłopińskiego 10A
01-651 GÓRKA
KARTA


Wartość netto: 1 811,20 zł
Wartość brutto: 2 204,64 zł

Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - Inne 1



Fot. 52

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1