

Nr zlecenia: 46/15/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/15

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzecznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [O] VIII-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód ciężarowy (na bazie osobowego)  | VIN:                | T M B J P 6 N J X M Z 1 0 8 9 8 6 |
| Marka:                                              | SKODA                                    | Nr rejestracyjny:   | SJZEC30                           |
| Model pojazdu:                                      | Fabia III 1.0 TSI MR`19 E6d              | Nr Info-Ekspert:    | 034-04073                         |
| Wersja:                                             | Ambition                                 | Rok produkcji:      | 2021                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 152882 km                                |                     |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/07/15                               |                     |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/11                               |                     |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 2 osobowe |                     |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1591 kg*                                 |                     |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |                     |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 999 ccm / 70kW (95KM)                    |                     |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                     |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                         |                     |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                 |                     |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |                     |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni               |                     |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                    | 21   | Relingi dachowe czarne                        |
| 2    | Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL | 22   | Roleta do bagażnika                           |
| 3    | Blokada mechanizmu różnicowego XDS                           | 23   | Schówek na okulary                            |
| 4    | Bluetooth                                                    | 24   | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy               |
| 5    | Dywaniki                                                     | 25   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 6    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                         | 26   | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 7    | Fotel pasażera z regulacją wysokości                         | 27   | System p/poślizgowy MSR                       |
| 8    | Głośniki 4 szt.                                              | 28   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu       |

|    |                                                                                          |    |                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 9  | Gniazdo 12V                                                                              | 29 | ASR                                      |
| 10 | Immobilizer                                                                              | 30 | System pokolizyjny ACS                   |
| 11 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                                                   | 31 | System Start/Stop                        |
| 12 | Klimatyzacja                                                                             | 32 | System wspomagania nagłego hamowania     |
| 13 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości                                    | 33 | System wspomagania ruszania pod górę     |
| 14 | Konsola centralna                                                                        | 34 | Szyby przednie regulowane elektrycznie   |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                | 35 | Tarcze kół stalowe 6Jx15                 |
| 16 | Ogranicznik prędkości                                                                    | 36 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+               |
| 17 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                             | 37 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne |
| 18 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                    | 38 | Wycieraczka szyby tylnej                 |
| 19 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                      | 39 | Zamek centralny zdalnie sterowany        |
| 20 | Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in + Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy |    | Zestaw naprawczy opon                    |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT  
Komputer pokładowy  
Wyświetlacz Maxi-DOT
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED  
Reflektory halogenowe  
Światła do jazdy dziennej LED

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Pakiet Comfort  
Tarcze kół aluminiowe 6Jx15  
Głośniki 2 szt. dodatkowe  
Tempomat  
Czujniki parkowania - tył  
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy  
Funkcja SMART LINK dla radia Swing  
Kierownica wielofunkcyjna 2-ramienna pokryta skórą, radio, telefon

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | DUNLOP 185/60 R15 84H SP SPORT BLURESPONSE TL | 5,2          |
| Przednie prawe: | DUNLOP 185/60 R15 84H SP SPORT BLURESPONSE TL | 5,2          |
| Tylne lewe:     | DUNLOP 185/60 R15 84H SP SPORT BLURESPONSE TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | DUNLOP 185/60 R15 84H SP SPORT BLURESPONSE TL | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Aktualność badań technicznych      | ( - ) |
| Konieczne naprawy pojazdu          | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Ryzyko uszkodzeń dodatkowych       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Filip Maryńczak  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni     | L     | Odkształcony       |      |         |
| 2    | Błotnik przedni     | P     | Odkształcony       |      |         |
| 3    | Pokrywa przednia    |       | Odkształcona       |      |         |
| 4    | Wzmocnienie czołowe |       | Uszkodzone         |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)  
Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 90                   |      |
| 2    | Dach             |       | 80                   |      |

|    |                               |   |    |  |
|----|-------------------------------|---|----|--|
| 3  | Błotnik przedni               | L | 70 |  |
| 4  | Próg                          | L | 40 |  |
| 5  | Drzwi przednie                | L | 80 |  |
| 6  | Drzwi tylne                   | L | 80 |  |
| 7  | Błotnik tylny                 | L | 90 |  |
| 8  | Błotnik przedni               | P | 80 |  |
| 9  | Próg                          | P | 50 |  |
| 10 | Drzwi przednie                | P | 70 |  |
| 11 | Drzwi tylne                   | P | 80 |  |
| 12 | Błotnik tylny                 | P | 90 |  |
| 13 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 80 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni       |       | Rozerwany          |      |         |
| 2    | Krata wlotu powietrza |       | Rozerwana          |      |         |
| 3    | Reflektor             | L     | Uszkodzony         |      |         |
| 4    | Reflektor             | P     | Uszkodzony         |      |         |
| 5    | Zderzak tylny         |       | Zarysowania        |      |         |
| 6    | Szyba przednia        |       | Pęknięcie          |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                       | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                   | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                   | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Pas bezpieczeństwa przedni           | L     | Uszkodzony         |      |         |
| 4    | Pas bezpieczeństwa przedni           | P     | Uszkodzony         |      |         |
| 5    | Poduszka powietrzna kierowcy         |       | Uszkodzona         |      |         |
| 6    | Poduszka powietrzna pasażera         |       | Uszkodzona         |      |         |
| 7    | Kondensator klimatyzacji (skraplacz) |       | Uszkodzony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

| L.p. | Nazwa elementu       | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------|--------------------|------|---------|
| 1    | Chłodnica wody       | Odkształcona       |      |         |
| 2    | Wentylator chłodnicy | Pęknięty           |      |         |

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

Z uwagi na rozładowan akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano

prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95

|                                                                                     |            |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|
| RODZAJ POJAZDU                                                                      |            | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY |  |
| PRZEZNACZENIE                                                                       |            | ---                |  |
| ROK PRODUKCJI                                                                       | 2021       |                    |  |
| DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ                                                              | 491 kg     |                    |  |
| NAIWIEKSZY DOP. NACISN. OSI                                                         | 7,94 kN    |                    |  |
| NR KARTY POJAZDU                                                                    | AAD2587790 |                    |  |
|  |            |                    |  |
| SERIA DR/ BAR 3007752                                                               |            |                    |  |

|                                                                                     |                        |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|
|  |                        |     |          |
| F.1                                                                                 | 1591 kg                | F.2 | 1591 kg  |
| F.3                                                                                 | 2591 kg                |     |          |
| G                                                                                   | 1100 kg                | J   | N1       |
| K                                                                                   | e32*2007/46*0448*11    |     |          |
| L                                                                                   | 2                      | O.1 | 1000 kg  |
| O.2                                                                                 | 560 kg                 |     |          |
| P.1                                                                                 | 999,00 cm <sup>3</sup> | P.2 | 70,00 kW |
| P.3                                                                                 | p                      | Q   | ---      |
| S.1                                                                                 | 2                      | S.2 | ---      |

|                                                                                       |                   |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|
|  |                   |            |       |
| PRZEDYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ<br>al. Piłsudskiego 60<br>44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  |                   |            |       |
| ORGAN WYDAJĄCY                                                                        |                   |            |       |
| A                                                                                     | SJZ EC30          |            |       |
| d.1 SKODA<br>d.2 SJZ/VGP<br>-ACOKLDX01<br>-NFM5FM5DF00248IN187A<br>d.3 FABIA VAN+     |                   |            |       |
| D                                                                                     | TMBJP6NJXMZ108986 |            |       |
| E                                                                                     | TMBJP6NJXMZ108986 |            |       |
| B                                                                                     | 15.07.2021        | 21.07.2021 | H --- |
| SERIA DR/ BAR 3007752                                                                 |                   |            |       |

Fot. nr 96



Fot. nr 97

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*