



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Licencja nr F/048/13

Nr zlecenia: PO162VF

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno



Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402

OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ1KZDM631335
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	PO162VF
Model pojazdu:	Golf VI Variant 1.4 MR`08 E5	Nr Info-Ekspert:	040-05261
Wersja:	Comfortline	Rok produkcji:	2012
Wskazanie drogomierza	121543 km		
Data pierwszej rejestracji	2012/11/05		
Data ważności badania technicznego	2027/01/19		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1940 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 90kW (122KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym		
Data oględzin	2026/04/29		
Miejsce oględzin	ul. Strzeszyńska 58, Poznań		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa w szybie tylnej	22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent podjazdu	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	24	Relingi dachowe
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	25	Roleta do bagażnika
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	26	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
6	Fotel pasażera z regulacją wysokości	27	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
7	Gniazdo 12V w bagażniku	28	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
8	Immobilizer	29	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Kierownica pokryta skórą	30	System p/poślizgowy MSR
10	Kieszenie w oparciach foteli przednich	31	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Kolumna kierownicy regulowana	32	Szyby atermiczne
12	Koło zapasowe	33	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy	34	Szyby tylne regulowane elektrycznie
14	Kurtyny powietrzne boczne	35	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	36	Światło dodatkowe STOP
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	37	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	38	Tempomat
18	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	39	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
19	Podłokietnik centralny przedni	40	Wykończenie wnętrza "Black Pyramid"
20	Podłokietnik siedzeń tylnych	41	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna kierowcy	42	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		
2	Audio System RCD 210 Głośniki 4 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3		
3	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Klimatyzacja Climatronic
2	Lakier metalizowany
3	Pakiet Spryskiwacze reflektorów Dysze spryskiwaczy podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania Fotel pasażera podgrzewany Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy Czujniki parkowania - przód Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową Czujniki parkowania - tył Audio System RCD 310

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL	
Przednie prawe:	*FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL	
Tylne lewe:	*FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL	

Tylne prawe: *FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL
 Zapasowe: *PIRELLI 205/55 R16 91V

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)
 KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)
 KOREKTY RÓŻNE:
 Stan utrzymania i dbałość o pojazd (-)
 Sprzedaż w warunkach wymuszonych (-)
 KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)
 KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Powłoka lakierowa nadwozia zmatowiała z zarysowaniami.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100μm	
2	Dach		120μm	
3	Błotnik przedni	L	190μm	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Drzwi tylne	L	110μm	
6	Błotnik tylny	L	140μm	
7	Błotnik przedni	P	800μm	
8	Drzwi przednie	P	220μm	
9	Drzwi tylne	P	105μm	
10	Błotnik tylny	P	120μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		195μm	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Akumulator		Niesprawny		



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1 Kluczyki (ilość sztuk) 1
 2 Dowód rejestracyjny TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu