



Nr zlecenia: PO409LJ

## Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.  
Gronówko 30  
64-111 Lipno

## Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



# OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                              | Dane: [D] V-2026  |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t   | VIN:              | VF1FC1GAF38212880 |
| Marka:                                       | RENAULT                      | Nr rejestracyjny: | PO409LJ           |
| Model pojazdu:                               | Kangoo dCi MR`03 E3 1.9t     | Nr Info-Ekspert:  | 031-05046         |
| Wersja:                                      | Confort Clim                 | Rok produkcji:    | 2007              |
| Wskazanie drogomierza                        | 267525 km                    |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2007/08/03                   |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/01/16                   |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 3 drzwiowy 2 osobowy  |                   |                   |
| Dop. masa całkow. / Ładowność                | 1690 kg / 640 kg             |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / tylny (4x2) / manualna   |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2605 mm                      |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym       |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1461 ccm / 62kW (84KM)       |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                  |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E3                           |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | 1-warstwowy typu uni         |                   |                   |
| Data oględzin                                | 2026/04/29                   |                   |                   |
| Miejsce oględzin                             | ul. Strzeszyńska 58, Poznań  |                   |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni
- 2 Filtr p/pyłkowy

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 3 Klimatyzacja
- 4 Zamek centralny

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 3 Radioodtwarzacz CD
- 4 Szyby przednie regulowane elektrycznie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *DĘBICA 175/70 R14C PASSIO |              |
| Przednie prawe: | *DĘBICA 175/70 R14C PASSIO |              |
| Tylne lewe:     | *DĘBICA 175/70 R14C PASSIO |              |
| Tylne prawe:    | *DĘBICA 175/70 R14C PASSIO |              |
| Zapasowe:       | *DĘBICA 175/70 R14C PASSIO |              |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Aktualność badań technicznych      | ( - ) |
| Konieczne naprawy pojazdu          | ( - ) |
| Sprzedaż w warunkach wymuszonych   | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Powłoka lakierowa nadwozia zmatowiała z zarysowaniami.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 150µm                |      |
| 2    | Dach                |       | 60µm                 |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 80µm                 |      |
| 4    | Drzwi               | L     | 150µm                |      |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | 280µm                |      |
| 6    | Błotnik przedni     | P     | 70µm                 |      |
| 7    | Drzwi               | P     | 80µm                 |      |
| 8    | Błotnik tylny       | P     | 80µm                 |      |
| 9    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 100µm                |      |

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

| L.p. | Nazwa elementu | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|----------------|--------------------|------|------------|
| 1    | Blok silnika   | Wyciek oleju       |      |            |

Silnik wymaga sprawdzenia diagnostycznego z uwagi na sygnalizowanie kontrolki silnika o błędach

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Amortyzator przedni | L     | Wyciek oleju       |      |            |
| 2    | Amortyzator przedni | P     | Wyciek paliwa      |      |            |

**JAZDA KONTROLNA**

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Nie badano
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*