



Nr zlecenia: PO543LN

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF1FDB2H638237352
Marka:	RENAULT	Nr rejestracyjny:	PO543LN
Model pojazdu:	Master dCi MR`07 E4 3.3t	Nr Info-Ekspert:	031-04741
Wersja:	L2H2 Komfort	Rok produkcji:	2007
Wskazanie drogomierza	238943 km		
Data pierwszej rejestracji	2007/10/04, (w Polsce: 2009/07/15)		
Data ważności badania technicznego	2026/11/18		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3+3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3300 kg / 1413 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 3578 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2464 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały		
Data oględzin	2026/05/06		
Miejsce oględzin	Szczecin		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni
- 3 Fotel pasażera podwójny
- 4 Immobilizer
- 5 Obrotomierz elektroniczny
- 6 Poduszka powietrzna kierowcy
- 7 Przygotowanie do montażu radia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 8 Szyby przyciemniane
- 9 Ścianka działowa wysoka bez okna
- 10 Tapicerka materiałowa "Veloum bleu"
- 11 Wspomaganie układu kierowniczego
- 12 Wykładzina podłogi w kabinie kauczukowa
- 13 Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
- 14 Zbiornik paliwa 100l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości + podłokietnik
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Hak holowniczy
- 2 Klimatyzacja
- 3 Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MATADOR 205/65 R16C	
Przednie prawe:	*MATADOR 205/65 R16C	
Tylne lewe:	*MATADOR 205/65 R16C	
Tylne prawe:	*MATADOR 205/65 R16C	
Zapasowe:	*CONTINENTAL 205/65 R16C	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Powłoka lakierowa zmatowała z zarysowaniami. Miejscowe wykwyty rdzy na nadwoziu.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Akumulator		Niesprawny		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		
2	Tłumik tylny	Skorodowany		

**UKŁAD NAPĘDOWY**

Skrzynia biegów zablokowana jest niesprawna. Skrzynia wymaga wybudowania celem ustalenia stanu technicznego.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		
3	Amortyzator tylny	L	Wyciek oleju		
4	Amortyzator tylny	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu