

Nr zlecenia: 91/05/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/05

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0EXXWPCEJR12477
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WKZRW08
Model pojazdu:	Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-10627
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	170795 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/12/06		
Data ważności badania technicznego	2025/11/20		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2160 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 121kW (165KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przednie	28	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	29	Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze tworzywa, nielakierowany
3	Filtr cząsteczek stałych	30	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
4	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	31	Podłokietnik siedzeń tylnych
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	32	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy

7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
8	Fotele przednie komfortowe	35	Poduszki powietrzne boczne
9	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	36	Reflektory halogenowe projekcyjne
10	Kamera cofania	37	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
11	Kierownica pokryta skórą	38	System Auto Start/Stop
12	Kieszenie w oparciach foteli przednich	39	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	System Ford MyKey
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	41	System kontroli trakcji ESC
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	42	System kontroli trakcji TA
16	Koło zapasowe dojazdowe	43	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
17	Kołpaki kół	44	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
18	Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary	45	System wspomagania nagłego hamowania EBA
19	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze tworzywa, nielakierowana	46	Światła do jazdy dziennej
20	Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem	47	Światła tylne LED
21	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	48	Tapicerka tekstylina Cypress
22	Listwy progowe w kolorze tworzywa, nielakierowane	49	Tarcze kół aluminiowe 16" 10-ramienne
23	Lusterka zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia	50	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
24	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	51	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy
25	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	52	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
26	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	53	Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)
27	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	54	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Pakiet Visibility (AB1BD)
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
Reflektory automatyczne
- 4 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFCM)
Głośniki 8 szt.
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Sterowanie radiem zdalne
Radioodtwarzacz CD/MP3
Sterowanie głosem systemu Bluetooth
Funkcja wzywania pomocy
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Złącze "USB" 2 szt.
- 5 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane
Szyba przednia ogrzewana
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgienne przednie
System doświetlania zakrętów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA	215/60	R16	99H XL FRIGO HP2 TL	4,0
Przednie prawe:	DĘBICA	215/60	R16	99H XL FRIGO HP2 TL	4,0
Tylne lewe:	DĘBICA	215/60	R16	99H XL FRIGO HP2 TL	4,0
Tylne prawe:	DĘBICA	215/60	R16	99H XL FRIGO HP2 TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl
Odczyt drogomierza z dnia: 20.11.2024 - 170 795km

Oględziny wykonał: Marcin Sułkowski
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	160	
10	Błotnik tylny	P	180	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia pojazdu, wykonania próby ruchowej, odczytu drogomierza. W pojeździe częściowo zdemontowany silnik/ osprzęt silnika. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w kompletacji.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie

wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23

WZRODZENIE		C.1.1	
WZRODZENIE		C.1.2	
WZRODZENIE		C.1.3	
WZRODZENIE		C.2.1	
WZRODZENIE		C.2.2	
WZRODZENIE		C.2.3	
WZRODZENIE		C.2.4	
WZRODZENIE		C.2.5	
WZRODZENIE		C.2.6	
WZRODZENIE		C.2.7	
WZRODZENIE		C.2.8	
WZRODZENIE		C.2.9	
WZRODZENIE		C.2.10	
WZRODZENIE		C.2.11	
WZRODZENIE		C.2.12	
WZRODZENIE		C.2.13	
WZRODZENIE		C.2.14	
WZRODZENIE		C.2.15	
WZRODZENIE		C.2.16	
WZRODZENIE		C.2.17	
WZRODZENIE		C.2.18	
WZRODZENIE		C.2.19	
WZRODZENIE		C.2.20	
WZRODZENIE		C.2.21	
WZRODZENIE		C.2.22	
WZRODZENIE		C.2.23	
WZRODZENIE		C.2.24	
WZRODZENIE		C.2.25	
WZRODZENIE		C.2.26	
WZRODZENIE		C.2.27	
WZRODZENIE		C.2.28	
WZRODZENIE		C.2.29	
WZRODZENIE		C.2.30	
WZRODZENIE		C.2.31	
WZRODZENIE		C.2.32	
WZRODZENIE		C.2.33	
WZRODZENIE		C.2.34	
WZRODZENIE		C.2.35	
WZRODZENIE		C.2.36	
WZRODZENIE		C.2.37	
WZRODZENIE		C.2.38	
WZRODZENIE		C.2.39	
WZRODZENIE		C.2.40	
WZRODZENIE		C.2.41	
WZRODZENIE		C.2.42	
WZRODZENIE		C.2.43	
WZRODZENIE		C.2.44	
WZRODZENIE		C.2.45	
WZRODZENIE		C.2.46	
WZRODZENIE		C.2.47	
WZRODZENIE		C.2.48	
WZRODZENIE		C.2.49	
WZRODZENIE		C.2.50	
WZRODZENIE		C.2.51	
WZRODZENIE		C.2.52	
WZRODZENIE		C.2.53	
WZRODZENIE		C.2.54	
WZRODZENIE		C.2.55	
WZRODZENIE		C.2.56	
WZRODZENIE		C.2.57	
WZRODZENIE		C.2.58	
WZRODZENIE		C.2.59	
WZRODZENIE		C.2.60	
WZRODZENIE		C.2.61	
WZRODZENIE		C.2.62	
WZRODZENIE		C.2.63	
WZRODZENIE		C.2.64	
WZRODZENIE		C.2.65	
WZRODZENIE		C.2.66	
WZRODZENIE		C.2.67	
WZRODZENIE		C.2.68	
WZRODZENIE		C.2.69	
WZRODZENIE		C.2.70	
WZRODZENIE		C.2.71	
WZRODZENIE		C.2.72	
WZRODZENIE		C.2.73	
WZRODZENIE		C.2.74	
WZRODZENIE		C.2.75	
WZRODZENIE		C.2.76	
WZRODZENIE		C.2.77	
WZRODZENIE		C.2.78	
WZRODZENIE		C.2.79	
WZRODZENIE		C.2.80	
WZRODZENIE		C.2.81	
WZRODZENIE		C.2.82	
WZRODZENIE		C.2.83	
WZRODZENIE		C.2.84	
WZRODZENIE		C.2.85	
WZRODZENIE		C.2.86	
WZRODZENIE		C.2.87	
WZRODZENIE		C.2.88	
WZRODZENIE		C.2.89	
WZRODZENIE		C.2.90	
WZRODZENIE		C.2.91	
WZRODZENIE		C.2.92	
WZRODZENIE		C.2.93	
WZRODZENIE		C.2.94	
WZRODZENIE		C.2.95	
WZRODZENIE		C.2.96	
WZRODZENIE		C.2.97	
WZRODZENIE		C.2.98	
WZRODZENIE		C.2.99	
WZRODZENIE		C.2.100	
WZRODZENIE		C.2.101	
WZRODZENIE		C.2.102	
WZRODZENIE		C.2.103	
WZRODZENIE		C.2.104	
WZRODZENIE		C.2.105	
WZRODZENIE		C.2.106	
WZRODZENIE		C.2.107	

Fot. nr 24



Fot. nr 25

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu