

Nr zlecenia: 71/05/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/05

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF0EXXTTREKJ50265
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WE081YS
Model pojazdu:	FT 310 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.1t	Nr Info-Expert:	011-11171
Wersja:	L2H2 Trend	Rok produkcji:	2019

Wskazanie drogomierza	86430 km
Data pierwszej rejestracji	2020/03/24
Data ważności badania technicznego	2027/04/21
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całkow. / Ładowność	3140 kg / 1145 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3300 mm
Oznaczenie silnika	New EcoBlue
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1996 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.2
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	14	System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	15	System poprawiający stabilność na zakrętach TVC
3	Fartuchy p/błotne tylne	16	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
4	Immobilizer	17	System Start/Stop
5	Klimatyzacja	18	System wspomagania nagłego hamowania

		EBA
6	Koło zapasowe pełnowymiarowe	19 System wspomagania ruszania pod górę
7	Kołpaki kół	20 Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Osłona chłodnicy z chromowanym obramowaniem	21 Światła do jazdy dziennej
9	Poduszka powietrzna kierowcy	22 Światła p/mgielne przednie
10	Przegroda przestrzeni bagażowej	23 Tarcze kół stalowe 15"
11	System kontroli obciążenia pojazdu LAC	24 Wykładzina podłogowa winylowa
12	System kontroli ryzyka wywrócenia ROM	25 Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym
13	System kontroli trakcji ESC	26 Zamek centralny

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył
2	Kierownica pokryta skórą + tempomat Tempomat Kierownica pokryta skórą
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	Radioodtwarzacz MyConnection Głośniki 4 szt. Sterowanie radiem w kierownicy Złącze "USB" System Bluetooth Złącze "AUX" Radioodtwarzacz MP3

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 215/65 R15C 104T TRANSALP	6,0
Przednie prawe:	*KLEBER 215/65 R15C 104T TRANSALP	6,0
Tylne lewe:	*KLEBER 215/65 R15C 104T TRANSALP	7,0
Tylne prawe:	*KLEBER 215/65 R15C 104T TRANSALP	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Hubert Izdebski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P		Zarysowana listwa	
2	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia, zarysowania	Zarysowana listwa	
3	Ściana boczna nadwozia	L		Zarysowana listwa	
4	Ściana boczna nadwozia	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowana listwa	
5	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia, zarysowania, odpryski		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Poszycie boku	L	100	
6	Błotnik tylny	L	120	

7	Drzwi tyłu nadwozia		180	
8	Błotnik przedni	P	140	
9	Drzwi przednie	P	190-250	
10	Drzwi tylne	P	190	
11	Błotnik tylny	P	80	
12	Drzwi tyłu nadwozia		180	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, brak wykładziny ściany bocznej prawej		

Aktywna ikona układu oczyszczania spalin.
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1

Głośność pracy silnika

BEZ UWAG
- 2

Praca układu kierowniczego

BEZ UWAG
- 3

Głośność (stuki) zawieszenia

BEZ UWAG
- 4

Zmiana biegów, działanie sprzęgła

BEZ UWAG
- 5

Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego

BEZ UWAG
- 6

Skuteczność hamulca zasadniczego

BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



A close-up photograph of a vehicle's chassis, specifically the area around the rear wheel. A metal bracket is visible on the left, and a black identification plate is mounted on the right. The plate contains the following information:

- TRANSIT
- TREND
- PANTHER 2.0 DIESEL
- 109125
- 31004
- 3140
- 5140
- 1650
- 1725
- FORD
- 2007746
- 1100
- WMEDEXITREK J56285
- A QR code

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



3.251 Lic. 11013 Hubert Izdebski