

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216559/9/25-11401	Data raportu	30-09-2025
Rzeczoznawcy	Mateusz Wasilewski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71815/25/09/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTJCKBEZ502008042
Marka, model	LEXUS NX 21-
Typ, wersja	NX 350h F Sport AWD
Numer rejestracyjny	WD1104R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2487 ccm/140 kW
Stan licznika	108 756 km
Data 1. rej./rok prod.	08-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	08-11-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne dynamiczne światła drogowe (AHS), Asystent głosowy inteligentny Lexus Concierge z usługami Connected, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy, Bezprzewodowy Apple CarPlay i przewodowy Android Auto, Bluetooth, Czujnik zmiernych, Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania, rozp. obiekty, pojazdy i pieszych, Dywaniki podłogowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi, Felgi aluminiowe 20", 10-ramienne F Sport w kolorze grafitowym, z ogumieniem Runflat 235/60, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (2 kierunki), Fotele F SPORT wykonane metodą pianki zintegrowanej, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach, Fotele przednie wentylowane, Fotele tylne boczne ogrzewane, Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana F SPORT, Hamulec postojowy elektryczny (EPB), Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona w stosunku 60:40, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana F Sport z panelem sterującym audio, telefonem i wyświetl., dodatkowe przyciski, Kierunkowskazy LED - przód i tył, Klamka elektryczna, elektroniczne otwieranie i zamykanie samochodu, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Konstrukcja foteli przednich zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji WIL, Lampy doświetlające zakręty, Lampy tylne z sygnalizacją gwałtownego hamowania, Listwa świetlna LED, Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne automatycznie składane, podgrzewane i ułatwiające cofanie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Nakładki progowe F SPORT, Oświetlenie ambientowe, 64-kolorowe, Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia), Pedal przyspieszenia z funkcją kick-down, Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP), Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela, Poduszki powietrzne kurtynowe boczne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek, Port USB-A z przodu, 3 porty USB-C jeden z przodu i dwa z tyłu, Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami, Projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie o przekątnej 10", kolorowy, Przycisk uruchamiający silnik, Reflektory przednie Quad LED, Relingi dachowe zintegrowane w kolorze Piano Black, Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+), Sportowe tłumiki drgań nadwozia, Spryskiwacze reflektorów, Stylizacja F Sport (czarna podsufitka, nakładki, wstawki wzorowane, emblematy, nakładki progowe), System AVAS (dźwięk podczas jazdy w trybie EV poniżej 20km/h), System Inteligentny Kluczyk, z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED, System Lexus Link Pro: radio AM/FM, CD, 10 głośników, wyświetlacz dotykowy 14", System automatycznych świateł drogowych (AHB), System kontroli trakcji TRC, System monitorowania martwego pola (BSM), System nawigacji chmurowej, System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów, System ostrzegający o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY), System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wspomagający ruszanie pod górę HAC, System wspomagania hamowania awaryjnego (BA), System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją - Safe Exit Assist, Szyby regulowane elektrycznie - przód + tył, Szyby tylne przyciemniane, Szyby z filtrem UV, Tapicerka z naturalnej skóry F Sport, z elementami ze skóry syntetycznej, perforowana, Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki DRCC, Tryb samochodu elektrycznego EV, Tuner cyfrowy DAB, Uchwyty na kubki - przód/tył, Usługi łączności Connected, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS), Wycieraczki inteligentne z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza ze wstawkami Aluminium Spin, Wyświetlacz kierowcy cyfrowy 7-calowy w wysokiej rozdzielczości, Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zaczepy w podłodze przestrzeni bagażowej (6 szt.), Zamek centralny z podwójną blokadą, Zawieszenie adaptacyjne o zmiennej sztywności (AVS), Zawieszenie sportowe F Sport, Zewnętrzny pakiet stylizacyjny F Sport (spoiler, obudowy lusterek, wloty powietrza, emblematy), Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna do smartfonów, Światła przeciwmgielne LED, przód, Światła tylne LED, Dach panoramiczny szklany, dwuczęściowy, otwierany, Lakier metalik, Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	235/50 20 100V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	235/50 20 100V	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	235/50 20 100V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	235/50 20 100V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Spoiler czołowy	rysa/odprysk		
4	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Osłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
8	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
12	Nakładka pokrywy tylnej dół	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1