

Nr zlecenia: 43/10/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/10

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                            | Dane: [T] VIII-2026 |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                          | VIN:                | WB A51 E G 0 4 0 5 X 9 5 1 7 2 |
| Marka:                                              | BMW                                        | Nr rejestracyjny:   | PZ5U090                        |
| Model pojazdu:                                      | X1 2.0 Diesel MR`23 E6d U11                | Nr Info-Ekspert:    | 003-06258                      |
| Wersja:                                             | xDrive23d xLine Step                       | Rok produkcji:      | 2024                           |
| Wskazanie drogomierza                               | 65184 km                                   |                     |                                |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2024/07/01                                 |                     |                                |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/07/01                                 |                     |                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe   |                     |                                |
| Dop. masa całkow.                                   | 2265 kg                                    |                     |                                |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)  |                     |                                |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 145kW (197KM)                   |                     |                                |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza               |                     |                                |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                           |                     |                                |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                               |                     |                                |
| Rodzaj napędu                                       | AWD (4x4)                                  |                     |                                |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Błękitny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                     |                                |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
- 3 Audio System
- 4 Czujnik deszczu
- 5 Czujnik poziomu i klasy oleju
- 6 Czujnik zderzenia
- 7 Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 38 Poduszka powietrzna centralna przednia
- 39 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 40 Połączenie alarmowe Emergency call
- 41 Reflektory LED
- 42 Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
- 43 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic dwusprzęgłowa
- 44 Specjalny dodatkowy zakres X

|    |                                                                                       |    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
|    | fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie           |    |                                                                     |
| 8  | Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie                                  | 45 | Sygnal dźwiękowy dwutonowy                                          |
| 9  | Dysze spryskiwaczy podgrzewane                                                        | 46 | System Active Guard                                                 |
| 10 | Dywaniki welurowe                                                                     | 47 | System Auto Start/Stop                                              |
| 11 | Funkcja Follow-Me-Home                                                                | 48 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                             |
| 12 | Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu                                    | 49 | System hamowania awaryjnego                                         |
| 13 | Głośniki 6 szt.                                                                       | 50 | System informowania o ograniczeniach prędkości                      |
| 14 | Gniazdo 12V w bagażniku                                                               | 51 | System kontroli uwagi kierowcy                                      |
| 15 | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                      | 52 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach                  |
| 16 | Hamulec postojowy elektromechaniczny                                                  | 53 | System Performance Control                                          |
| 17 | Immobilizer                                                                           | 54 | System stabilizacji przyczepy                                       |
| 18 | Klamki wewnętrzne charakterystyczne w perłowym chromie                                | 55 | System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC                       |
| 19 | Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchnią drzwi                                      | 56 | Szyby elektrycznie regulowane                                       |
| 20 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                                  | 57 | Światła stop dynamiczne                                             |
| 21 | Kolumna kierownicy regulowana                                                         | 58 | Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza perforowana                 |
| 22 | Komputer pokładowy                                                                    | 59 | Tempomat z funkcją hamowania                                        |
| 23 | Krata wlotu powietrza wykończona w kolorze perłowy chrom/czarny o wysokim połysku     | 60 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                           |
| 24 | Kurtyny powietrzne boczne                                                             | 61 | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                        |
| 25 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                             | 62 | Usługi TeleServices                                                 |
| 26 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                | 63 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic     |
| 27 | Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych | 64 | Wstawki w zderzakach i nakładkach progów w perłowym chromie         |
| 28 | Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu                    | 65 | Wybór trybów jazdy                                                  |
| 29 | Obramowania szyb satynowe aluminium                                                   | 66 | Wykończenie wewnętrzne listwami w kolorze czarnym o wysokim połysku |
| 30 | Obramowanie kraty wlotu powietrza w perłowym chromie                                  | 67 | Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"             |
| 31 | Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia                                        | 68 | Zamek centralny                                                     |
| 32 | Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane                                 | 69 | Zbiornik paliwa powiększony                                         |
| 33 | Osobista karta eSIM                                                                   | 70 | Zestaw naprawczy opon                                               |
| 34 | Oświetlenie Ambiente                                                                  | 71 | Zintegrowana instrukcja obsługi                                     |
| 35 | Oświetlenie powitalne                                                                 | 72 | Złącze USB-C, 2 szt. z przodu                                       |
| 36 | Oznaczenie modelu                                                                     | 73 | Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu                                         |
| 37 | Podłokietnik centralny przedni                                                        |    |                                                                     |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
  - Kamera cofania
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - System automatycznego parkowania samochodu
  - Asystent parkowania równoległego
  - Asystent parkowania prostopadłego
  - Asystent cofania
- 2 BMW Live Cockpit Plus
  - Kierownica wielofunkcyjna
  - System nawigacji satelitarnej
  - Radioodtwarzacz z RDS
  - System Bluetooth
  - Sterowanie głosowe
  - System Apple Carplay
  - Funkcja Android Auto
  - Obsługa dotykowa
  - Łączność 4G LTE
  - Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID

- BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
    - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
    - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
  - 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
    - Poduszka powietrzna kierowcy
    - Poduszka powietrzna pasażera

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy składany elektrycznie
- 2 Lakier metalizowany "Phytonic Blue"
- 3 Szyby przeciwsłoneczne

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 245/40 R20 99Y XL ECO CONTACT 6 Q BMW MO | 5,0          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 245/40 R20 99Y XL ECO CONTACT 6 Q BMW MO | 5,0          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 245/40 R20 99Y XL ECO CONTACT 6 Q BMW MO | 5,0          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 245/40 R20 99Y XL ECO CONTACT 6 Q BMW MO | 5,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony Continental WinterContact TS 860S 205/60 R18 6-8mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii [pojazdu.gov.pl](http://pojazdu.gov.pl)

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Blotnik tylny         | P     | Wgniecenie                  |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 60                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 90                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90                   |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 90                   |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowania                  |      |         |
| 2    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia  | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|---------------------|------|---------|
| 1    | Opona koła przedniego | P     | Przecięty bok opony |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W

przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53





Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*