

Nr zlecenia: 126/04/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WB A5 K 3 1 0 3 0 G 2 7 3 9 1 0**

Marka: **BMW**

Nr rejestracyjny: **DW1J079**

Model pojazdu: **530 Touring Diesel DPF MR`10 E5 F11**

Nr Info-Ekspert: **003-01592**

Wersja: **Steptronic**

Rok produkcji: **2015**

Wskazanie drogomierza

409083 km

Data pierwszej rejestracji

2015/04/28, (w Polsce: 2016/10/04)

Data ważności badania technicznego

2027/04/29

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow.

2260 kg

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2993 ccm / 190kW (258KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

6 / rzędowy / 24

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

tylny (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Czujnik deszczu
- 3 Czujnik kolizji
- 4 Czujniki ciśnienia w oponach
- 5 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 6 Fotel kierowcy z regulacją oparcia elektryczną
- 7 Fotel kierowcy z regulacją wysokości

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 23 Roleta do bagażnika
- 24 System stabilizacji toru jazdy DSC
- 25 System Start/Stop
- 26 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
- 27 System wspomagania nagłego hamowania
- 28 Szyba drzwi tyłu nadwozia regulowana elektrycznie
- 29 Szyba przednia laminowana

	elektryczną		
8	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	30	Szyby przeciwsłoneczne
9	Głośniki 6 szt.	31	Światła mijania włączane automatycznie
10	Immobilizer	32	Światła p/mgielne przednie
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	33	Tapicerka tekstylna
12	Kolumna kierownicy regulowana	34	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 236"
13	Komputer pokładowy	35	Tempomat
14	Kurtyny powietrzne boczne	36	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
15	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	37	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
16	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	38	Wykończenie wnętrza listwy akcentowe czarne błyszczące
17	Opony z funkcją jazdy awaryjnej	39	Zaglówki foteli przednich aktywne
18	Podłokietnik siedzeń tylnych	40	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Poduszka powietrzna kierowcy	41	Zawieszenie z regulacją automatyczną poziomu
20	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	42	Zderzaki w kolorze nadwozia
21	Poduszki powietrzne boczne przednie	43	Złącze "AUX"
22	Radioodtwarzacz BMW Professional CD		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Audiosystem Harman-Kardon Surround Sound
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Dach panoramiczny
- 4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie wentylowane
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
- 6 Kamera cofania
- 7 Kierownica sportowa
- 8 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 9 +Listwy progowe dla pakietu sportowego M
- 10 Relingi dachowe
- 11 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
- 12 Siedzenia tylne podgrzewane
- 13 Spryskiwacze reflektorów
- 14 System Dostęp komfortowy
- 15 System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
- 16 +Tarcze kół aluminiowe 19" "Alpina"
- 17 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne drewno szlachetne (dopłata)
- 18 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN	245/40	R19	98Y	PILOT SPORT 4	5,0
Przednie prawe:	*MICHELIN	245/40	R19	98Y	PILOT SPORT 4	5,0
Tylne lewe:	*MICHELIN	245/40	R19	98Y	PILOT SPORT 4	5,0
Tylne prawe:	*MICHELIN	245/40	R19	98Y	PILOT SPORT 4	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Jacek Urbański
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Dach		Odpryski, ogniska korozji		
2	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		70	
3	Błotnik przedni	L	220	
4	Próg	L	90	
5	Drzwi przednie	L	150	
6	Drzwi tylne	L	80	
7	Błotnik tylny	L	100	
8	Błotnik przedni	P	100	
9	Próg	P	90	
10	Drzwi przednie	P	110	
11	Drzwi tylne	P	110	
12	Błotnik tylny	P	150	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
3	Mata pokrywy przedniej		Rozdarta		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, zarysowania		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Import indywidualny

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu