

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	432725/6/26-9585	Data raportu	09-06-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) Marcin Wilga	Data oględzin	20-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/43459/26/05/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TSMJYAD2S00B05006
Marka, model	SUZUKI S-Cross 21-
Typ, wersja	S-Cross 1.4 SHVS Elegance
Numer rejestracyjny	WD7411R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1373 ccm/95 kW
Stan licznika	77 440 km
Data 1. rej./rok prod.	22-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	22-06-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Alarm włączonych świateł i pozostawionego kluczyka, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - wspomaganie hamowania awaryjnego, Bagażnik z systemem wyjmowanej podwójnej podłogi i oświetleniem, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DSBS (Układ reagowania przedkolezijnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym), Drzwi bagażnika, otwierane mechanizmem elektronicznym, Drzwi boczne z belkami wzmacniającymi, ESP - system stabilizacji toru jazdy, ESS (funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym), Felgi aluminiowe 17", polerowane, z ogumieniem 215/55, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie, ogrzewane, Funkcja automatycznego włączania wycieraczek, Funkcja automatycznego włączania świateł, Gałka skrzyni biegów, czarna ze wstawkami w kolorze chromu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w podłokietniku, Gniazdo USB, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia, 3 lata, Gwarancja na pojazd, 3 lata lub limit 100.000 km, Głośnik centralny, Głośniki szerokopasmowe x4, Głośniki wysokotonowe x2, Immobilizer, Kamera cofania 360°, Kanapa tylna, z oparciem składanym i dzielnym asymetrycznie 60:40, trzy zagłówki, Kierownica 3-ramienna, skórzana z przyciskami do sterowania (tempomatem, telefonem, audio), Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klamki zewnętrzne, w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa, Lakier uni, Lampki kabinowe przednia i centralna, Lampy przednie LED (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Listwy boczne ozdobne w kolorze czarnym, Listwy ozdobne bocznych drzwi, w kolorze satynowego srebra, Listwy ozdobne okien, w kolorze chromu, Listwy ozdobne zderzaków, w kolorze srebrnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Nagrzewnica PTC, Nawiew wentylacji na nogi pasażerów tylnych siedzeń, Ogranicznik prędkości, Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem pochylenia, Osłona chłodnicy w kolorze chromu, Osłony nadkoli i progów, Osłony przeciwsłoneczne z przodu, z lusterkiem oraz uchwytem na bilet parkingowy, podświetlane, Osłony zderzaków, Oświetlenie LED tablic rejestracyjnych, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe z napinaczami oraz regulacją wysokości mocowania, przód, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, tył, Pedał hamulca i sprzęgła bezpieczny (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego), Podnóżek po stronie kierowcy, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtynowe, Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu, Podświetlenie schowka, półeczki dolnej oraz miejsca na nogi z przodu, Przełącznik trybów jazdy, Półka bagażnika, Relingi dachowe (srebrne - anodowane aluminium), Schowek na okulary, System Traffic Sign Recognition (system rozpoznawania znaków drogowych), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System eCall, System kluczyka elektronicznego, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX oraz górne punkty kotwiczenia, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPWS), System multimedialny interaktywny z nawigacją, ekranem dotykowym 9", Bluetooth, DAB, System ostrzegania o niestabilności kierunku jazdy (Vehicle Sway Warning), System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu LDW, System przeciwdziałania zjeżdżaniu z pasa ruchu LDP, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna, dodatkowo przyciemniane, Szyby elektryczne, przód, Szyby elektryczne, tył, Tapicerka ze skóry naturalnej łączona ze skórą syntetyczną, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty na butelki w drzwiach, przód i tył, Uchwyty na kubki, przód i tył, Uchwyty na siatkę i torbę w bagażniku, Wspomaganie ruszania na wzniesieniu HHC, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz kolorowy wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników 4,2", Zamek centralny zdalnie sterowany, Zamek z dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieżą, Zestaw naprawczy koła, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przód, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metaliczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EURO WINTER HS 02	215/55 17 98V	5,9 mm
	lewe	FALKEN, EURO WINTER HS 02	215/55 17 98V	6,2 mm
tylna	prawe	FALKEN, EURO WINTER HS 02	215/55 17 98V	7,5 mm
	lewe	FALKEN, EURO WINTER HS 02	215/55 17 98V	5,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150

8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	ślady korozji, rysa/odprysk, wgniecenie	NA	0.5
2	Dach	wgniecenie	NA	0.8
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Potwierdzenie rejestracji gwarancji / Warranty registration confirmation
SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o. kindly asks SUZUKI AUTHORIZED DEALERS in the European Countries to take care of this car and our Customer if any technical problem occurs.

Dane pojazdu
(Vehicle Details)

Model: SUZUKI Elegance 2WD PRM
(Vehicle Model)

VIN: TSMJYAD2S00B05006

Numer silnika:
(Engine Number)

Data zakupu (rozpoczęcia gwarancji): 31.05.2023
(Date of First Use or Registration)

Nazwa Właściciela: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
(1st Owner Name)

Adres: 80-308 Gdańsk; ul. Polanki 4
(Address)

Kolor: Niebieski
(Colour)

Kod koloru: ZQ4
(Colour Code)

Nr kluczy:
(Key Number)

Nr rejestracyjny: WD7411R
(Licence Plate No)

Nazwa drugiego Właściciela:
(2nd Owner Name)

Adres:
(Address)

Nazwa Autoryzowanego Sprzedawcy:
(Supplying Dealer)
MMCars Warszawa
02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 217

MM CARS
Warszawa Spółka z o.o.
Al. Jerozolimskie 217, 02-222 Warszawa
NIP: 5223246305, REGON: 524153181
KRS 0001011728, BDO 000596424

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

Przeglądy okresowe

AUTO JAKUBOWSCY
Spółka z o.o.
ul. 7072-Swila 146, tel. 17 852 63 63
NIP: 5223246305, REGON: 524153181, BDO: 000596424

Przebieg 21040 km **Data** 13.05.2024

Pieczczęć

15.000/20.000 km * lub 12 miesięcy

30.000/40.000 km * lub 24 miesiące

45.000/60.000 km * lub 36 miesięcy

60.000/80.000 km * lub 48 miesięcy

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2




Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Nawigacja



Fot. 40
Kamera

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 52

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1