

Nr zlecenia: 223/12/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/12

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [T] VIII-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                         | VIN:                | U 5 Y P G 8 1 4 A M L 0 2 2 1 5 2 |
| Marka:                                              | KIA                                       | Nr rejestracyjny:   | DW7LW28                           |
| Model pojazdu:                                      | Sportage 1.6 GDI MR`19 E6d                | Nr Info-Ekspert:    | 052-01278                         |
| Wersja:                                             | M                                         | Rok produkcji:      | 2021                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 225228 km                                 |                     |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/02/16                                |                     |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/02/17                                |                     |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe  |                     |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2000 kg                                   |                     |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |                     |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1591 ccm / 97kW (132KM)                   |                     |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                     |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                     |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                     |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                     |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia           | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | Autoalarm obwodowy                   | 34   | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 2    | Czujnik obecności pasażera przód/tył | 35   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3    | Czujnik zmierzchu                    | 36   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 4    | Czujniki ciśnienia w oponach         | 37   | Radioodtwarzacz MP3                                   |
| 5    | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | 38   | Reflektory przednie projekcyjne                       |
| 6    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 39   | Regulacja podświetlenia zegarów                       |
| 7    | Głośniki 6 szt.                      | 40   | Relingi dachowe w kolorze srebrnym                    |
| 8    | Gniazdo 12V w konsoli centralnej     | 41   | Roleta do bagażnika                                   |
| 9    | Immobilizer                          | 42   | Sortownik pod podłogą bagażnika                       |
| 10   | Kamera cofania                       | 43   | Sterowanie radiem w kierownicy                        |

|    |                                                              |    |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 11 | Kierownica pokryta skórą                                     | 44 | Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy      |
| 12 | Kierownica wielofunkcyjna                                    | 45 | System kontroli trakcji TCS                              |
| 13 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                       | 46 | System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM                  |
| 14 | Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym                         | 47 | System stabilizacji toru jazdy ESC                       |
| 15 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                         | 48 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA             |
| 16 | Klimatyzacja                                                 | 49 | System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS           |
| 17 | Kluczyk składany                                             | 50 | System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC              |
| 18 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach              | 51 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC            |
| 19 | Komputer pokładowy                                           | 52 | System wspomagania nagłego hamowania BAS                 |
| 20 | Kurtyny powietrzne boczne                                    | 53 | Światła do jazdy dziennej LED                            |
| 21 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                    | 54 | Światła p/mgienne przednie                               |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                       | 55 | Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu     |
| 23 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED                   | 56 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                       |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                       | 57 | Tarcze kół aluminiowe 17"                                |
| 25 | Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa                     | 58 | Wnętrze 1-tonowe czarne                                  |
| 26 | Obramowania bocznych szyb chromowane                         | 59 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne |
| 27 | Oparcie siedzeń tylnych regulowane                           | 60 | Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy                        |
| 28 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi          | 61 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny  |
| 29 | Oświetlenie do czytania (przód)                              | 62 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 30 | Oświetlenie do czytania (tył)                                | 63 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                         |
| 31 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                            | 64 | Zestaw naprawczy opon                                    |
| 32 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania | 65 | Złącze "USB"                                             |
| 33 | Podłokietnik siedzeń tylnych                                 |    |                                                          |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Pakiet Smart (dopłata)  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Szyby tylne przyciemniane  
Nawiew powietrza na siedzenia tylne  
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa  
Czujnik deszczu  
Wycieraczki szyby przedniej podgrzewane  
System automatycznego odparowywania szyby przedniej  
Gniazdo z tyłu do ładowania urządzeń przenośnych

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                       | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *LAUFENN 225/60 R17 S FIT EQ 99H | 3,7          |
| Przednie prawe: | *LAUFENN 225/60 R17 S FIT EQ 99H | 3,4          |
| Tylne lewe:     | *LAUFENN 225/60 R17 S FIT EQ 99H | 5,9          |

Tylne prawe: \*LAUFENN 225/60 R17 S FIT EQ 99H

6,0

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

W pojeździe znajduje się dodatkowy komplet opon, który nie wpływa na wartość pojazdu.

BARUM POLARIS 5 225/60 R17 108V. Wysokość bieżnika: 7 mm.

Zgodnie z oświadczeniem osoby udostępniającej pojazd:

Pojazd wyposażony jest w lokalizator GPS, który ma zostać zdemonstrowany.

Oględziny wykonywał: Michał Boduszek

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Ogniska korozji, zarysowania   |      |         |

Wnęka drzwi przednia L - wgniecenia, zarysowania

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 109-115              |      |
| 2    | Dach                          |       | 114-119              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 112-116              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 108-115              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 106-111              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 112-117              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 116-123              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 114-118              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 116-121              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 117-121              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 123-127              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany, pęknięty |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany           |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Zarysowania          |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia    | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Rozdarcie materiału   |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Złuszczenie materiału |      |         |

Poszycie dźwigni zmiany biegów - rozerwane

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zarysowania        |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zarysowania        |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zarysowania        |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zarysowania        |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108




Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114

OWOZIA

REJESTR PRZEGLĄDÓW STANU NADWOZIA

PRZEGLĄD III

Data przeglądu: 2022-11-10

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 88.255 km

Opis stanu nadwozia: zgodne z protokołem stanu nadwozia

Nr zlecenia ASO: 2341/2022

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: A. Kocik

AUTORYZOWANY SERWIS "BDG" Spółka z o.o.  
33-100 Tarnobrzeg, ul. Krakowska 105  
tel. 14 621 38 70, 14 622 37 78  
e-mail: biuro@bdg.pl  
NIP: 773-000-52-38 REGON: 005691457

PRZEGLĄD IV

Data przeglądu: 2023-08-03

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 112.042 km

Opis stanu nadwozia: zgodne z protokołem stanu nadwozia

Nr zlecenia ASO: 1781/2023

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: A. Kocik

AUTORYZOWANY SERWIS "BDG" Spółka z o.o.  
33-100 Tarnobrzeg, ul. Krakowska 105  
tel. 14 621 38 70, 14 622 37 78  
e-mail: biuro@bdg.pl  
NIP: 773-000-52-38 REGON: 005691457

Fot. nr 115

REJESTR PRZEGLĄDÓW STANU NADWOZIA

PRZEGLĄD V

Data przeglądu: 2024-02-29

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 147.342 km

Opis stanu nadwozia: zgodne z protokołem stanu nadwozia

Nr zlecenia ASO: 452/2024

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: A. Kocik

AUTORYZOWANY SERWIS "BDG" Spółka z o.o.  
33-100 Tarnobrzeg, ul. Krakowska 105  
tel. 14 621 38 70, 14 622 37 78  
e-mail: biuro@bdg.pl  
NIP: 773-000-52-38 REGON: 005691457

PRZEGLĄD VI

Data przeglądu:

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km):

Opis stanu nadwozia:

Nr zlecenia ASO:

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd:

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 116

| Nr zgłoszenia | Data       |            | Przebieg (km) | Zakres naprawy                                                         | Pieczęć ASO Kia i podpis osoby nadzorującej |
|---------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | przyjęcia  | wydania    |               |                                                                        |                                             |
| 2108/2021     | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 54334         | Naprawa skrzyni biegów / mechanizmów<br>Podwieszanie silnika i kolumny |                                             |
| 1630/2022     | 2022-08-09 | 2022-09-19 | 81.561 km     | Naprawa skrzyni biegów<br>Silnik hydrauliczny - przeliczenie           |                                             |
| 2585/2022     | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 91.123        | Pracę sprężarki - wymiana<br>Opróchnienie pasa bieżącego               |                                             |
|               |            |            |               |                                                                        |                                             |
|               |            |            |               |                                                                        |                                             |
|               |            |            |               |                                                                        |                                             |

Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*