

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-325/2026_CCH45A9

Numer szkody / sprawy SM-325/2026_CCH45A9
Nr kalkulacji 9308

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119181

Numer rejestracyjny: CCH45A9
Numer nadwozia: VF7KFBHGTGS504551
Marka: CITROEN
Model: DS5 15-18
Typ: DS5 1.6 BlueHDi BeChic
Data pierwszej rejestracji: 15.06.2016
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 9190
Data wyceny: 14.08.2026
Wycena na dzień: 14.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9308**
 Data wyceny **14.08.2026**
 Wycena na dzień **14.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-325/2026_CCH45A9

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119181

Numer rejestracyjny / numer VIN CCH45A9 / VF7KFBHGTGS504551
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.06.2016 / 122
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 235 302 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 221 600 / 13 702
 Lakier fioletowy metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka CITROEN
 Model DS5 15-18
 Typ DS5 1.6 BlueHDi BeChic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2016 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1560
 Moc kW / KM 88 / 120
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne
- dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- ARS - system ostrzegania o nagłym hamowaniu
- BAS - system wspomagania hamowania
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki przednie)
- Czujnik zmierzchu
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
- Elektryczny hamulec postojowy
- Elementy dekoracyjne Chrome Lennox Titanium
- ESP
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem
- Fotele przednie ogrzewane
- Hill Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- Lakier Uni
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne z kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
- Podłokietnik tylny z otworem na narty
- Radio MP3/USB/6 głośników/Zestaw głośnomówiący
- Bluetooth/AUX
- REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania
- Reflektory przednie DS Led Vision
- Szyba przednia akustyczna
- Szyby przyciemniane
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujniki parkowania - tył PLN
- Lakier metalik PLN
- Pakiet DS Connect Navi PLN
 - Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z kamerą cofania
 - DS Connect Box
 - Radio cyfrowe (6 głośn., zestaw głośn. Bluetooth, AUX, wyśw. 7 cali, MirrorLink, Apple Carplay)
 - System nawigacji DS Connect Navi
- Tapicerka materiałowo-skórzana PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN
- Długotrwały przestój (-5%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 215/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 215/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 215/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 215/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawdzony w działaniu
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.
Mimo prób, silnika nie uruchomiono.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.
Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru fioletowego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – wgniezione, porysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniezione, porysowane,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony,
- drzwi tyłu nadwozia – wgniezione, porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- półka bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu

opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





























