

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-313/2026_CT245AS

Numer szkody / sprawy SM-313/2026_CT245AS
Nr kalkulacji 9682

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139931

Numer rejestracyjny: CT245AS
Numer nadwozia: VR3EFYHWCKN557289
Marka: PEUGEOT
Model: Partner 1.5 BlueHDi Euro 6 1499ccm - 76KM 2/2,3t 19-21
Typ: Partner 1.5 BlueHDi L1 Premium (650)
Data pierwszej rejestracji: 26.11.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9564
Data wyceny: 07.08.2026
Wycena na dzień: 07.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9682**
 Data wyceny **07.08.2026**
 Wycena na dzień **07.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-313/2026_CT245AS

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139931 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	CT245AS / VR3EFYHWCKN557289
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	26.11.2019 / 81
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	216 953 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	186 900 / 30 053
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	PEUGEOT
Model	Partner 1.5 BlueHDi Euro 6 1499ccm - 76KM 2/2,3t 19-21
Typ	Partner 1.5 BlueHDi L1 Premium (650)
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 2
Okres dostępności	01.07.2019 - 31.10.2021
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	56 / 76
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 5
Dopuszczalna masa całkowita	1 980
Masa własna / ładowność	1 395 / 585
Rozstaw osi 1 / 2	2 785 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ABS • AFU - system wspomagania nagłego hamowania • ASR • Automatyczny włącznik reflektorów • Czujnik spadku ciśnienia w oponach • Drzwi boczne prawe przesuwne • Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne • El. podnoszenie szyb, przód • ESC • ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist • Felgi stalowe 16" • Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędż.,wzdłużna,wysokości,pochylenia,zagłówka) + podłokietnik • Fotel pasażera pojedynczy z regulacją pochylenia oparcia oraz zagłówka na wysokość • Gniazdo 12V na desce rozdzielczej • Hamulec postojowy elektryczny | <ul style="list-style-type: none"> • Kierownica regulowana na wysokość i głębokość • Klimatyzacja manualna • Koło zapasowe • Lakier niemetalizowany • Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane • Podłoga przedziału bagażowego wyłożona tworzywem sztucznym • Poduszka czołowa dla kierowcy • Półka nad głową kierowcy i pasażera • Przegroda stała, pełna • System audio RD6 • Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów • Tapicerka materiałowa • Tempomat z ogranicznikiem prędkości • Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy • Zamek centralny |
|---|--|

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
------------------------------------	-------

- | | |
|--|-----|
| • Drzwi boczne lewe i prawe przesuwne (V) | PLN |
| • Lakier niemetalizowany płatny (V) | PLN |
| • Pakiet Miejski (V) | PLN |
| □ Czujnik parkowania - przód i tył | |
| • PEUGEOT Connect Nav DAB i SOS&Assistance (V) | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-20%) | PLN |
|--------------------------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), TYFOON, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), TYFOON, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), FULDA, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), FULDA, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- układ zawieszenia - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe - wgniecenie punktowe, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe - wgniecenie punktowe, zarysowane,
- drzwi tylne prawe - wgniecenie punktowe, zarysowane,
- drzwi tyłu nadwozia - wgniecenie punktowe, zarysowana,
- dach - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie,
- zderzak tylny - zarysowanie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych - panel el. regulacji szyb oraz lusterek - niekompletny, wyłamany z zamocowań.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



















































