

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-316/2026_EL1HP92

Numer szkody / sprawy SM-316/2026_EL1HP92
Nr kalkulacji 9688

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0121033

Numer rejestracyjny: EL1HP92
Numer nadwozia: TMBJJ7NP7K7070458
Marka: SKODA
Model: Superb III Kombi 15-19
Typ: Superb 2.0 TDI Sportline DSG
Data pierwszej rejestracji: 07.06.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9570
Data wyceny: 11.08.2026
Wycena na dzień: 11.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9688**
 Data wyceny **11.08.2026**
 Wycena na dzień **11.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-316/2026_EL1HP92

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0121033 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN EL1HP92 / TMBJJ7NP7K7070458
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 07.06.2019 / 86
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 322 348 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 189 000 / 133 348
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Superb III Kombi 15-19
 Typ Superb 2.0 TDI Sportline DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.06.2016 - 31.12.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu
- Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
- Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czarny tylny dyfuzor i ozdobna atrapa układu wydechowego
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST
- Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- Dywaniki z przeszyciami w kolorze srebrnym
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 19 VEGA antracyt z ogumieniem
- Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Fotele sportowe - przód z przeszyciami w kolorze srebrnym
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja rekuperacji energii
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- KESSY - bezkluczkowy system obsługi samochodu
- Kierownica wielo. 3 ram. skórzana z łopatkami zmiany biegów (obsługa: radio i GSM) z pak. skórzanym
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki wewnętrzne z podświetleniem LED
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
- Lakier uni
- Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
- Lampy tylne w technologii LED
- Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- Listwy boczne, ozdobny element w kolorze czarnym
- Listwy progowe przednie - ozdobne
- Listwy wokół szyb bocznych w kolorze czarnym
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane
- Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień
- Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi
- Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Nakładki na pedały w kolorze srebrnym
- Obicie wewnętrzne drzwi z elementami Alcantary
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
- Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych
- Podłokietnik Jumbo Box
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi
- Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
- Radio Bolero (MP3, SD, USB, Aux-in, obsługa głosowa, ICC)
- RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
- Schowek na okulary
- Schowek pod fotelem pasażera
- Spojler tylny
- Spryskiwacze lamp przednich
- SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne z czarnym wnętrzem
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka łączona - skóra/skóra ekologiczna/Alcantara
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether

- Wybór profilu jazdy - Driving mode selection
- Wykończenie wnętrza w kolorze chromu
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie sportowe
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienie GSM/bezprzewodowa ładowarka) (V)	PLN	
• Koło zapasowe dojazdowe, stalowe (V)	PLN	
• System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD, USB, Aux-in, MP3, obsł. głos., ICC) (V)	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-20%)	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), DEBICA, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), DEBICA, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), DEBICA, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), DEBICA, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
UWAGA: Tabliczka znamionowa zerwana.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny.
Silnik uruchomiono.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- kontrolka check engine - aktywna stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- błotnik przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej, rama drzwi wgnieciona punktowo,
- drzwi tylne prawe - wgniecenie, zarysowane, klamka zewnętrzna porysowana,
- błotnik tylny lewy - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- drzwi tyłu nadwozia - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- próg prawy - zarysowany.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi przednie lewe - pocięte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, nakładka wnęki koła przedniego prawego pęknięta,
- zderzak tylny - zarysowanie, lampa odblaskowa pęknięta,
- reflektor przedni lewy - klosz zmatowiały,
- reflektor przedni prawy - klosz zmatowiały.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- przycisk start/stop - pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*









































































































